

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-С-ПД-049

г. Москва

«31» октября 2014 г.

Выдано

ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН»

Россия, 107143, г. Москва, Открытое шоссе, д. 17, стр.1

(наименование организации, в адрес которой выносится предупреждение)


На основании акта проверки от 16.06.2014 № 048с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 26.06.2014 было вынесено предписание № СРО-С-ПС-099 об устранении выявленных нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок указанного предписания

ПРЕДУПРЕЖДАЮ :

в случае неисполнения предписания от 26.06.2014 № СРО-С-ПС-099 в срок до 15.12.2014 действие выданного свидетельства о допуске к работам от 22.11.2013 № СРО-С-016-00086/9-22112013 будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

**Председатель
дисциплинарной комиссии**
(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 4

**Заключение об устранении ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН»
нарушений, указанных в предписании от 26.06.2014 №СРО-П-ПС-099**

(№ предписания, сокращенное наименование организации, которой выписано предписание)

г. Москва

31 октября 2014 г.

Заключение об устранении нарушений сделано на основании отчетов (исх. №23/2051 от 28.08.2014; исх. №23/2655 от 24.10.2014) вх. №Во-1827 от 28.08.2014, №Во-2176 от 24.10.2014 и материалов, представленных ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН», для подтверждения устранения нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	Не повышали квалификацию в области строительной деятельности 2 руководителя (зам. директора по производству Леонтьев А.В.; зам. директора по сметно-договорным вопросам Ефремова В.Г.) и 2 специалиста (инженер-геодезист Тарасов С.В.; инженер-сметчик Жаворонкова С.А.), находящиеся в штате СУУГР ЗАО «ПЭМ – СТН». Нарушены требования п. 3.3 гл. I раздела 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение устранено. Представлены документы подтверждающие устранение нарушения: Заявка на проведение обучения на курсах повышения квалификации в период с 15-19.09.2014 по программе С-7 зам. директора по производству Леонтьев А.В., в период 29.09-03.10.2014 по программе С-1 инженер-геодезист Тарасов С.В. Удостоверение №СПб-2013-0000579 от 25.10.2013 о прохождении курсов повышения квалификации зам.директора по сметно - договорным вопросам Ефремовой В.Г.
2.	В ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» не проводится проверка квалификации персонала на соответствие занимаемой должности: не разработан график проведения аттестации	Нарушение устранено. Запланировано проведение аттестации СУУГР ЗАО «ПЭМ-СТН» в 4 квартале

	<p>персонала; отсутствуют протоколы аттестационной комиссии по аттестации сотрудников СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН».</p> <p>Нарушены требования п. 3.1 гл. I раздела 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	2014 г.
3.	<p>ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» не соблюдает требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - не подана заявка на повышение квалификации персонала СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН».</p> <p>Нарушены требования п. 3.2 Приложения № 2 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	<p>Нарушение устранено. Представлены документы подтверждающие устранение нарушения: Заявка №593 от 06.08.2014 на проведение обучения на курсах повышения квалификации.</p>
4.	<p>ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:</p>	
4.1	<p>СУУГР ЗАО «ПЭМ – СТН» не обеспечено соответствующими версиями заявлений о политике и целях в области качества, руководства по качеству, документированных процедур, документов, необходимых для осуществления процессов и управления ими.</p> <p>Нарушены требования пп. d, 4.2.3 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение устранено. Представлены ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ по системе управления качеством, утвержденные Директором СУУГР ЗАО «ПЭМ – СТН» 12.09.2014.</p>
4.2	<p>Не устанавливаются измеримые цели в области качества для СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН».</p> <p>Нарушены требования пп. с п. 5.1, п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение устранено. Представлены цели в области качества для СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» на 2013 год.</p>
4.3	<p>Не определена необходимая компетентность персонала СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН», не обеспечивается осведомленность персонала СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества.</p> <p>Нарушены требования пп. а, d п. 6.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p>
4.4	<p>Не обеспечивается рабочее состояние инфраструктуры – СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» не имеет лицензионного программного обеспечения.</p> <p>Нарушены требования пп. b п. 6.3 ГОСТ ISO</p>	<p>Нарушение устранено. Представлен перечень программного обеспечения ЗАО «ПЭМ–СТН».</p>

	9001-2011;	
4.5	<p>В СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» не определены законодательные и другие обязательные требования, применимые к продукции.</p> <p>Нарушены требования пп. С п. 7.2.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлен перечень используемых нормативных, руководящих и технических документов, содержащих требования по обеспечению безопасности при проведении работ и справка об их наличии у предприятия.</p>
5.	<p>ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» и его обособленное подразделение СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011 в части организации строительного контроля, стандарта СТО СРО-С 60542960 00038-2014 в части порядка проведения строительного контроля, стандарта СТО 95 137-2013 в части проведения входного контроля материалов, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении СМР в г. Лесной Свердловской обл. на объектах капитального строительства и реконструкции ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»:</p>	
5.1	<p>Не описаны функции СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» и взаимодействие его с другими подразделениями ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН».</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; пп. 3 п. 15 НП 090-11.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлено «Положение о структурном подразделении. Управление генподрядных работ» СМК.08-1.ПП.006-2012 в котором описаны функции СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» и взаимодействие его с другими подразделениями.</p>
5.2	<p>Не определен порядок проведения входного контроля рабочей и технологической документации, не назначены лица ответственные за проведение входного контроля рабочей и технологической документации.</p> <p>Нарушены требования п. 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 8.3 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; п. 7.1.1 СП 48.13330.2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены: Приказ от 20.06.2014 №43 «О назначении ответственных лиц» за проведение входного контроля рабочей и технологической документации инженера по подготовке производства СУУГР ЗАО «ПЭМ-СТН» Пшихачеву О.А. Порядок проведения входного</p>

		контроля рабочей и технологической документации в СУУГР, утвержденный Директором СУУГР 12.10.2014 .
5.3	<p>Не определен порядок проведения входного контроля материалов, оборудования, изделий, строительных конструкций и элементов технологических систем и участие специалистов СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» в комиссиях входного контроля подрядных организаций.</p> <p>Нарушены требования: п. 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; раздела 6 СТО 95 137-2013; п. 8.4 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; п. 7.1.3 СП 48.13330.2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Представлен стандарт организации СТП ПЭМ. 008.2005 «Закупки» в котором не определен порядок проведения входного контроля материалов, оборудования, изделий, строительных конструкций и элементов технологических систем и участие специалистов СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» в комиссиях входного контроля подрядных организаций.</p>
5.4	Отсутствует контроль со стороны СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» за выполнением подрядчиками СМР в отсутствии организационно-технологической документации, а также без осуществления входного контроля рабочей и организационно-технологической документации (нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 8.4 СТО СРО-С-60542960 00038-2014; п.п. 5.7, 7.1.1 СП 48.13330.2011):	
5.4.1	Не имеют штампа или надписи Заказчика «В производство работ» рабочая документация «Опалубка стен, перекрытия и покрытия между осями Б-П, 15-26.Строительные конструкции» шифр 8785-800-КЖ инв. № 12-06041 с изм. 3 от 12.12.2013, и рабочая документация «Конструкции железобетонные. Том 1.1.1. Здание котельной (№ 53). Конструкции железобетонные котельного зала.» шифр ЭХПЛ1 р.001-КЖ1.1.1, находящиеся на объектах строительства.	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены документы подтверждающие устранение нарушения.</p>
5.4.2	Отсутствует организационно-технологическая документация на ремонт (восстановление) дефектных поверхностей бетона и на удаление креплений опалубки.	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Представлена технологическая карта на устранение трещины, раковин в бетоне 2014-66ПР-ТК, разработанная ООО</p>

		«Промстройсити» на которой отсутствуют согласования генерального проектировщика, заказчика и генерального подрядчика.
5.4.3	Отсутствует организационно-технологическая документация (не разработаны проекты производства работ) на устройство канализации К-1 объекта «Строительство и реконструкция сборочного производства. Здание 800» и на демонтаж существующих фундаментов на месте устройства фундаментов резервуаров резервного топлива на объекте «Здание 53-Котельная».	Нарушение не устранено. Представлена копия ППР на устройство бытовой канализации «К-1» на здании 800 с инв. №2014-52-ПР-800. ППР на демонтаж существующих фундаментов на месте устройства фундаментов резервуаров резервного топлива на объекте «Здание 53-Котельная» в соответствии с п. 5.4.3 отчета от 28.08.2014 исх. №23/2051 не разрабатывался.
5.5	Имеются случаи отсутствия контроля со стороны СУУГР ЗАО «ПЭМ-СТН» за соблюдением подрядчиками состава и своевременности выполнения операционного контроля по соблюдению технологических режимов, последовательности и состава выполняемых технологических операций и достоверности документирования его результатов (нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 10.1, 10.2, 10.8 СТО СРО-С-60542960 00038-2014; п. 5в Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468), что подтверждается нарушениями, допущенными подрядной организацией (ООО «Промстройсити»):	
5.5.1	Объект «Строительство и реконструкция сборочного производства. Здание 800». Не определяется удобоукладываемость бетонной смеси принимаемой 29.05.2014 в конструкцию покрытия на отм. +11.900 в осях В-К /2-3. Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.2.4 СП 48.133330.2011; п. 2 таб. 5.2 СП 70.13330.2012.	Нарушение не устранено. Представлены листы журнала бетонных работ (неизвестно по какому объекту) в котором в графе «класс, состав, водоцементное отношение и осадка конуса» фиксируются только марка подвижности бетонной смеси П-3 без фиксации величины осадки конуса.

5.5.2	<p>Имеются периодические вертикальные трещины на внутренней боковой поверхности и на горизонтальной поверхности ж/б стен на отм. + 6.000 по оси Л ряды 25-26.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 605429690 00002-2011; п. 5.18.4 СП 70.13330.2012.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>В п. 5.5.2 отчета от 24.10.2014 исх. №23/2655 Организация ссылается на то, что в соответствии с технологической картой на устранение трещин, раковин в бетоне 2014-66ПР-ТК, разработанной ООО «Промстройсити», ремонт дефектов бетонных поверхностей выявленных при проведении проверки в период с 29.05.2014 по 30.05.2014, будет проводится в мае 2015 года при плюсовых значениях температуры наружного воздуха.</p>
5.5.3	<p>Отсутствуют сведения по установке температурных датчиков в конструкции стен, при этом в Температурном журнале (начат 25.02.2014, окончен 12.03.2014) задокументированы замеры температуры бетона без указаний в каких скважинах они проводились. Организационно-технологической документацией – ППР «ФГУП «ЭХП». Площадка II. Здание 800. ППР на возведение монолитной части здания» 2013-07 ПР-800 не определены места устройства скважин для определения температуры бетона.</p> <p>Нарушены требования п. 7.9.5 СТО 95 135-2013.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена технологическая карта №2014-80ПР на устройство температурных скважин и наблюдений за температурой бетона.</p>
5.5.4	<p>Заготовка изделий из арматуры осуществляется с применением термической резки, не извлекая стержни из пакетов, тем самым осуществляя порчу оставшейся в пакете арматуры.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.16.6 СП 70.13330.2012; п. 3.5 СНиП 3.09.01-85.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>
5.5.5	<p>Производится резка выпусков стержней рабочей арматуры конструкций стен и перекрытий на отм. +6.000 в осях К-Л/2-3, в осях Л-М/25-26, для обеспечения прохода работников, в отсутствии организационно-технологической документации на производство указанных работ.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>

	Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.п. 5.7.2, 6.1 СП 48.13330.2011.	
5.5.6	<p>Объект «Здание 53-Котельная. Главный корпус» (устройство котлована под фундамент дымовых труб):</p> <p>Не обеспечен отвод поверхностных вод, выявлено подтопление фундаментов существующего (реконструируемого) Главного корпуса собирающейся в котловане поверхностной воды.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.п. 2.14, 2.17 СНиП 3.02.01-87.</p>	<p>Нарушения устранены.</p> <p>На данный период фундаменты под дымовые трубы выполнены с устройством обратной отсыпки.</p>
5.5.7	<p>Не осуществляется контроль за положением статического и динамического уровней воды в котловане, за состоянием откосов и дна котлована, за осадками здания Главного корпуса.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 2.19 (п.п. 8, 9, 10 Таблицы 1) СНиП 3.02.01-87.</p>	
5.6	Имеются случаи отсутствия контроля со стороны СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» за соблюдением подрядчиками правил складирования и хранения применяемых материалов в соответствии с установленными нормами и правилами при выполнении работ на объекте «Строительство и реконструкция сборочного производства. Здание 800» (нарушены требования: п. 4.2 стандарта СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 56 Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; п. 6.10 СП 48.13330.2011):	
5.6.1	<p>На объекте отсутствуют:</p> <p>помещение для хранения сварочных материалов, которое должно быть оборудовано стеллажами для хранения сварочных материалов по маркам, диаметрам и партиям, должно иметь термометр и психрометр для замеров и поддержания необходимых условий хранения;</p> <p>сушильные шкафы;</p> <p>термопены для переноса и хранения электродов.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>

	Нарушены требования п. 9.2.4.3 СТО 95 135 – 2013; п.п. 4.2, 4.10 РД 34.10.124-94.	
5.6.2	<p>Арматура складирована на не выровненных площадках вдоль здания без подкладок на земле, внутри здания без подкладок на бетоне, не укрыта от воздействия атмосферных осадков.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 5.8 ГОСТ 10922-90.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>
5.7	<p>Имеются случаи отсутствия контроля со стороны СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» за выполнением подрядчиками входного контроля применяемых материалов, изделий, конструкций при выполнении работ на объекте «Строительство и реконструкция сборочного производства. Здание 800». Отсутствуют сведения в Журнале входного контроля (начат 14.03.2014), а также Акт о проведении входного контроля наружной герметичной оболочки (металлической) керамзитобетонной части по оси А ряд 20-22/23.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 стандарта СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 8.4 СТО СРО-С-60542960 00038-2014; п. 5.2, 9.7, 9.11 СТО 95 137-2013; п. 5а Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; п. 7.1.3 СП 48.13330.2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>В представленных листах журнала входного контроля материала по зд. 800 отсутствует фиксация результатов проведения входного контроля наружной герметичной оболочки (металлической) керамзитобетонной части по оси А ряд 20-22/23.</p>
5.8	<p>Не обеспечивается своевременное оформление исполнительной документации и внесение записей по качеству.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 8.1, 8.2, 8.5, 8.6 РД-11-05-2007; п. 7.1.6 СП 48.13330.2011.</p>	<p>Нарушения устранены.</p> <p>Представлены документы подтверждающие устранение нарушения – копии листов общих и специальных журналов работ с внесенными записями.</p>
5.8.1	<p>в общем журнале работ «Строительство зд. №53 – котельной, г. Лесной Свердловской обл. ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Промзона 1, Промплощадка №8» отсутствуют следующие сведения:</p> <p>в разделе 1 об инженерно-техническом персонале лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства;</p> <p>в разделе 2 о специальных журналах, в которых ведется учет выполнения работ;</p>	<p>Дополнительно проведены инструктажи с персоналом по соблюдению требований СТО 95 135-2013 и РД 11-05-2007.</p>

	<p>в разделе 5 о проведении строительного контроля лица, осуществляющего строительство;</p> <p>в разделе 6 о регистрации исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства;</p>	
5.8.2	<p>в общем журнале работ № 1/2012 на строительно-монтажные работы по вертикальной планировке и устройству системы СФЗ здания 800 на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (начат 13.06.2012) отсутствуют сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> о разрешении на строительство; о ЗАО «ПЭМ-СТН» как лица, осуществляющего строительство; об уполномоченном представителе лица, осуществляющего строительство; о других лицах, осуществляющих строительство, их уполномоченных представителях; <p>в разделе 1 об инженерно-техническом персонале лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства;</p> <p>в разделе 2 о специальных журналах, в которых ведется учет выполнения работ;</p> <p>в разделе 5 о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства (внесена первая и единственная запись 11.02.2013);</p> <p>в разделе 6 о регистрации исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства;</p>	
5.8.3	<p>в журнале бетонных работ «Строительство зд. № 53 – котельной» не фиксируются тип вибратора и способ вибрирования бетонной смеси, а зафиксированные показания температуры наружного воздуха не достоверны ввиду отсутствия термометра на объекте;</p>	
5.8.4	<p>не внесены сведения о маркировке контрольных образцов бетона и данные о результатах испытаний контрольных образцов</p>	

	<p>бетона в промежуточном и проектном возрасте в Журнал бетонных работ № 1 на объекте «Строительство и реконструкция сборочного производства. Здание 800» (начат 20.12.2012).</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.6.1 СТО 95 135-2013; приложения X СП 70.13330.2011;</p>	
5.8.5	<p>в Журнале сварочных работ на объекте «Строительство и реконструкция сборочного производства. Здание 800» не заполнены разделы «Список сварщиков, выполняющих сварочные работы на объекте», «Список ИТР, занятых выполнением сварочных работ», также не заполнены графы «Отметка о сдаче и приемке узла под сварку», «Отметка о приемке сварного соединения» за период с 25.12.2012 по 29.05.2014.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.10.1.10 СП 70.13330.2012; п. 10 РД 11-05-2007.</p>	
6.	<p>ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С 60542960 00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования» (нарушены требования п.п. 5.1, 5.5, 6.3 6.4, 8.2 СТО СРО-С 60542960 00005-2012):</p> <p>в разработанном ООО «Промстройсити» и согласованном ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» проекте производства работ «ФГУП «ЭХП». Площадка II. Здание 800. ППР на возведение монолитной части здания» 2013-07 ПР-800 отсутствуют:</p> <p>решения по прокладке временных сетей электроснабжения и освещения рабочих мест;</p> <p>мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке;</p> <p>проектные решения для предупреждения падения работающих с высоты, места и способы крепления предохранительного пояса;</p> <p>узлы крепления страховочных лееров;</p> <p>карты (схемы) на операционный контроль качества СМР;</p> <p>перечень исполнительной и технической документации</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Представлен один лист ППР на возведение фундаментов под оборудование,</p> <p>подготовительные работы 2014-44 ПР-53Д «ФГУП «ЭХК» Площадка VIII. Котельная 53 в котором в разделе дополнительно к ППР №2014-44ПР-800 так и не определено как осуществляется электроснабжение и электроосвещение рабочих мест осуществить переносными кабелями и светильниками, присоединенным к ближайшим щитам распреустройства через пусковую аппаратуру;</p> <p>сохранность материалов, изделий, конструкций обеспечить складированием их согласно ГОСТам, ТУ на соответствующие им материалы, конструктивы;</p> <p>проектные решения для</p>

	документации, оформляемых в ходе выполнения и приемки работ.	предупреждения падения работающих с высоты, места и способы крепления предохранительного пояса;
7.	ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С 60542960-00036-2014 «Организация деятельности Генерального подрядчика. Общие требования» при выполнении СМР в г. Лесной Свердловской обл.:	
7.1	<p>Не разработана строительства объекта «Строительство и реконструкция сборочного производства. Здание 800».</p> <p>Нарушены требования п. 5.11 стандарта;</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлена Программа обеспечения качества которая должна быть утверждена, введена и согласована с эксплуатирующей организацией.</p> <p>Организация в п. 7.1 отчета от 28.08.2014 исх. №23/2051 ссылается на разработанную и утвержденную Программу обеспечения качества для ОИАЭ.</p> <p>При этом не представлены документы и материалы подтверждающие, что при разработке одной ПОК для нескольких видов деятельности в области использования атомной энергии в отношении одного или нескольких ОИАЭ, на которых осуществляется деятельность при выполнении работ (предоставлении услуг) на различных ОИАЭ обоснованы в соответствующей ПОК.</p> <p>Далее в п. 7.1 отчета от 24.10.2014 исх. №23/2655 Организация заявляет, что обоснование применения ПОК ЗАО «ПЭМ-СТН» на всех объектах - проведение СМР в качестве эксплуатирующей организации. На самом деле в соответствии с действием лицензий, выданных</p>

		Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору рег. № ЦО-03-101-5269, со сроком действия до 01.02.2015; рег. № ЦО-02-101-5270, со сроком действия до 01.02.2015 ЗАО «ПЭМ-СТН» оказывает услуги эксплуатирующей организации.
7.2	<p>Не определен порядок согласованных действий между ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и ЗАО «ПЭМ-СТН» на территории действующего производственного объекта.</p> <p>Нарушены требования п. 6.1.1 стандарта;</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлен акт приемки-передачи площадки под строительство объекта «Строительство и реконструкция сборочного производства комплекса зданий 800, 827).</p>
7.3	<p>Не осуществляется входной контроль переданной Заказчиком для исполнения рабочей документации.</p> <p>Нарушены требования п.п. 6.1.3.2, 6.1.3.4 стандарта:</p>	<p>Нарушения устранены.</p> <p>Представлен приказ от 20.06.2014 №43 «О назначении ответственных лиц» за проведение входного контроля рабочей и технологической документации инженера по подготовке производства СУУГР ЗАО «ПЭМ-СТН» Пшихачеву О.А.</p>
7.3.1	<p>В рабочей документации «Конструкции железобетонные. Том 1.1.1. Здание котельной (№ 53). Конструкции железобетонные котельного зала.» шифр ЭХП11 р.001-КЖ1.1.1 отсутствуют подпись главного инженера проекта под заверением о том, что документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», подписи разработчиков и нормоконтролера;</p>	<p>Представлены материалы подтверждающие проведение входного контроля рабочей и технологической документации – журнал входного контроля рабочей и технологической документации с отметками о проведении.</p>
7.3.2	<p>Рабочая документация «Опалубка стен, перекрытия и покрытия между осями Б-П, 15-26.Строительные конструкции» шифр 8785-800-КЖ инв. № 12-06041 с изм. 3 от 12.12.2013, «Конструкции железобетонные. Том 1.1.1. Здание котельной (№ 53). Конструкции железобетонные котельного зала.» шифр ЭХП11 р.001-КЖ1.1.1, «Конструкции железобетонные. Том 4. Сооружение № 56А, Резервуары дизельного топлива» шифр ЭХП11 р.001-КЖ4 не содержит: перечня работ и конструкций, показатели</p>	

	<p>качества которых влияют на безопасность и в процессе строительства подлежат оценке соответствия требованиям нормативных документов и стандартов Застройщика (Технического заказчика), являющихся доказательной базой соблюдения требований технических регламентов;</p> <p>требований к фактической точности контролируемых параметров;</p> <p>указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы;</p> <p>указаний по обеспечению безопасных условий труда.</p>	
7.4	<p>«Не получена от Заказчика по акту строительная площадка «Строительство и реконструкция сборочного производства. Здание 800».</p> <p>Нарушены требования п. 6.1.4.1 стандарта;</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлен акт приемки-передачи площадки под строительство объекта «Строительство и реконструкция сборочного производства комплекса зданий 800, 827).</p>
7.5	<p>Не ограждена строительная площадка «Строительство зд. № 53 – котельной».</p> <p>Нарушены требования п. 6.1.4.3 стандарта;</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы подтверждающие устранение нарушения.</p>
7.6	<p>Не осуществляются разработка комплексного укрупненного сетевого графика, контроль разработки подрядными организациями календарно-сетевых графиков.</p> <p>Нарушены требования п. 6.1.5 стандарта;</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы подтверждающие устранение нарушения.</p>
7.7	<p>Не проверяется наличие в применяемой подрядными организациями организационно-технологической документации указаний о проведении строительного контроля (карты на операционный контроль качества СМР).</p> <p>Нарушены требования п. 6.1.6.2 стандарта;</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены документы подтверждающие устранение нарушения.</p>
7.8	<p>Не разработаны процедуры (документы), определяющие объем, порядок и периодичность проведения контроля выполнения СМР, производимых подрядными организациями.</p> <p>Нарушены требования п. 6.2.4.1 стандарта;</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы подтверждающие устранение нарушения.</p>
7.9	<p>Не в полной мере соблюдаются требования по проведению строительного контроля (см. п.п. 3.5 – 3.8 настоящего Акта).</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Представлены документы подтверждающие устранение нарушений отмеченные в п.п.</p>

	Нарушены требования п. 6.2.5 стандарта;	3.5.3, 3.5.4, 3.6.1, 3.8.1-3.8.5. Акта проверки №048с от 16.06.2014. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушений по п.п. 3.5.1, 3.5.2, 3.5.5 - 3.5.7, 3.7 Акта проверки №048с от 16.06.2014.
7.10	<p>В обособленном подразделении СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» отсутствуют документы на систему управления проектами (СУП), соответствующей требованиям стандарта СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 (нарушены требования п. 7.1 стандарта):</p> <p>Стандарт управления проектами организации;</p> <p>Регламент обеспечения стройки проектно-сметной документацией;</p> <p>Регламент разработки календарного плана производства работ;</p> <p>Регламент обеспечения документацией по производству работ;</p> <p>Регламент сбора и ввода фактических данных в график проекта;</p> <p>Регламент контроля исполнения договорных обязательств и контроля сметного лимита;</p> <p>Регламент взаимодействия участников проекта;</p> <p>Альбом отчетных форм, используемых при реализации проектов;</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы подтверждающие устранение нарушения.</p>
7.11	<p>Не обеспечивается выполнение безопасных условий труда на строительной площадке, безопасности строительных работ.</p> <p>Нарушены требования п. 8.1.5 стандарта.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены акты-допуски для производства работ на территории строящегося объекта с ООО «АльфаСтрой», ООО «Промстройсити».</p>
8.	ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:	
8.1	Положение «Система управления охраной труда в ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН»	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлено переработанное</p>

	<p>СМК 06-01-2011 (введено в действие приказом от 30.11.2011 № 131) устанавливает требования к системе управления охраной труда и не описывает конкретных действий подразделений, вовлеченных в управление охраной труда.</p> <p>Нарушены требования: п. 8.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.1.1, 4.1.2 СУОТ Госкорпорации «Росатом»; п. 4.3.2 ГОСТ 12.0.230-2007.</p>	<p>Положение «Система управления охраной труда в ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» СМК 06-01-2014 которое устанавливает требования к системе управления охраной труда и не описывает конкретных действий подразделений, вовлеченных в управление охраной труда.</p>
8.2	<p>Не устанавливаются цели в области охраны труда для обособленного подразделения СУУГР ЗАО «ПЭМ-СТН»</p> <p>Нарушены требования: п. 8.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.7.1, 4.7.3 СУОТ Госкорпорации «Росатом»; п. 4.9.1 ГОСТ 12.0.230-2007.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены Политика и Цели в области охраны здоровья и безопасности персонала в СУУГР ЗАО «ПЭМ-СТН» СМК 06-02-2014.</p>
8.3	<p>Не разработаны процедуры по предупреждению и минимизации опасностей и рисков.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 8.2, 8.9 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.12, 4.13 СУОТ Госкорпорации «Росатом»; п. 4.10.1.2 ГОСТ 12.0.230-2007.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены разработанные процедуры по предупреждению и минимизации опасностей и рисков в разделах 8, 9, 10 Положения о системе управления охраной труда на стройплощадках СУУГР.</p>
8.4	<p>Не разработаны мероприятия по применению подрядчиками и их работниками требований организации по охране труда, а также обеспечения своевременной корректировки этих мероприятий.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.13 СУОТ Госкорпорации «Росатом»; п. 4.10.5.1 ГОСТ 12.0.230-2007;</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены разработанные мероприятия по применению подрядчиками и их работниками требований организации по охране труда, а также обеспечения своевременной корректировки этих мероприятий в п. 7.2 раздела 7 Положения о системе управления охраной труда на стройплощадках СУУГР.</p>
8.5	в СУУГР ЗАО «ПЭМ-СТН» отсутствуют:	
8.5.1	Перечень СИЗ, выдаваемых работникам, карточек учета СИЗ и журнала учета карточек СИЗ.	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены документы подтверждающие устранение</p>

	Нарушены требования: п.п. 10.9, 10.10, 10.11 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 13 Приложения к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 290н;	нарушения.
8.5.2	Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. Нарушены требования п. 10.20 СТО СРО-С-60542960-00006-2011;	Нарушение устранено. Представлены документы подтверждающие устранение нарушения.
8.5.3	Перечень профессий, которые должны иметь 1-ю группу по электробезопасности. Нарушены требования п. 11.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 1.4.3, 1.4.4 ПТЭЭП;	Нарушение устранено. Представлен приказ от 21.04.2014 №8-к «Об утверждении перечня профессий ПО СУУГР, которые должны иметь 1-ую группу по электробезопасности».
8.5.4	Инструкции проведения инструктажа персонала на 1-ю группу по электробезопасности и журнала учета присвоения групп по электробезопасности неэлектрическому персоналу. Нарушены требования: п. 10.7 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 1.4.4 ПТЭЭП;	Нарушение устранено. Представлена разработанная инструкция №ИОТ-002-2014 «Инструкция по охране труда для неэлектрического персонала, имеющего 1 группу по электробезопасности.
8.6	В СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» не назначены приказами. Нарушены требования: п.п. 10.2, 12.6 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390:	Нарушения устранены. Представлены: Приказ от 25.04.2014 №34/1 «О назначении ответственных лиц СУУГР за обеспечение требований пожарной безопасности при организации генподрядных работ по объектам: «Строительство и реконструкция сборочного производства...», «Строительство здания 53-котельной»; Приказ от 13.08.2014 №10-к «О назначении ответственных лиц».
8.6.1	Должностное лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности.	
8.6.2	Должностное лицо, ответственное за исправное состояние средств пожаротушения.	
8.7	В СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» не разработаны Мероприятия по улучшению условий по охране труда с суммами затрат (не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции, работ, услуг). Нарушены требования: п. 8.4 СТО СРО-С-	Нарушение устранено. Представлены Мероприятия по улучшению условий по охране труда в СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» на 2014 год.

	60542960-00006-2011; п.п. 4.6.1-4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 СУОТ-2009 Госкорпорации «Росатом»; ст. 226 ТК.	
8.8	Не осуществляется контроль выполнения требований охраны труда при работе подрядчиков на строительстве и реконструкции объектов ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (нарушены требования: п. 8.8 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 3.5.1 СУОТ Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»), что подтверждается нарушениями, допущенными подрядными организациями:	
8.8.1	<p>Объект «Строительство комплекса зданий сборочного производства. Здание 800».</p> <p>не установлены схемы проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов пожарного водоснабжения на въезде на производственную территорию объекта.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.2.5 СНиП 12-03-2001.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены документы и материалы подтверждающие устранение нарушений.</p>
8.8.2	<p>проект производства работ «ФГУП «ЭХП». Площадка II. Здание 800. ППР на возведение монолитной части здания» 2013-07 ПР-800, согласованный ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН», не содержит (нарушены требования п. 4.18 СНиП 12-03-2001):</p> <p>конкретных проектных решений по безопасности труда, не определяет технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда; проектные решения заменены извлечениями из норм и правил безопасности труда.</p> <p>Нарушены требования п. Ж1 Приложения Ж; опасных производственных факторов, связанных с технологией и условиями производства работ.</p> <p>Нарушены требования п. Ж3 Приложения Ж; проектных решений для предупреждения падения работающих с высоты, места и способы крепления предохранительного пояса; кроме того, не определены: средства подмащивания, предназначенные для выполнения отдельных</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы и материалы подтверждающие устранение нарушений.</p>

	<p>видов работ или отдельных операций.</p> <p>Нарушены требования п. Ж7 Приложения Ж; указаний по устройству временных электроустановок, выбору трасс и определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей, устройства для ограждения токоведущих частей и месторасположение вводно-распределительных систем и приборов; способов заземления металлических частей электрооборудования.</p> <p>Нарушены требования п. Ж11 Приложения Ж; определения участков работ, на которых могут возникнуть вредные производственные факторы, обусловленные технологией и условиями выполнения работ; определения средств защиты работающих.</p> <p>Нарушены требования п. Ж12 Приложения Ж.</p>	
8.8.3	<p>арматура складирована на невыровненных площадках вдоль здания без подкладок на земле, внутри здания без подкладок на бетоне.</p> <p>Нарушены требования п.п. 6.3.2, 6.3.3 СНиП 12-03-2001;</p>	<p>Нарушения устранены. Представлены документы и материалы подтверждающие устранение нарушений.</p>
8.8.4	<p>навесные леса на отм. + 6.000 по оси Б ряды 1-2 (снаружи и внутри здания) имеют неровные рабочие настилы, не имеют бортовых элементов, высота ограждения менее 1,8 м и не имеет второго горизонтального элемента на расстоянии не более 0,5 м от первого, внизу под местом производства работ не определены и не ограждены опасные зоны, не оборудованы лестницами для подъема и спуска людей.</p> <p>Нарушены требования п. 7.4.11 СНиП 12-03-2001; п.п. 2.1.4, 2.1.5, 2.2.36 ПОТ Р М-012-2000.</p>	
8.8.5	<p>не пристегнуты фалы предохранительных поясов рабочих, выполняющих работы по монтажу опалубки на отм. + 6.000 по оси Б ряды 1-2, к специальным устройствам;</p>	
8.8.6	<p>осуществляется хранение баллонов с газом (остатками газа) без предохранительных колпаков.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960 00006-2011; п. 664 ППБ 01-03; п. 4.2 СНиП 21-01-97;</p>	
8.8.7	<p>не закрыт и не огражден проём в стене на отм. +6.000 по ряду 3 в осях Л-К.</p>	

	Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4.9 СНиП 12-03-2001;	
8.8.8	<p>не организованы в соответствии с требованиями, разработанными в проекте производства работ «ФГУП «ЭХП». Площадка П. Здание 800. ППР на возведение монолитной части здания» 2013-07 ПР-800 места прохода и подъема с отм. + 6.000 работников к месту выполнения работ по бетонированию плиты покрытия на отм. +11.900, где проводилось бетонирование 29.05.2014; и по монтажу опалубки стены на отм. +6.000 ÷ +8.900 в рядах 1-2 ось К.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960 00006-2011; п. 4.18, п.п. К1 приложения Ж СНиП 12-03-2001; п.п. 1.24-1.45 ПОТ РМ 012-2000;</p>	
8.8.9	<p>не оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА штепсельные розетки, предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.7 СНиП 12-03-2001; п. 7.1.71 ПУЭ;</p>	
8.8.10	<p>не подвешены и не защищены от механических повреждений, а местами проложены по земле электрические кабели.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001; п. 7.3.16 СНиП 12-04-2002;</p>	
8.8.11	<p>применяются электрические удлинители не заводского исполнения.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 3.5.13 ПТЭЭП; п.п. 2.1.21 ПУЭ;</p>	
8.8.12	<p>электрические рубильники временных электрических сетей напряжением 380V не имеет повторного защитного заземления.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 1.7.102 ПУЭ; п. 2.7.6 ПТЭЭП;</p>	
8.8.13	отсутствуют устройства защитного отключения, устанавливаемые на вводах кабельных линий	

	<p>в распределительных устройствах бытовых вагончиков на площадке строительства.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 1.7.50 ПУЭ; п. 411.3.3 ГОСТ Р 50571.3-2009;</p>	
8.8.14	<p>расстояние сигнального ограждения от границы перепада по высоте вдоль траншеи канализации К-1 менее 2-х м, местами проходит по бровке траншеи, на сигнальном ограждении не вывешены знаки безопасности.</p> <p>Нарушены требования п.п. 2.2.7, 2.2.12 ГОСТ 12.4.059-89;</p>	
8.8.15	<p>Объекте «Строительство здания 53 - котельная».</p> <p>не установлены схемы проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов пожарного водоснабжения на въезде на производственную территорию объекта.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.2.5 СНиП 12-03-2001;</p>	
8.8.16	<p>на сигнальных ограждениях, установленных вокруг котлованов под дымовые трубы и резервуары резервного топлива, внутри Главного корпуса, не вывешены знаки безопасности.</p> <p>Нарушены требования п. 2.2.12 ГОСТ 12.4.059-89;</p>	
8.8.17	<p>выполнена разводка временных электросетей напряжением до 1000 В над проходами на высоте 1.5 м.</p> <p>Нарушены требования п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001.</p>	
9.	<p>ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ»:</p>	<p>Нарушения не устранены.</p> <p>Не представлены документы подтверждающие устранение нарушений.</p>
9.1	<p>договора субподряда №14/9-з-14 от 30.12.2013 между ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» (Генподрядчик) и ООО «Промстройсити» (Подрядчик) на выполнение строительно-монтажных работ комплекса зданий сборочного производства и № 14/160-з-14 от 14.04.2014 на выполнение строительно-монтажных работ на</p>	

	объекте «Строительство здания 53 - котельная» ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в г. Лесной Свердловской области не содержат:	
9.1.1	<p>видов работ, предусмотренных Свидетельством о допуске к работ ООО «Промстройсити» и реквизитов документа, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам на объектах использования атомной энергии, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства.</p> <p>Нарушены требования п. 1.1 правил;</p>	
9.1.2	<p>пункта - «Подрядчик при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства обязан выполнять требования Стандарта СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СТО СРО-С-60542960 00006-2011) об охране труда и промышленной безопасности».</p> <p>Нарушены требования п. 3 правил;</p>	
9.1.3	<p>раздела «Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика».</p> <p>Нарушены требования п. 4 правил;</p>	
9.2	<p>договор субподряда №14/64-з-14 от 01.03.2014 между ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» (Генподрядчик) и ООО «АльфаСтрой» (Подрядчик) на выполнение строительно-монтажных работ наружной теплосети на объекте «Строительство и реконструкция сборочного производства» ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в г. Лесной Свердловской области не содержит перечня видов работ, предусмотренных Свидетельством о допуске к работ ООО «АльфаСтрой».</p> <p>Нарушены требования п. 1.1 правил;</p>	
9.3	<p>договора субподряда №14/529-з-13 от 20.09.2013 между ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» (Генподрядчик) и ООО «АльфаСтрой» (Подрядчик) на выполнение строительно-монтажных работ наружной теплосети на объекте «Строительство и реконструкция сборочного производства» и №14/529-з-13 от 20.09.2013 на</p>	

	<p>выполнение СМР по наружным сетям канализации зданий 800, 827 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в г. Лесной Свердловской области не содержат перечней видов работ, предусмотренных Свидетельством о допуске к работ ООО «АльфаСтрой».</p> <p>Нарушены требования п. 1.1 правил;</p>	
9.4	<p>привлечена организация ООО «Энергоформ» в качестве подрядчика по договору субподряда № 14/676-з-13 от 22.10.2013 на работы по монтажу оборудования котельной (здание № 53) и оборудования водоподготовки (здание № 57), пусконаладочные работы на объекте «Строительство здания № 53 – котельной для ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», не имеющая допуска саморегулируемой организации к выполнению видов работ №№ 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6, 24.7, входящих в состав работ по договору.</p> <p>Нарушены требования п. 1 правил;</p>	
9.5	<p>договор субподряда № 14/676-з-13 от 22.10.2013 между ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» (Генподрядчик) и ООО «Энергоформ» (Подрядчик) на работы по монтажу оборудования котельной (здание №53) и оборудования водоподготовки (здание № 57), пусконаладочные работы на объекте «Строительство здания № 53 – котельной для ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» не содержит перечня видов работ, предусмотренных Свидетельством о допуске к работ ООО «Энергоформ».</p> <p>Нарушены требования п. 1.1 правил.</p>	

ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» не устранило нарушения по п.п. 5.3, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.5, 5.7, 6, 7.1, 7.5, 7.6, 7.8-7.10, 8.8.2, 9 предписания, указанные в предписании от 26.06.2014 №СРО-П-ПС-099.

Главный специалист
отдела технического надзора



Герасимов А.В.

(Фамилия и инициалы)