

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 092

г. Москва

« 18 » июня 2014 г.

Выдано

ООО «Энергоремонт»

427622, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, дом 7

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 03.06.2014 № 045с, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не все руководители и специалисты ООО «Энергоремонт» имеют повышение квалификации в области строительной деятельности: в категории «Руководители» - действующего удостоверения о повышении квалификации не имеют 2 чел.; в категории «Линейные работники» - действующего удостоверения о повышении квалификации не имеют 4 чел.; Нарушены требования п. 3.3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	30.07.2014
2.	В организации не создана аттестационная комиссия, не проводится аттестация специалистов на соответствие занимаемой должности. Нарушены требования п. 3.1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	30.07.2014
3.	ООО «Энергоремонт» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию системы управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:	30.07.2014
3.1	Не устанавливаются цели в области качества в подразделениях. Нарушены требования п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	

3.2	<p>Не разработаны процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции (строительно-монтажных работ).</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	30.07.2014
4.	<p>ООО «Энергоремонт» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля, стандарта СТО СРО-С-60542960 00038-2014, в части порядка проведения строительного контроля, стандарта СТО 95 135 – 2013, в части организации контроля качества строительных работ, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении работ по устройству монолитного железобетонного фундамента ФО-3 под опору консольного крана в осях Е-И/49-50 на объекте корп. №703 цеха 60 ОАО «Чепецкий механический завод»:</p>	30.07.2014
4.1	<p>Отсутствует организационно - технологическая документация - не разработан проект производства работ.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.7.1 -5.7.5 СП.48.13330.2011.</p>	
4.2	<p>Имеется «сетка» трещин на поверхности бетона.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 605429690 00002-2011; п. 5.18.4 СП 70.13330.2012.</p>	
4.3	<p>Отсутствует журнал бетонных работ.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 605429690 00002-2011; Приложение X СП 70.13330.2012.</p>	
4.4	<p>Не проведен входной контроль рабочей документации - в рабочей документации ТС-703-09-АС не установлены требования к определению показателей качества бетона, а именно прочности, морозостойкости, водонепроницаемости, деформативности и др.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.5 СП 70.13330.2012; п.п. 11.4.2, 11.5 СП 63.13330.2012.</p>	
4.5	<p>Отсутствует документированное подтверждение проверки законченного монолитного железобетонного фундамента на качество бетона по прочности, а при необходимости по морозостойкости, водонепроницаемости и другим показателям. Вышеуказанный законченный конструктивный элемент принят комиссией актом освидетельствования скрытых работ № 4 от 15.05.2014, при этом бетонирование выполнено 15.05.2014.</p>	


	Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.7 СТО 95-135-2013; п. 5.5 СП 70.13330.2012.	30.07.2014
4.6	В рабочей документации ТС-703-09-АС не определены мероприятия по выдерживанию и уходу за бетоном. Нарушены требования: 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.4 СП 70.13330.2012; п. 11.1.5 СП 60.13330.2012.	
4.7	Отсутствует документированное подтверждение проведения мероприятий по уходу за уложенной бетонной смесью. Нарушены требования: 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.6 СТО 95-135-2013, п. 5.4 СП 70.13330.2012.	
4.8	Отсутствуют документированные результаты проведения операционного контроля. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.17.8 СП.70.13330.2012; п. 7.1.6 СП 48.13330.2011.	
4.9	Отсутствуют геодезические исполнительные схемы при выполненном освидетельствовании скрытых работ по разработке котлована, устройства мембраны, при этом вышеуказанные работы и конструкции приняты комиссией актами № 1 от 07.05.2014, № 2 от 08.05.2014, № 3 от 14.05.2014, № 4 от 15.05.2014. Нарушены требования п. 4.6 СТО СРО-С-60542960-00002-2011.	
4.10	Применены стержни рабочей арматуры Ø 12AI (акт освидетельствования скрытых работ № 3 от 14.05.2014), что противоречит требованиям рабочей документации ТС-703-09-АС (должны быть применены арматурные стрежни Ø 12 АIII). Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.16.16, 5.16.17 СП 70.13330.2012.	
4.11	Отсутствует сертификат/паспорт качества на примененные болты 1.1М36х1120. Нарушены требования п.п. 4.6, 7.1, 7.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011.	
5.	ООО «Энергоремонт» не соблюдает требования правил саморегулирования НПСАС-2011-1 «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - в соответствии с договором от 12.03.2014 № 4914LA004 926 работников ООО «Энергоремонт» застрахованы от несчастных случаев при выполнении ими своих производственных (трудовых) обязанностей на сумму 50 000,00 (пятьдесят тысяч) руб. на одного застрахованного.	30.07.2014

	Нарушены требования п. 3.3.1 НПСАС-2011-1.	
6.	<p>ООО «Энергоремонт» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ» - договор подряда от 27.03.2014 №ЭР-10/130-2014 с ООО «МСУ -106» на выполнение работ «По нанесению гуммировочного покрытия на внутреннюю поверхность системы В2» не содержит:</p> <p>данных Свидетельства о допуске к работам организации контрагента:</p> <p>номер Свидетельства о допуске к работам;</p> <p>видов работ, предусмотренных Свидетельством о допуске к работам;</p> <p>даты выдачи Свидетельства о допуске к работам;</p> <p>наименования, регистрационного номера саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций и реквизиты документа, подтверждающего право выдавать свидетельства о допуске к работам на объектах использования атомной энергии, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства;</p> <p>пункта следующего содержания – «Подрядчик (субподрядчик) при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства обязан выполнять требования Стандарта СРО НП "СОЮЗАТОМСТРОЙ" (СТО СРО-С-60542960 00006-2011) об охране труда и промышленной безопасности»;</p> <p>раздела «Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика»</p> <p>Нарушены требования п.п. 1.1, 3, 4 правил саморегулирования.</p>	30.07.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

Председатель
дисциплинарной комиссии

(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.

(расшифровка подписи)