

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное  
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 058**

г. Москва  
(место составления)

« 10 » 04 2014 г.

Выдано **ООО Центр технических услуг «Светлана»**

347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 61

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 04.04.2014 № 023с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	<p>Организация не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала:</p> <p>в категории «ИТР» отсутствуют 13 чел. для выполнения видов работ №№ 2.1, 2.4, 6.1 – 6.3, 9.1, 9.2, 10.1, 13.1 – 13.3;</p> <p>в категории «Линейные работники»:</p> <p>недостаточно 3 чел. для выполнения видов работ №№ 2.1, 2.4, 6.1 – 6.3, 9.1, 9.2, 10.1, 13.1 – 13.3;</p> <p>отсутствуют 2 чел. для выполнения видов работ №№ 15.1, 15.2, 15.4 – 15.6;</p> <p>в категории «Квалифицированные рабочие» у 60 чел. не подтверждена квалификация для выполнения следующих видов работ:</p> <p>для выполнения видов работ № 2.1, 2.4 – 8 чел.;</p> <p>для выполнения видов работ № 6.1 – 6.3 – 14 чел.;</p> <p>для выполнения видов работ № 9.1, 9.2 – 6 чел.;</p> <p>для выполнения вида работ № 10.1 – 13 чел.;</p> <p>для выполнения видов работ 13.1 – 13.3 – 7 чел.;</p> <p>для выполнения видов работ 15.1, 15.2, 15.4 – 15.6 – 12 чел.</p> <p>Нарушены требования п.п. 1, 2 гл. I разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	15.05.2014

2.	Организация не соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации:	15.05.2014
2.1	Отсутствуют протоколы и удостоверения у членов аттестационной комиссии, осуществляющих проверку знаний в области промышленной, экологической и энергетической безопасности, а также у работников, выполняющих функции строительного контроля. Нарушены требования п. 3.2 гл. I разд. I Требований; п. 24 РД 03-19-2007.	
2.2	Не соблюдаются требования по прохождению курсов повышения квалификации руководителями, руководителями структурных подразделений и специалистами организации, занятыми в области строительной деятельности и находящимися в штате по основному месту работы: в категории «ИТР» не имеют повышение квалификации 3 чел. из 5-ти чел., соответствующих требованиям; в категории «Линейные работники» не имеют повышение квалификации 3 чел из 6-ти чел., соответствующих требованиям. Нарушены требования п. 3.3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	
3.	В Организации отсутствует специалист по основному месту работы, ответственный за охрану труда, с соответствующим техническим образованием и специальностью. Нарушены требования п. 7 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	15.05.2014
4.	Организация не соблюдает требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Нарушены требования п.п. 1.7, 4.3 Приложения № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.	15.05.2014
5.	Организация не соблюдает требования Положения о профессиональной подготовке квалифицированных рабочих организаций – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Нарушены требования Раздела 2 Приложения № 4 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	15.05.2014
6.	Организация не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, а также соответствия Программ обеспечения качества требованиям органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью. Нарушены требования п.п. 2.1, 2.4 стандарта.	15.05.2014

6.1	Область сертификации, определенная приложением №1 к сертификату № СДС.ПИК.СМК 002630-11, не распространяется на виды работ №№ 2.1, 6.1 – 6.3, указанные в свидетельстве о допуске № СРО-С-016-00271/5-17052013. Нарушены требования п. 4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	15.05.2014
6.2	Отсутствует документально оформленная и утвержденная генеральным директором организации политика в области качества. Нарушены требования п.п. 4.2.1, 5.1, 5.3 ГОСТ ISO 9001-2011.	
6.3	Не назначен приказом представитель руководства по качеству. Нарушены требования п. 5.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	
6.4	Не осуществляется поддержание СМК в рабочем состоянии – не актуализируются документы в связи с изменением организационной структуры организации, с изменением нормативно-технической документации. Нарушены требования п. 5.4.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	
6.5	Программа обеспечения качества при сооружении блоков атомных станций ПОК ЦТУ-01-002 редакция №1 (утверждена 18.03.2011) не согласована генеральным подрядчиком ОАО «НИАЭП». Нарушены требования п.п. 6, 8 НП-090-11.	
6.6	Не проводятся внутренние аудиты функционирования программы обеспечения качества при сооружении блоков атомных станций ПОК ЦТУ-01-002 редакция №1. Нарушены требования п. 2.4 стандарта СТО-С-00003-2009, п. 25 НП-090-11; п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	
7.	Организация не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, СТО СРО-С 60542960 00038-2014, СТО 95 135 – 2013, СТО 95 137-2013:	15.05.2014
7.1	Не определен порядок проведения входного контроля рабочей и технологической документации, не назначены лица, ответственные за проведение входного контроля рабочей и технологической документации. Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011, п. 6.4 СТО СРО-С-60542960 00038-2014, п. 7.1.1 СП 48.13330.2011.	
7.2	На объекте «ЭЭТУ» 4-го энергоблока на отм.+3.600 выявлены нарушения:	
7.3.1	У электросварщика Толстенева А.В., выполняющего сварочные работы по устройству каркаса металлических перегородок, отсутствует термопенал. Нарушены требования п. 9.2.7.1 СТО 95 135 – 2013.	

7.3.2	<p>Отсутствуют сушильный и прокалочный шкафы, не использованные за смену электроды не возвращаются на специально оборудованные места, не ведется журнал возврата сварочных материалов.</p> <p>Нарушены требования п.п. 9.2.4.3, 9.2.7.1 СТО 95 135 – 2013.</p>	15.05.2014
7.3.3	<p>На рабочем месте отсутствует технологическая карта по приготовлению цементно-песчанной смеси, применяемой для устройства огнезащиты металлоконструкций гипсовых пазогребневых перегородок.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.7.1 – 5.7.3 СП 48.13330.2011.</p>	
7.3.4	<p>На рабочем месте отсутствует организационно-технологическая документация по устройству металлоконструкций и монтажу перегородок из гипсовых пазогребневых плит.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.7.1 – 5.7.3 СП 48.13330.2011.</p>	
7.3.5	<p>Размеры вертикальных и горизонтальных швов при монтаже гипсовых пазогребневых плит колеблются от 2 до 10 мм при проектной толщине швов в пределах 1-2 мм.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.7.1 СП 48.13330.2011; п. 7.8 001-10А-ППР-2013.</p>	
7.3.6	<p>Не закрашиваются места приварки армирующей проволоки Ø 6мм, устанавливаемой в рядах гипсовых пазогребневых плит.</p> <p>Нарушены требования: 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6.8.2 СП 70.13330.2012.</p>	
7.3.7	<p>Имеются свищи, неравномерная чешуйчатость вертикальных и горизонтальных сварных швов при монтаже металлоконструкций гипсовых пазогребневых перегородок в рядах В-Г осях 4-5.</p> <p>Нарушены требования п. 9.3.5.4 и таблицы №4 СТО 95 135 – 2013.</p>	
7.3.8	<p>Хранение материалов – цемента, клея для гипсовых пазогребневых плит, алебастра, осуществляется на бетонном полу без применения поддонов.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6.10 СП 48.13330.2011.</p>	
7.3.9	<p>Не выполнены температурно-усадочные швы при устройстве стяжки кровли на отм.+ 21.400, вследствие чего на стяжке присутствует большое количество хаотически расположенных трещин с раскрытием более 0,2 мм.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.7.1 СП 48.13330.2011; п. 3.4.6 ППР «Ростовская АЭС. Энергоблок №4. Главный корпус. Машзал, деаэрационное отделение, этажерка ЭТУ. Устройство кровли.» 2013-10а – Бл.4-ППР-1.</p>	

7.3.10	<p>Организация привлекла для проведения испытаний строительных материалов ООО «Центральная строительная лаборатория», которая не имеет Сертификатов соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009.</p> <p>Нарушены требования п. 6.6 СТО СРО-С-60542960 00038-2014.</p>	15.05.2014
8.	<p>Организация не соблюдает требования Стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования» - проекты производства работ: «Ростовская АЭС. Энергоблок №4. Главный корпус. Машзал, деаэрационное отделение, этажерка ЭТУ. Устройство кровли.» шифр 2013-10а –Бл.4-ППР-1, «Ростовская АЭС. Энергоблок №4. Главный корпус. ЭЭТУ. Устройство перегородок и покрытия пола.» шифр 001-10А-ППР-2013 не утверждены и не выпущены «в производство работ» ответственным лицом ООО ЦТУ «Светлана» и не содержат в своем составе:</p> <p>графика поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования (нарушены требования п. Б7 приложения Б СТО СРО-С-60542960-00005-2012);</p> <p>графика движения рабочих кадров по объекту (нарушены требования п. Б9 приложения Б СТО СРО-С-60542960-00005-2012);</p> <p>схем движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий (нарушены требования п. Б13 приложения Б СТО СРО-С-60542960-00005-2012);</p> <p>решений по прокладке временных сетей энергоснабжения, освещения рабочих мест (нарушены требования п. Б 19.2 приложения Б СТО СРО-С-60542960-00005-2012);</p> <p>карт (схем) операционного контроля, которые должны содержать места выполнения контрольных операций, их частоту, исполнителей, методы и средства измерений, контролируемые параметры, значения контролируемых параметров.</p> <p>Нарушены требования п. Б16 приложения Б СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	15.05.2014
9.	<p>Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00008-2011 «Организация строительно-монтажных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу» - не разработаны программы подготовки персонала.</p> <p>Нарушены требования п. 8.3 СТО СРО-С-60542960-00008-2011.</p>	15.05.2014

10.	Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:	15.05.2014
10.1	На объекте «ЭЭТУ» 4-го энергоблока РоАС отм.+3.600 выявлены следующие нарушения:	
10.1.1	Временные электрические сети напряжением 0.38 кВ (кабель питания сварочного трансформатора ВД 350 инв. № 00000012) проложены по полу, в местах прохода людей и не защищены от механических повреждений. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001.	
10.1.2	Применяется электрический удлинитель №14, имеющий повреждения наружной оболочки кабеля. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 3.5.13 ПТЭЭП; п.п. 2.1.21 ПУЭ.	
10.1.3	Электрические рубильники временных электрических сетей ЩУ1, ЩУ6 не имеют повторного заземления, отсутствует запирающее устройство. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 1.7.102 ПУЭ; п.п. 2.7.6 ПТЭЭП.	
10.1.4	Штепсельные розетки, установленные на ЩУ1 и ЩУ6, предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, не оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.7 СНиП 12-03-2001; п. 7.1.71 ПУЭ.	
10.1.5	Электросварщик Толстенов А.В. при выполнении сварочных работ каркаса металлических перегородок применил жестяное ведро в качестве подмостей. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 1.10, 1.43, 2.2.1-2.2.3 ПОТ РМ-012-2000.	
10.1.6	Не назначены приказом ответственные лица за производство работ повышенной опасности. Нарушены требования п. 10.14 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.	
10.1.7	Отсутствует журнал регистрации несчастных случаев. Нарушены требования п. 10.20 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.	
10.1.8	Не разработаны мероприятия по улучшению условий по ОТ с суммами затрат (не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции, работ, услуг). Нарушены требования п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.	

10.1.9	<p>Не разработана конкретная документация (положения, руководства, инструкции, регламенты, методики и другие внутренние документы, используемые в рамках СУОТ), устанавливающая и описывающая основные процедуры системы управления охраной труда в их взаимодействии, в том числе по разработке, внедрению и обеспечению эффективного функционирования системы, достижению соответствующих целей по системе охраны труда и промышленной безопасности.</p> <p>Нарушены требования п. 8.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; разделов 4 и 5 СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p>	15.05.2014
11.	<p>Организация не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства «НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» гражданской ответственности» НПСАС-2009-1.</p> <p>Гражданская ответственность застрахована по договору № 13015D4000565-СРО сроком действия до 24.03.2014, с размером страховой суммы в 10 млн.руб. В договоре указано недействующее свидетельство СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (Свидетельство № СРО-С-016-00271/4-07122012 от 07.12.2012 закончило свое действие 17.05.2013).</p> <p>Нарушены требования п.п. 1.1, 1.3 НПСАС-2009-1.</p>	15.05.2014
12.	<p>Организация не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1.</p> <p>Работники организации не застрахованы от несчастных случаев при выполнении ими своих производственных (трудовых) обязанностей.</p> <p>Нарушены требования п. 1.1 НПСАС-2011-1.</p>	15.05.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: [PanovaNG@atomsro.ru](mailto:PanovaNG@atomsro.ru)

**Председатель Дисциплинарной  
комиссии**  
(должность)

(подпись)

**Толмачев А.В.**  
(расшифровка подписи)