

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 199

г. Москва

« 31 » октября 2014 г.

Выдано

ЗАО «Ренейссанс Констракшн»

194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 26 лит. А

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 22.10.2014 № 101с, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	ЗАО «Ренейссанс Констракшн» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала: в категории «Линейные работники» недостаточно 3 чел.; в категории «Квалифицированные рабочие»: недостаточно рабочих для выполнения видов работ № 6.2 - 4 чел.; № 6.3 – 3 чел.; № 7.1-7.3 – 6 чел.; отсутствуют рабочие для выполнения видов работ № 1.1, 1.2 – 6 чел.; № 2.4 – 7 чел.; № 6.1 – 7 чел.; № 10.1-10.6 – 10 чел.; № 12.3, 12.8 – 7 чел. Нарушены требования п.п. 1, 2 гл. I разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам.	01.12.2014
2.	ЗАО «Ренейссанс Констракшн» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала для выполнения видов работ № 33.1.12, 34: недостаточно работников в категории «Руководство» в количестве 1 чел.; недостаточно специалистов в количестве 4 чел.	01.12.2014

	<p>(необходимо 5 чел.) в структурном подразделении, осуществляющем работы по обеспечению системы управления проектами, имеющих базовое образование или повышение квалификации в области управления проектами.</p> <p>Нарушены требования приложения №5 п. 1.2 гл. I разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам.</p>	
3.	<p>ЗАО «Ренейссанс Констракшн» не соблюдает требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» в части планирования повышения квалификации специалистов структурного подразделения, осуществляющего работы по обеспечению системы управления проектами в количестве 4-х человек.</p> <p>Нарушены требования раздела 3 приложения № 2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам.</p>	01.12.2014
4.	<p>ЗАО «Ренейссанс Констракшн» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, а также в части соответствия программы обеспечения качества для объектов использования атомной энергии требованиям органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью:</p>	01.12.2014
4.1	<p>Документы СМК не актуализированы в соответствии с выходом новых действующих нормативных документов.</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2.3, 4.2.4 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
4.2	<p>Не установлены Цели в области качества в целом по организации и в соответствующих подразделениях.</p> <p>Нарушены требования п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
4.3	<p>Не разрабатывается план мероприятий по улучшению СМК.</p> <p>Нарушены требования п. 5.6.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
4.4	<p>Не проводится анализ системы менеджмента качества со стороны руководства.</p> <p>Нарушены требования п. 5.6 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
4.5	<p>Не определены средства управления и соответствующая ответственность и полномочия для действий с несоответствующей продукцией.</p> <p>Нарушены требования п. 8.3 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
4.6	<p>Не запланированы и не проводятся внутренние проверки (аудиты) с целью установления того, что система менеджмента качества соответствует запланированным мероприятиям (процессам жизненного цикла продукции), требованиям к системе менеджмента качества, внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.</p>	

	Нарушены требования п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	01.12.2014
4.7	«Программа обеспечения качества при сооружении Ленинградской АЭС-2» № LN20.W.557.&.&&&&. &&&&.089.PE.0002 (введена в действие приказом от 01.10.2014 № 102) не определяет порядка управления несоответствиями. Нарушены требования пп. 1 - 6 п. 24 НП-090-11.	
5.	ЗАО «Ренейссанс Констракшн» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации»:	01.12.2014
5.1	Не разработаны необходимые регламентирующие документы по процессам управления проектами: стандарт управления проектами организации; регламент обеспечения стройки проектно-сметной документацией; регламент обеспечения документацией по организации строительства; регламент обеспечения документацией по производству работ; регламент разработки календарного плана производства работ; регламент сбора и ввода фактических данных в график проекта; регламент координации работ; регламент взаимодействия участников проекта. Нарушены требования раздела 5 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.	
5.2	Отсутствуют специалисты, необходимые для обеспечения функционирования СУП. Нарушены требования раздела 7 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.	
5.3	Не определены процессы управления проектами: подготовка строительного производства; контроль и координация работ в процессе строительства. Нарушены требования раздела 8 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.	
6.	ЗАО «Ренейссанс Констракшн» не соблюдает требований стандартов СТО СРО-С-60542960 00002-2011, СТО 95 135-2013, а также сводов правил (частей сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении СМР на объектах строительства Ленинградской АЭС -2:	01.12.2014
6.1	На объекте 10 UBS «Резервная дизельная электростанция системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива» допущены следующие нарушения:	

6.1.1	<p>Присутствуют пустоты и места с оголением стержней рабочей арматуры на бетонной поверхности стены вдоль оси В/1 на отм. + 4.700 (в районе дверного проема).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 5.18.4 СП 70.13330.2012.</p>	01.12.2014
6.1.2	<p>Присутствуют места с отсутствием заполнения цементным молочком заполнителя бетона и места с оголением стержней рабочей арматуры на бетонных поверхностях: на отм. + 4.700 по оси А; на отм. + 4.700 в осях В-С/2-3; на отм. + 0.000 в осях В-С/2 (над дверным проемом); на отм. + 0.000 по оси В -1.000/1-2; на отм. -3.700 по оси D/1-2 (по всей стене); на нижней горизонтальной бетонной поверхности дверного проема в осях D-С/6, от отм. – 3.700 и выше; на горизонтальной бетонной поверхности плиты перекрытия (угол конструкции) в осях D/1, на отм. – 0.500 общей площадью около 1,5 м².</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 5.18.4 СП 70.13330.2012.</p>	
6.1.3	<p>Не проводился контроль за состоянием опалубки при бетонировании конструкции стены по оси D/5 – 6, от отм. + 4.700 и выше, в результате чего произошел ее выход из проектного положения, увеличилась толщина защитного слоя бетона (от проектного в 50 мм до фактического 95 мм) в результате чего произошли отклонения в расстояниях плоскостей закладных деталей от плоскости бетонной поверхности до 32 мм.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 7 табл. 5.10 СП 70.13330.2012.</p>	
6.1.4	<p>Не проводится контроль за подготовленностью мест укладки бетонной смеси, что приводит к наличию включений (мусор, окурки сигарет, пачки из под сигарет, деревянная стружка и т.п.) на горизонтальной бетонной поверхности дверного проема в осях D-С/6, от отм. – 3.700 и выше.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.5.1 СТО 95 135-2013; п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 5.1.17 СП 70.13330.2012.</p>	
6.2	<p>На объекте 20УСВ «Здание управления» допущены следующие нарушения:</p>	
6.2.1	<p>При выполнении работ по ремонту дефектных поверхностей бетона допущены последующие дефекты - трещины в нанесенном ремонтном составе.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 5.12.5 СП 70.13330.2011.</p>	
6.2.2	<p>Отсутствует организационно - технологическая документация по удалению креплений опалубки с поверхности ж/б конструкций.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.7.1 – 5.7.3 СП 48.13330.2011.</p>	
6.2.3	<p>В журналах производства работ не фиксируются</p>	

	<p>результаты операционного контроля всех технологических операций при возведении ж/б конструкций.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 10.8 СТО СРО-С-60542960 00038-2014; п. 7.1.6 СП 48.13330.2011.</p>	01.12.2014
7.	<p>ЗАО «Ренейссанс Констракшн» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ» - в проекте производства работ 10UBS. ППР. «Устройство стен с отм.+4,700 до отм. +10.300» №LN2Р. А.557.1.0UBS04.&&&&.015.КЕ.0004 инв. № 012-2014-ППР:</p> <ul style="list-style-type: none"> отсутствует раздел временного электроснабжения и освещения рабочих мест; не описан технологический процесс разборки инвентарной опалубки с указаниями по обеспечению требований охраны труда; не описан температурный контроль при твердении уложенного бетона в стенах толщиной 500 и 600 мм; отсутствуют графическая часть; отсутствуют параметры контрольных операций и не приведена таблица операционного контроля в технологической карте на сварные соединения арматуры ручной электродуговой сваркой на стальной скобе-накладке. <p>Нарушены требования п.п. 6.1-6.4, приложения Б СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	01.12.2014
8.	<p>ЗАО «Ренейссанс Констракшн» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00036-2014 «Организация деятельности Генерального подрядчика. Общие требования» - не разработаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> система управления проектами; система экологического менеджмента; система управления охраной труда. <p>Нарушены требования п. 5.1 СТО СРО-С-60542960-00036-2014.</p>	01.12.2014
9.	<p>ЗАО «Ренейссанс Констракшн» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:</p>	01.12.2014
9.1	<p>На объекте 10 UBS (отм. 0.000) прокладка токоведущих проводов временного электроснабжения выполнена по поверхности пола, в местах прохода людей.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 9.2.5 СНиП 12-03-2001.</p>	
9.2	<p>На объектах 10UBS, 20UCB применяется самодельный ручной инструмент (молотки, кувалды), не отвечающий по своим техническим параметрам требованиям безопасности.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-</p>	

	2011, п. 5.1 ПОТ Р М-012-2000.	01.12.2014
9.3	<p>Имеют неровные поверхности рабочие настилы с зазором между досками более 5 мм на лесах, предназначенных для устройства арматурных и опалубочных работ на объекте 10UBS отм. + 4.700.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.4.11 СНиП 12-03-2001; п. 2.2.30 ПОТ Р М-012-2000.</p>	
9.4	<p>На объекте 20UCB допускается применение светильников местного освещения (прожекторы) напряжением 220В на высоте менее 2,5 м от уровня настила.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.4 СНиП 12-03-2001.</p>	
9.5	<p>На объекте 10UBS отсутствует аварийное освещение.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 6.2.11, 6.2.14 СНиП 12-03-2001.</p>	
9.6	<p>Отсутствуют специальные настилы для перемещения рабочих по арматурным каркасам перекрытия с одного рабочего места на другое на объекте 20UCB.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.2.7 СНиП 12-04-2002.</p>	
9.7	<p>Отсутствует документально оформленная система управления охраной труда (СУОТ) организации.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 6.1в, 8.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ГОСТ 12.0.230-2007; п.п. 1, 2.2.4-2.2.7, 3.5.1-3.5.3, 4.3, 4.4-4.7, 4.8.1-4.8.10, 4.10.3, 4.11.1-4.11.6, 4.12, 4.13, 5.1-5.3 СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p>	
9.8	<p>В перечень СИЗ выдаваемых работникам, утверждённый руководителем, не включены защитные каски.</p> <p>Нарушены требования: п. 10.10 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, приказ Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 2009 г. № 290н.</p>	
9.9	<p>Отсутствует журнал учета и содержания коллективных средства защиты.</p> <p>Нарушены требования: п. 10.19 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 6.1.3, 6.2.3, 6.2.9 – 6.3.11, 6.6.12 – 6.6.17 СНиП 12-03-2001.</p>	
9.10	<p>Не разработаны Мероприятия по улучшению условий по ОТ (с суммами затрат не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции, работ, услуг).</p> <p>Нарушены требования: п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, ст. 226 ТК; п.п. 4.6.1-4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p>	
10.	<p>ЗАО «Ренейссанс Констракшн» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1. Работники организации, выполняющие СМР на объектах строительства Ленинградской АЭС -2, не</p>	01.12.2014

	застрахованы от несчастных случаев при выполнении ими своих производственных (трудовых) обязанностей. Нарушены требования раздела 1 НПСАС-2011-1.	
--	--	--

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

Председатель
дисциплинарной комиссии

(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.

(расшифровка подписи)