

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 161

г. Москва
(место составления)

« 28 » 08 2014 г.

Выдано **ООО «Монтажно - строительное управление № 78»**
630027, Россия, Новосибирская область, Новосибирск, Богдана Хмельницкого, д. 103
(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 22.08.2014 № 078с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	ООО «МСУ № 78» не соблюдает Требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала. Отсутствует персонал в категории «Квалифицированные рабочие» для выполнения видов работ № 2.2 в количестве 9 чел., № 3.1 в количестве 9 чел., № 7.1 в количестве 12 чел., №№ 10.1, 10.4, 10.5 в количестве 13 чел., №№ 13.2, 13.3 в количестве 8 чел., № 14.2 в количестве 8 чел., №№ 23.3, 23.5, 23.7-23.9, 23.11-23.18, 23.20, 23.22-23.24, 23.26, 23.29-23.32, 23.35 в количестве 15 чел. Нарушены требования п. 1.1 гл. II разд.1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	29.09.2014
2.	ООО «МСУ № 78» не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, СТО СРО-С 60542960 00038-2014, СТО 95 135 – 2013, СТО 95 138-2013:	29.09.2014
2.1.	Не разработана процедура по проведению входного контроля рабочей и технологической документации. Нарушены требования п. 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 8.1, 8.2, 8.3 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; п. 5.2 СТО 95 135-2013; п. 7.1.1 СП 48.13330.2011.	

2.2.	<p>Не разработана процедура по проведению операционного контроля, не назначены лица ответственные за проведение операционного контроля.</p> <p>Нарушены требования п. 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.1.6 СП 48.13330.2011.</p>	29.09.2014
2.3.	<p>В Нововоронежском обособленном подразделении отсутствуют документированные подтверждения о проведении операционного контроля при производстве сварочных работ, работ по монтажу кабельных лотков и при производстве электромонтажных работ.</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2, 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 9.1.5 СТО 95 135-2013; п.п. 10.1, 10.8 СТО СРО-С 60542960 00038-2014, раздел 8 СТО 95 138-2013.</p>	
2.4.	<p>В Нововоронежском обособленном подразделении не фиксируются записи о выполненных сварочных работах по сварке м.к. опор под короба ККБС на отм. +7.800 в/о А-Б, 7-11 в журнале сварочных работ № 01-4-2СП-1 10УМА «Здание турбины» (последняя запись выполнена 07.07.2014).</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2, 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 9.2.1.7 СТО 95 135-2013.</p>	
2.5.	<p>В Нововоронежском обособленном подразделении отсутствует помещение для хранения сварочных материалов, которое должно быть оборудовано стеллажами для хранения сварочных материалов по маркам, диаметрам и партиям, печью для прокалики электродов, порошковой проволоки и флюсов с рабочей температурой на менее 400°C, контрольными приборами для измерения температуры и влажности в помещении.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 6. ПНАЭ Г 7-010-89; п. 3 ПНАЭ Г 10-031-92; п. 10.1.12. СП 70.13330.2012.</p>	
3.	<p>В Нововоронежском обособленном подразделении не все проекты производства работ выпущены «в производство работ» ответственным лицом организации, не все члены бригады выполняющие работы по данным проектам производства работ ознакомлены с ними:</p> <p>«НВАЭС-2 с энергоблоками №1,2. 10УМА Здание турбины. Монтаж металлических конструкций опор для кабельных коробов типа ККБС выше отм. 0.000» NW20.W.547.1.0УМА&&.&&&&. 013.KE. 0221;</p>	29.09.2014

	<p>«НВАЭС-2 с энергоблоками №1,2. 10УМА Здание турбины. Монтаж металлических конструкций опор для вертикальных кабельных коробов типа ККБС» NW2O.W.547.1.0УМА&&.&&&&. 013.КЕ. 0251;</p> <p>«НВАЭС-2 с энергоблоками №1,2. 10УМА Здание турбины. Монтаж кабельных металлоконструкций на отм. +7.800» NW2O.W.547.1. 0УМА&&.&&&&. 013.КЕ. 0251.</p> <p>Нарушены требования п. 5.7.3 СП 4813330.2011; приложения Ж СТО СРО-С-60542960-00005-2012; п. 2.2 СНиП 3.05.05-85.</p>	
4.	<p>В Нововоронежском обособленном подразделении отсутствует перечень средств индивидуальной защиты (СИЗ), выдаваемых работникам не содержит такое СИЗ как защитная каска.</p> <p>Нарушены требования п. 10.10 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	29.09.2014
5.	<p>В Нововоронежском обособленном подразделении не все работники застрахованы от несчастных случаев при выполнении ими своих производственных (трудовых) обязанностей по договору страхования №201538-НС (застрахованы 30 чел. из 130 чел.);</p> <p>страховая сумма на каждое Застрахованное лицо по выше указанному договору страхования составляет 200 тыс. руб. (должна 500 тыс. руб.)</p> <p>Нарушены требования п.п. 1.2, 3.3.1 НПСАС-2011-1.</p>	29.09.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**

**Председатель Дисциплинарной
комиссии**

(должность)

(подпись)

Толмачев А.В.

(расшифровка подписи)

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 2

**Заключение об устранении ООО «Монтажно - строительное
управление № 78» нарушений, указанных в акте от 22.08.2014 № 078с**

(№ предписания, сокращенное наименование организации, которой выписано предписание)

г. Москва

«28» августа 2014 г.

Заключение об устранении нарушений сделано на основании материалов присланных по электронной почте.

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	ООО «МСУ № 78» не соблюдает Требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала. Отсутствует персонал в категории «Квалифицированные рабочие» для выполнения видов работ № 2.2 в количестве 9 чел., № 3.1 в количестве 9 чел., № 7.1 в количестве 12 чел., №№ 10.1, 10.4, 10.5 в количестве 13 чел., №№ 13.2, 13.3 в количестве 8 чел., № 14.2 в количестве 8 чел., №№ 23.3, 23.5, 23.7-23.9, 23.11-23.18, 23.20, 23.22-23.24, 23.26, 23.29-23.32, 23.35 в количестве 15 чел. Нарушены требования п. 1.1 гл. II разд.1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.
2.	ООО «МСУ № 78» не соблюдает требования Положения о профессиональной подготовке квалифицированных рабочих организаций – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Организация не направляет квалифицированных рабочих на подтверждение заявленной квалификации. Нарушены требования п. 2.1 Приложения № 4 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение устранено. Представлены протоколы подтверждения квалификации № 7, 8, 9 от 22.10.13.

3.	ООО «МСУ № 78» не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, СТО СРО-С 60542960 00038-2014, СТО 95 135 – 2013, СТО 95 138-2013:	
3.1	<p>Не разработана процедура по проведению входного контроля рабочей и технологической документации.</p> <p>Нарушены требования п. 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 8.1, 8.2, 8.3 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; п. 5.2 СТО 95 135-2013; п. 7.1.1 СП 48.13330.2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
3.2	<p>Не определены необходимые операции по контролю качества материалов, изделий, оборудования при проведении входного контроля:</p> <p>не определен перечень материалов, изделий, оборудования для которых необходимо проводить входной контроль;</p> <p>не определен порядок визуальной и инструментальной оценки соответствия поступающих материалов, изделий, оборудования.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2, 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; раздел 8 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; п. 7.1 СП 48.13330.2011; Приложение 5 РД-03-36-2002.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Организация представила стандарт СТО 7.2-03-78-2012 от 01.10.2012.</p>
3.3	<p>Не разработана процедура по проведению операционного контроля, не назначены лица ответственные за проведение операционного контроля.</p> <p>Нарушены требования п. 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.1.6 СП 48.13330.2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
3.4	<p>В Нововоронежском обособленном подразделении отсутствуют документированные подтверждения о проведении операционного контроля при производстве сварочных работ, работ по монтажу кабельных лотков и при</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>

	<p>производстве электромонтажных работ.</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2, 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 9.1.5 СТО 95 135-2013; п.п. 10.1, 10.8 СТО СРО-С 60542960 00038-2014, раздел 8 СТО 95 138-2013.</p>	
3.5	<p>В Нововоронежском обособленном подразделении не фиксируются записи о выполненных сварочных работах по сварке м.к. опор под короба ККБС на отм. +7.800 в/о А-Б, 7-11 в журнале сварочных работ № 01-4-2СП-1 10УМА «Здание турбины» (последняя запись выполнена 07.07.2014).</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2, 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 9.2.1.7 СТО 95 135-2013.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Представлена копия страницы из журнала сварочных работ, без титульного листа (нельзя понять к какому объекту относится).</p>
3.6	<p>В Нововоронежском обособленном подразделении отсутствуют документы о поверке контрольно измерительных приборов установленных на сварочном оборудовании.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 3.5 ПНАЭ Г 7-009-89; п. 4 ПНАЭ Г 10-031-92.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены свидетельства: №АЦСО-46-01094 от 01.11.12 со сроком действия до 01.11.15; №АЦСО-46-01108 от 10.12.12 со сроком действия до 10.12.15.</p>
3.7	<p>В Нововоронежском обособленном подразделении отсутствуют инструкции (стандарты, положения) по входному контролю, подготовке, хранению и выдачи сварочных материалов.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 6.1.1. ПНАЭ Г 7-010-89.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена инструкция по входному контролю, подготовке, хранению и выдачи сварочных материалов.</p>
3.8	<p>В Нововоронежском обособленном подразделении отсутствует помещение для хранения сварочных материалов, которое должно быть оборудовано стеллажами для хранения сварочных материалов по маркам, диаметрам и партиям, печью для прокали электродов, порошковой проволоки и флюсов с рабочей температурой на менее 400°С,</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Представлены фотоматериалы без подтверждающих документов (паспорта на печь, приборы измерения и т.д.).</p>

	<p>контрольными приборами для измерения температуры и влажности в помещении.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 6. ПНАЭ Г 7-010-89; п. 3 ПНАЭ Г 10-031-92; п. 10.1.12. СП 70.13330.2012.</p>	
3.9	<p>Не закрываются в конце смены временными противопожарными подушками (ППВ-1) кабельные модульные проходки на объекте 10 UMA «Здание турбины» на отм. -6.000 в осях В7-В8.</p> <p>Нарушены требования п.п. 8.4.1, 8.4.11 СТО СРО-С-60542960 00019-2014.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены фотоматериалы подтверждающие устранение нарушения.</p>
4.	<p>ООО «МСУ № 78» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования».</p> <p>Проекты производства работ:</p> <p>«НВАЭС-2 с энергоблоками №1,2. 10UMA Здание турбины. Монтаж металлических конструкций опор для кабельных коробов типа ККБС выше отм. 0.000» NW2O.W.547.1.0UMA&&.&&&&. 013.KE. 0221;</p> <p>«НВАЭС-2 с энергоблоками №1,2. 10UMA Здание турбины. Монтаж металлических конструкций опор для вертикальных кабельных коробов типа ККБС» NW2O.W.547.1.0UMA&&.&&&&. 013.KE. 0251;</p> <p>«НВАЭС-2 с энергоблоками №1,2. 10UMA Здание турбины. Монтаж кабельных металлоконструкций на отм. +7.800» NW2O.W.547.1. 0UMA&&.&&&&. 013.KE. 0251 - не выпущены «в производство работ» ответственным лицом организации, не все члены бригады выполняющие работы по данным проектам производства работ ознакомлены с ними.</p> <p>Нарушены требования п. 5.7.3 СП 4813330.2011; приложения Ж СТО СРО-С-60542960-00005-2012; п. 2.2 СНиП 3.05.05-85.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Представлены титульные листы ППР выпущенных в производство работ. Не представлены листы ознакомления.</p>

5.	<p>ООО «МСУ № 78» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:</p>	
5.1.	<p>в Нововоронежском обособленном подразделении отсутствуют:</p>	
5.1.1	<p>Перечень средств индивидуальной защиты (СИЗ), выдаваемых работникам не содержит такое СИЗ как защитная каска.</p> <p>Нарушены требования п. 10.10 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
5.1.2	<p>Документальное подтверждение (фиксации) о проведенной проверке (входном контроле) рабочей и проектно – технологической документации: - на наличие в ППР или ОС ППР “Мероприятий по ОТ и ПБ”, “Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности” с “Ведомостью дополнительных объемов, работ и материалов, не учтенных в РД”.</p> <p>Нарушены требования п. 7.14 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.18, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.11 СНиП 12-03-2001 и п.К.1 Приложения “Ж” к СНиПу; п.п. 1.24-1.31, 1.35-1.38, 1.42, 1.43, 1.45 ПОТ РМ 012-2000; п.п. 5.3.1, 5.4.4 СУОТ Госкорпорации “Росатом”, п. 8 табл. 4.1 СУОТ.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлен приказ №02-01/116 от 18.08.14.</p>
6.	<p>ООО «МСУ № 78» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1:</p> <p>не все работники застрахованы от несчастных случаев при выполнении ими своих производственных (трудовых) обязанностей по договору страхования №201538-НС</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>

	<p>(застрахованы 30 чел. из 130 чел.);</p> <p>страховая сумма на каждое Застрахованное лицо по выше указанному договору страхования составляет 200 тыс. руб. (должна 500 тыс. руб.)</p> <p>Нарушены требования п.п. 1.2, 3.3.1 НПСАС-2011-1.</p>	
--	--	--

ООО «МСУ № 78» не устранило нарушения по пунктам: №№ 1, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 4, 5.1.1, 6 акта от 22.08.2014 № 078с.

Ведущий специалист
отдела технического надзора



Монжелей А.С.
(Фамилия и инициалы)