

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию  
и капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

---

Экз № 1

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-С-ПД-084**

г. Москва

«12» ноября 2014 г.

Выдано

**ОАО «Энергоспецмонтаж»**

Россия, 107150, г. Москва, ул. Бойцовская, д. 27

(наименование организации, в адрес которой выносится предупреждение)

На основании акта проверки от 22.08.2014 № 076с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 28.09.2014 было вынесено предписание № СРО-С-ПС-159 об устранении выявленных нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок указанного предписания

**ПРЕДУПРЕЖДАЮ :**

в случае неисполнения пунктов: №№ 1.1, 1.2, 3, 4.1.2, 4.3.3, 6, 7 предписания 28.08.2014 №СРО-С-ПС-159 в срок до 30.01.2015 действие выданного свидетельства о допуске к работам от 20.04.2012 № СРО-С-016-00071/4-20042012 будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

**Председатель дисциплинарной  
комиссии**  
(должность)

  
(подпись)

**Толмачев А.В.**  
(расшифровка подписи)

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

**Заключение об устранении ОАО «Энергоспецмонтаж» нарушений,  
указанных в предписании от 28.08.2014 №СРО-С-ПС-159**

*(№ предписания, сокращенное наименование организации, которой выписано предписание)*

г. Москва

«10» ноября 2014 г.

Заключение об устранении нарушений сделано на основании отчета ОАО «Энергоспецмонтаж» об устранении нарушений от 31.10.2014 исх. № 043/1256 и материалов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	ОАО «Энергоспецмонтаж» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала:	<b><u>Нарушение не устранено.</u></b> Представлены материалы, подтверждающие наличие квалифицированного персонала в категории «ИТР» для выполнения группы видов работ № 24 в количестве 3 человек (из 6-ти необходимых), <u>необходимо подтвердить 3 человек.</u>
1.1	отсутствует квалифицированный персонал в категории «ИТР» для выполнения группы видов работ № 24 в количестве 6 человек. Нарушены требования: п. 1 гл. I разд. 1, приложения № 5 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.	
1.2	отсутствует квалифицированный персонал в категории «ИТР» для выполнения вида работ № 33.1.12 (4-й уровень) в следующих структурных подразделениях Организации: в подразделении, осуществляющем разработку, внедрение и поддержание	

	<p>в рабочем состоянии системы менеджмента качества – 2 чел.;</p> <p>в подразделении, осуществляющем работы по обеспечению системы управления проектами – 4 чел.;</p> <p>в подразделении, осуществляющем выбор субподрядных организаций, проведение тендеров и заключение договоров – 1 чел.;</p> <p>в подразделении, осуществляющем охрану окружающей среды – 1 чел.</p> <p>Нарушены требования прил. 5 гл. I разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	<p>работы по обеспечению системы управления проектами – 2 чел.;</p> <p>в подразделении, осуществляющем охрану окружающей среды – 1 чел.</p>
2.	Соблюдение требований к повышению квалификации и аттестации:	
2.1	<p>в ОАО «Энергоспецмонтаж» отсутствует протоколы заседания аттестационной комиссии по проверке квалификации персонала на соответствие занимаемой должности.</p> <p>Нарушены требования п. 3.1 гл. I, разд. 1; п. 3.1, гл. I, разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы, подтверждающие планирование проведения аттестации специалистов Организации в 2015 г.</p>
3.	<p>ОАО «Энергоспецмонтаж» не соблюдает требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - не пройдена аттестация 3-мя руководителями ОАО «Энергоспецмонтаж» из 5-ти необходимых.</p> <p>Нарушены требования п. 1.7 приложения № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.</p>	<p><b><u>Нарушение не устранено.</u></b></p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие проведение квалификационной аттестации.</p>

4.	ОАО «Энергоспецмонтаж» не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, СТО СРО-С 60542960 00038-2014, СТО 95 135 – 2013:	
4.1	филиалом ОАО «Энергоспецмонтаж» «Воронежское управление строительства» допущены следующие нарушения:	
4.1.1	в испытательной лаборатории филиала (свидетельство № 695.04/33) отсутствует система менеджмента качества, соответствующая ГОСТ ISO 9001. Нарушены требования п. 6.7 СТО СРО-С 60542960 00038-2014.	Нарушение устранено. Представлена копия сертификата соответствия № РОСС RU.СМК.0038-13, копия Свидетельства № 695.04/33 о состоянии измерений в лаборатории.
4.1.2	отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ по приемке ж/б перекрытия (здание 20 УА, + 16.000, оси 2-3/Г-Д), выполнены работы по нанесению штукатурного слоя, на поверхности нанесенного штукатурного слоя присутствуют трещины с элементами выщелачивания. Нарушены требования п.п. 11.2, 11.3 СТО СРО-С 60542960 00038-2014.	<b><u>Нарушение не устранено.</u></b> Не представлены материалы, подтверждающие освидетельствование скрытых работ по приемке ж/б перекрытия (здание 20 УА, отм. + 16.000, оси 2-3/Г-Д) и материалы по ремонту трещин.
4.1.3	отсутствует документированное подтверждение о регистрации оборачиваемости опалубки. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 8 табл. 5.11 СП 70.13330.2012.	Нарушение устранено. Представлена копия журнала учета и регистрации опалубки.
4.2	филиалом ОАО «Энергоспецмонтаж» «МСУ 58» допущены следующие нарушения:	

4.2.1	<p>сварка трубопроводов из стали аустенитного класса, по проекту NW2P.D.120.1.0UKC&amp;&amp;.KTH&amp;&amp;.053. DC.0001, в помещении 10UKC04R038, производится без предварительного обезжиривания кромок.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.6.1.7 ПНАЭ Г 7-009-89.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы о проведении внепланового инструктажа с работниками Организации, в части подготовки свариваемых участков.</p>
4.2.2	<p>при производстве работ в здании 10UKC повсеместно трубопроводы из стали аустенитного класса соприкасаются с опорами из стали перлитного класса.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 5.3.10 ПНАЭ Г 7-009-89.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы о проведении внепланового инструктажа с работниками Организации, в части установки необходимых прокладок при монтаже трубопроводов из стали аустенитного класса.</p>
4.3	<p>филиалом ОАО «Энергоспецмонтаж» «Северозападный» допущены следующие нарушения:</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена копия документированной процедуры «Положение о входном контроле при сооружении НВАЭС-2» № СМК-ДП-7.4.00-14 от 27.10.2014.</p>
4.3.1	<p>не определены необходимые операции по контролю качества материалов, изделий, оборудования при проведении входного контроля:</p> <p>не определен перечень материалов, изделий, оборудования для которых необходимо проводить входной контроль;</p> <p>не определен порядок визуальной и инструментальной оценки соответствия поступающих материалов, изделий, оборудования.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 4.2, 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; раздел 8 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; п. 7.1 СП 48.13330.2011.</p>	

4.3.2	<p>не определен порядок проведения входного контроля проектной, рабочей и организационно - технологической документации.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2, 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; раздела 8 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; п. 5.2 СТО 95 135-2013; п. 7.1.1 СП 48.13330.2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена копия документированной процедуры «Анализ проектной документации» № СМК-ДП-8.4.-04-14 от 14.04.2014.</p>
4.3.3	<p>в здании 10УКС имеются случаи отсутствия заглушек на торцах блоков трубопроводов.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 5.3.3.1; п. 4.1.6 ПНАЭ Г-7-008-89.</p>	<p><b><u>Нарушение не устранено.</u></b></p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие проведение корректирующих действий по недопущению (минимизации) аналогичного нарушения.</p>
4.3.4	<p>у сварщика Ширяева В.Н., выполнявшего работы по сварке трубопровода из стали аустенитного класса (здание 10УА, отм. + 8.400), отсутствует аттестационное удостоверение сварщика.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 4.1 ПНАЭ Г 7-009-89.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
4.3.5	<p>отсутствует инструкция по входному контролю, подготовке и выдаче сварочных материалов.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 6.1.1 ПНАЭ Г 7-010-89.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена копия инструкции «по учету, подготовке, хранению, выдаче и возврату сварочных материалов».</p>
5.	<p>ОАО «Энергоспецмонтаж» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011:</p>	
5.1	<p>филиалом ОАО «Энергоспецмонтаж» «Воронежское управление строительства» допущены следующие нарушения:</p>	



5.1.1	<p>отсутствует журнал учета и содержания коллективных средства защиты.</p> <p>Нарушены требования: п. 10.19 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 6.1.3, 6.2.3, 6.2.9 – 6.3.11, 6.6.12 – 6.6.17 СНиП 12-03-2001.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена копия журнала учета и содержания коллективных средств защиты.</p>
5.1.2	<p>не представлены мероприятия по улучшению условий по ОТ с суммами затрат.</p> <p>Нарушены требования: п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, ст. 226 ТК; п.п. 4.6.1 - 4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена копия плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда на IV квартал 2014 года с указанием планируемых затрат.</p>
5.2	<p>филиалом ОАО «Энергоспецмонтаж» «Монтажно-строительное управление № 4» допущено следующее нарушение - отсутствует журнал учета и содержания коллективных средства защиты.</p> <p>Нарушены требования: п. 10.19 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 6.1.3, 6.2.3, 6.2.9 – 6.3.11, 6.6.12 – 6.6.17 СНиП 12-03-2001.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена копия журнала учета коллективных средств безопасности.</p>
6.	<p>ОАО «Энергоспецмонтаж» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства «НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» гражданской ответственности» НПСАС-2009-1.</p> <p>Нарушены требования п. 1.3 НПСАС-2009-1.</p>	<p><b><u>Нарушение не устранено.</u></b></p> <p>Представлена информация о том, что договор находится на стадии заключения, с обязательством предоставить указанный договор в срок до 01.01.2015.</p>
7.	<p>ОАО «Энергоспецмонтаж» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев</p>	<p><b><u>Нарушение не устранено.</u></b></p> <p>Представлена информация о том, что договор находится на стадии заключения, с обязательством</p>

<p>членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1.</p> <p>Работники Организации не застрахованы от несчастных случаев при выполнении ими своих производственных (трудовых) обязанностей.</p> <p>Нарушены требования п. 1.1 НПСАС-2011-1.</p>	<p>предоставить указанный договор в срок до 01.01.2015.</p>
--	---

ОАО «Энергоспецмонтаж» не устранило нарушения по пунктам: №№ 1.1, 1.2, 3, 4.1.2, 4.3.3, 6, 7 предписания от 28.08.2014 №СРО-С-ПС-159.

Главный специалист  
отдела технического надзора



Ведерников К.В.  
(Фамилия и инициалы)