

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-С-ПД- 054

г. Москва

« 11 » августа 2014 г.

Выдано

ОАО «Промэлектромонтаж»

(наименование и место нахождения организации,

127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 79.

в адрес которой выносится предупреждение)

На основании Акта проверки от 03.06.2014 № 046с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 18.06.2014 было вынесено Предписание № СРО-С-ПС-091 для устранения выявленных нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок указанного Предписания,

ПРЕДУПРЕЖДАЮ:


в случае неисполнения пунктов №№ 1; 2; 3.1; 3.6; 3.7; 3.9; 4.1 – 4.5. Предписания от 18.06.2014 № СРО-С-ПС-091 в срок до 10.09.2014, действие выданного свидетельства о допуске к работам № СРО-С-016-00163/3-21122012 от 21.12.2012 будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

**Председатель
дисциплинарной комиссии**
(должность)

(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 

**Заключение об устранении ОАО «Промэлектромонтаж» нарушений,
указанных в предписании № СРО-С-ПС-091 от 18.06.2014**

(№ предписания, сокращенное наименование организации, которой выписано предписание)

г. Москва

«  » августа 2014 г.

Заключение об устранении нарушений сделано на основании отчета об устранении нарушений ОАО «Промэлектромонтаж» от 30.07.2014 исх. № 181 и материалов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	<p>ОАО «ПЭМ» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по наличию квалифицированного персонала (нарушены требования п. 1 гл. II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске):</p> <p>в категории «Руководители» недостаточно 2 чел.;</p> <p>в категории «ИТР» недостаточно персонала для выполнения видов работ: № 2.2 - 2 чел; № 15.5, 15.6 – 3 чел.; № 23.3, 23.6, 23.7, 23.18, 23.33 – 3 чел.; № 24.3-24.10, 24.12, 24.13, 24.15 – 2 чел;</p> <p>в категории «Линейные работники» недостаточно персонала для выполнения видов работ: № 2.2 - 2 чел; № 15.5, 15.6 – 1 чел.; № 23.3, 23.6, 23.7, 23.18, 23.33 – 1 чел;</p> <p>в категории «Квалифицированные рабочие» недостаточно персонала для выполнения видов работ: № 2.2. - 6 чел.; № 20.1-20.13 – 6 чел.; № 23.3, 23.6, 23.7, 23.18, 23.33 – 19 чел.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>

2.	<p>Не все специалисты ОАО «ПЭМ» занятые в области строительной деятельности проходят повышение квалификации – не повышали квалификацию за последние 5 лет специалисты в категориях:</p> <p>«Руководители» - 2чел.;</p> <p>«ИТР» - 6 чел.;</p> <p>«Линейные работники»- 3 чел.;</p> <p>Нарушены требования п. 3.3 гл. I разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске....</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>
3.	<p>ОАО «ПЭМ» не соблюдает требования стандартов СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, СТО 95 136-2013 «Требования к разработке руководств по качеству» в части содержания руководства по качеству:</p>	
3.1	<p>не актуализирована документация СМК в связи с изменением организационной структуры организации;</p> <p>Нарушены требования п.2.1 СТО-С-00003-2009; п. 4.2.4 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>
3.2	<p>не устанавливаются цели в области качества с 2012 года в целом по организации и в подразделениях;</p> <p>Нарушены требования п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены цели в области качества на 01.06.2014.</p>
3.3	<p>не назначен представитель руководства по качеству;</p> <p>Нарушены требования п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 5.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена копия приказа № 36 от 17.06.201 о назначении ответственного представителя по качеству.</p>
3.4	<p>не подготовлены входные данные для анализа со стороны руководства системы менеджмента качества в 2014 году;</p> <p>Нарушены требования п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 5.6.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены планы проведения внутренних аудитов на 2011-2014 года.</p>

3.5	<p>«Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства в ОАО «Промэлектромонтаж» в 2014 году» (утвержден 14.04.2014) не содержит выходных данных;</p> <p>Нарушены требования п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 5.6.3 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлен Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства в ОАО «Промэлектромонтаж» в 2014 году.</p>
3.6	<p>не разработаны и не запланированы к разработке процессы жизненного цикла продукции;</p> <p>Нарушены требования п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 7.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>
3.7	<p>не определены требования, относящиеся к продукции;</p> <p>Нарушены требования п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 7.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>
3.8	<p>не проводятся внутренние аудиты с 2013 года;</p> <p>Нарушены требования п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены планы проведения внутренних аудитов на 2011-2014 года.</p>
3.9	<p>стандарт организации «Руководство по качеству» СТО СМК.001.ПЭМ-11 Первое издание (утвержден и введен в действие приказом от 01.12.2011 № 97) не содержит раздела «Процессы жизненного цикла строительной продукции», не приводится перечень создаваемой организацией продукции, не приводится перечень документов, необходимых для обеспечения планирования, осуществления процессов (деятельности) и управления ими.</p> <p>Нарушены требования раздела 6, п.п. 7.4.4, 7.5.2.1 СТО 95 136-2013.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>
4.	<p>ОАО «ПЭМ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается</p>	

	соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении строительно-монтажных работ на объектах ОАО «Чепецкий механический завод»:	
4.1	не определен порядок проведения входного контроля рабочей и технологической документации; Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.1.1 СП 48.13330.2011.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.
4.2	не определен порядок проведения входного контроля материалов, оборудования, изделий, строительных конструкций и элементов технических систем; Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011 п. 7.1.3 СП 48.13330.2011.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.
4.3	не определен порядок проведения операционного контроля; Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.1.6 СП 48.13330.2011.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.
4.4	отсутствует организационно-технологическая документация (не разработан проект производства работ) на монтаж элегазового выключателя на объекте «ГРУ ТЭЦ ячейка №7»; Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С60542960-00002-2011; п. 5.7.4 СП 48.13330.2011.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.
4.5	не проводится операционный и приёмочный контроль сварки соединений электрических шин элегазового выключателя, выполненных из алюминиевых пластин толщиной 10 мм, сварные соединения имеют множественные дефекты - нарушена форма шва, имеются наплывы, натёки, свищи. Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.

	С60542960-00002-2011; п. 7.1.6 СП 48.13330.2011; п. 3 Таблицы № 1 ГОСТ 30242-97.	
5.	ОАО «ПЭМ» не соблюдает требования правил саморегулирования НПСАС-2009-1 «Требования к страхованию членами некоммерческого Партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ» гражданской ответственности»:	
5.1	Договор № 200582-СРО-С страхования гражданской ответственности от 23.04.2013 (действует с 01.06.2013 по 31.05.2014) действует в отношении видов работ, в случае их выполнения на объектах кроме особо опасных, технически сложных; Нарушены требования п. 3.1. НПСАС-2009-1.	Нарушение устранено. Представлен договор № 203115-СРО-С страхования гражданской ответственности от 01.06.2014.
5.2	в страховом полисе указан вид работ № 10.10. в группе видов работ № 20. Нарушены требования п. 4.2 НПСАС-2009-1.	Нарушение устранено. Представлен полис № 203115-СРО-С страхования гражданской ответственности от 01.06.2014.

ОАО «Промэлектромонтаж» не устранило нарушения указанные в предписании № СРО-С-ПС-091 от 18.06.2014 по пунктам: №№ 1; 2; 3.1; 3.6; 3.7; 3.9; 4.1 – 4.5.

Главный специалист
отдела технического надзора

С.В.Природин