

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 056

г. Москва
(место составления)

« 10 » 04 2014 г.

Выдано

ООО «Трест Росспецэнергомонтаж»

171841, Тверская обл., г. Удомля, промзона КАЭС

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 04.04.2014 № 025с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	ООО «Трест Росспецэнергомонтаж» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала в категории «ИТР» (нарушены требования п.п. 1, 2 гл. I разд. 3; п. 1 гл. II разд. 3 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам): отсутствует персонал в количестве 2 чел., необходимый для работы по обеспечению системы управления проектами при выполнении видов работ 33.1.11, 33.1.12; отсутствуют специалисты в количестве 4 чел., необходимые для осуществления надзора за строительно-монтажными работами при выполнении вида работ 32.1.	23.05.2014
2.	ООО «Трест Росспецэнергомонтаж» не соблюдает	23.05.2014

	<p>требования по прохождению работниками курсов повышения квалификации: на 2014 год предоставило заявку для формирования сводного плана Организации по дополнительному профессиональному образованию на 2014 год в количестве 17 человек. Оперативной заявкой было подтверждено обучение 7 специалистов: Иудина В.В. - начальник ОТ и ТБ; Романовский П.И. - прораб; Цулин А.Ю. - прораб; Беляев А.Н. – инженер технолог по сварке; Коваль В.В. – главный сварщик; Егоров А.Н. - мастер по сварке, из них обучение прошли 4 специалиста: Иудина В.В., Беляев А.Н., Коваль В.В, Егоров А.Н., повторная оперативная заявка на прохождение курсов повышения квалификации не подана.</p> <p>Нарушены требования п. 3.3 гл. I разд. 1 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам; п.п. 2.6.1, 3.4.3 разд. 1 Приложения №2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам.</p>	23.05.2014
3.	В ООО «Трест Росспецэнергомонтаж» отсутствует система подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору:	23.05.2014
3.1.	отсутствует положение об аттестации работников; Нарушены требования п. 5.2.1 раздела I Приложения № 1 к Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам.	
3.2.	отсутствует приказ о создании аттестационной комиссии; Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 5.2.2 раздела I Приложения № 1 к Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам; п. 18 РД 03-19-2007.	

3.3.	<p>не разработан график проведения аттестации;</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 5.2.3 раздела I Приложения № 1 к Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам; п. 19 РД 03-19-2007.</p>	23.05.2014
4.	<p>ООО «Трест Росспецэнергомонтаж» не соблюдает требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», по расчёту персонала, для видов работ, указанных в свидетельстве организации необходимо иметь 4 руководителя. Из 4х руководителей квалификационную аттестацию прошли 3 руководителя: исполнительный директор Масальский В.В.; технический директор Рейм А.И.; заместитель технического директора Яковлев С.Ф. квалификационную аттестацию не прошёл заместитель генерального директора - директор Волгодонского филиала Довгань Г.В.</p> <p>Нарушены требования п.п. 1.7, 4.3 Приложения № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.</p>	23.05.2014
5.	<p>ООО «Трест Росспецэнергомонтаж» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:</p>	23.05.2014
5.1.	<p>не проводились внутренние аудиты структурных подразделений Волгодонского филиала ООО «Трест Росспецэнергомонтаж» в период с января 2013г. по март 2014г.;</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 2.2 СТО-С-00003-2009; п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011);</p>	
5.2.	отсутствует документальное подтверждение	

	<p>ознакомления всего персонала Волгодонского филиала ОАО «Трест Росспецэнергомонтаж» с руководством по качеству РК-03-00-01-13 ред.2, Политикой и целями в области качества, программой обеспечения качества при сооружении энергоблоков 3,4 Ростовской АЭС;</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.3 ГОСТ ISO 9001-2011; п.п. 2.4, 6.1 НП-011-99.</p>	
5.3.	<p>отсутствует приказ о назначении представителя руководства по качеству из состава руководства высшего уровня;</p> <p>Нарушены требования: п. 5.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	23.05.2014
5.4.	<p>не определены цели в области качества на 2014 год с учетом производственной деятельности Волгодонского филиала ООО «Трест Росспецэнергомонтаж».</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
6.	<p>ООО «Трест Росспецэнергомонтаж» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 на систему управления проектами организации: отсутствуют два специалиста, осуществляющие работы по обеспечению системы управления проектами.</p> <p>Нарушены требования раздела 7. СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	23.05.2014
7.	<p>ООО «Трест Росспецэнергомонтаж» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00008-2011 «Организация строительно-монтажных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу»: не разработана программа подготовки персонала для выполнения СМР.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 8.3 СТО СРО-С-60542960-00008-2011.</p>	23.05.2014
8.	<p>ООО «Трест Росспецэнергомонтаж» не соблюдает</p>	23.05.2014

	<p>требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля; СТО 95 135 – 2013, в части организации контроля качества строительных работ, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении СМР на объектах строительства энергоблока №3, №4 Ростовской АЭС - не соблюдается состав и своевременность выполнения операционного контроля по соблюдению технологических режимов, последовательности и состава выполняемых технологических операций и достоверности документирования его результатов, не соблюдаются требования по проведению приёмочного контроля процессов сварки:</p>	
	«Машзал энергоблока № 3»	
8.1.	<p>имеются наплывы и кратеры в сварных соединениях металлоконструкций БОУ на отм. +15.000, в осях 8 – 9 по ряду В.;</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 9.1.2, п. 9.3.5.6 СТО 95 135-2013.</p>	23.05.2014
8.2.	<p>имеются наплывы и непровары в сварных соединениях металлоконструкций лестничного пролёта на отм. +27.000;</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 9.1.2, п. 9.3.5.6 СТО 95 135-2013.</p>	
	«Реакторное отделение энергоблока № 3»	
8.3.	<p>при монтаже металлоконструкций по проекту «Реакторное отделение, герметичный объём площадки обслуживания ёмкостей САОЗ. Металлические конструкции на отм. +19.400; +25.800; +31.800; +31.910" № R3.0129.3517.021.02.00.001. имеются непровары и наплывы, <u>сварка проводится по незачищенной от грязи и краски</u></p>	

	<p>поверхности, отсутствуют клейма сварщиков;</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011, п. 9.2.5.2, п. 9.3.5.6 СТО 95 135-2013, п.п.4.10.5, 4.8.10, ГОСТ 23118-2012.</p>	
8.4.	<p>не обеспечена защита ниже расположенных трубопроводов из аустенитной стали от попадания на них брызг расплавленного металла от сварки при выполнении сварочных работ по монтажу металлоконструкций площадки обслуживания ёмкостей САОЗ из сталей перлитного класса;</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; 3.7.3 РД 34.10.126-94);</p>	23.05.2014
8.5.	<p>имеются множественные места непроплавления металла по всей толщине свариваемых конструкций при сварке металлоконструкций площадки обслуживания ёмкостей САОЗ.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011, 3.9 РД 34.10.126-94.</p>	
9.	<p>ООО «Трест Росспецэнергомонтаж» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования»:</p> <p>«Проект производства работ на монтаж сборного железобетона, металлоконструкций, арматуры и бетонирование бака бора с отм. +6.600 до отм. +10.800» № РоАЭС.4-80.7130-000 не содержит в своем составе:</p> <p>графика поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования (нарушены требования п. Б.7 стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012);</p> <p>графика движения рабочих кадров по объекту (нарушены требования п. Б.9 стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012);</p>	23.05.2014


	<p>схем движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий и т.д. (нарушены требования п. Б.13 стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012);</p> <p>решений по прокладке временных сетей энергоснабжения и освещения строительной площадке и рабочих мест (нарушены требования п. Б.19.2 стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012);</p> <p>мероприятий по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке (нарушены требования п. Б.19.8 стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012).</p>	23.05.2014
10.	<p>ООО «Трест Росспецэнергомонтаж» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:</p>	
10.1.	<p>Представленная СУОТ устанавливает требования к СУОТ, но к ней не разработана и соответствующим образом не оформлена конкретная документация (положения, руководства, инструкции, регламенты, методики или другие внутренние документы, используемые в рамках СУОТ), устанавливающая и описывающая основные процедуры СУОТ в их взаимодействии, в том числе по разработке, внедрению и обеспечению эффективного функционирования системы, достижению соответствующих целей по системе охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с требованиями разделов 4 и 5 СУОТ Госкорпорации «Росатом»;</p> <p>Нарушены требования п.8.2 стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	23.05.2014

10.2.	<p>отсутствует журнал приёмки и осмотра лесов и подмостей;</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 2.2.61, 2.2.62, 2.2.66-2.2.76, 2.2.83, 2.2.87-2.2.92 ПОТ РМ 012-2000.</p>	23.05.2014
10.3.	<p>отсутствует журнал учета и содержания коллективных средств защиты;</p> <p>Нарушены требования п. 10.19 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п.6.1.3, 6.2.3,6.2.9 – 6.3.11, 6.6.12 – 6.6.17 СНиП 12-03-2001.</p>	
10.4.	<p>отсутствует протоколы измерения сопротивления контуров заземления;</p> <p>Нарушены требования п. 10.18 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	
10.5.	<p>отсутствует журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках;</p> <p>Нарушены требования п. 11.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 1.4.5, 1.4.8, 1.4.19, 1.4.20 ПТЭЭП.</p>	
10.6.	<p>отсутствует приказ о назначении лица, ответственного за средства пожаротушения;</p> <p>Нарушены требования п.п.10.2, 12.1-12.6 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п.2, 3,4, 7, 460, 461,462, 478 Правил противопожарного режима в РФ от 25 апр.2012г; п.2.1.23 ПОТ РМ 012-2000.</p>	
10.7.	<p>отсутствует документальное подтверждение (фиксация) о проведённой проверке (входном контроле) рабочей и проектно-технологической документации на наличие в ППР или ОС ППР «Мероприятий по ОТ и ПБ», «Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности», «Ведомости дополнительных объемов, работ и материалов, не учтенных в РД».</p> <p>Нарушены требования п.7.14 СТО СРО-С-60542960-</p>	

	00006-2011; п.п.4.18, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.11 СНиП 12-03-2001 и п.К.1 Приложения “Ж” к СНиП; п.п.1.24-1.31, 1.35-1.38, 1.42, 1.43, 1.45 ПОТ РМ 012-2000; п.п. 5.3.1, 5.4.4 СУОТ; п.8 табл. 4.1 СУОТ Госкорпорации «Росатом».	23.05.2014
11.	<p>ООО «Трест Росспецэнергомонтаж» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства «НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» гражданской ответственности» НПСАС-2009-1: не застрахована гражданская ответственность, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении видов работ указанных в Свидетельстве о допуске к видам работ.</p> <p>Нарушены требования п.п. 1.1, 4.2 правил.</p>	23.05.2014
12.	<p>Организация не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1. Работники организации не застрахованы от несчастных случаев при выполнении ими своих производственных (трудовых) обязанностей.</p> <p>Нарушены требования п. 1.2 НПСАС-2011-1.</p>	23.05.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**

Председатель
Дисциплинарной комиссии
 (должность)


 (подпись)

Толмачев А.В.
 (расшифровка подписи)