

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС-053

г. Москва

« 10 » 04 2014 г.

Выдано

ООО «ПрофЭнергоРемСтрой»

Россия, 214012, г. Смоленск, ул. Кашина, д. 11 корп. А;

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 04.04.2014 № 028с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске:	15.05.2014
1.1	Организация не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала: в категории «Линейные работники»: отсутствуют 2 чел. в категории «Квалифицированные рабочие» отсутствует 21 чел. Нарушены требования п.п. 1, 2 гл. I разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	
1.2	В Организации не разработана система проверки квалификации персонала (аттестации) на соответствие занимаемой должности (нарушены требования п.3.1 гл. I разд. 1);	
1.3	в Организации не разработана система подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам,	

	установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (нарушены требования п.3.2 гл. I разд.1);	
1.4	Организация не соблюдает требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: не подана заявка на повышение квалификации специалистов организации в области строительства на 2014 год (нарушены требования п. 3.2 Приложения № 2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске);	
1.5	Организация не соблюдает требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий-членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (нарушены требования Приложения № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске);	
1.6	Организация не соблюдает требования Положения о профессиональной подготовке квалифицированных рабочих (нарушены требования Приложения № 4 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске).	
2.	Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, СТО СРО-С 60542960 00038-2014:	
2.1	не определены места для проведения входного контроля (нарушены требования п.7.1 стандарта СТО СРО-С 60542960 00002-2011);	
2.2	не определены места под изоляторы брака (нарушены требования п.7.2.3 стандарта СТО СРО-С 60542960 00002-2011);	
2.3	на площадке производства работ Ростовской АЭС не соблюдены требования для проведения операционного контроля: отсутствует приказ о возложении обязанностей за проведением операционного контроля (нарушены требования п.4.2 стандарта СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.10.5 СТО СРО-С 60542960 00038-2014);	15.05.2014.
2.4	отсутствуют схемы операционного контроля (нарушены требования п.4.2 стандарта СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.10.7 СТО СРО-С 60542960 00038-2014);	

2.5	отсутствует журнал для фиксации операционного контроля (нарушены требования п.4.2 стандарта СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.10.8 СТО СРО-С 60542960 00038-2014);	15.05.2014.
3.	Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО С-60542960-00006-2011:	
3.1	отсутствует журнал регистрации инструктажа на рабочем месте: первичного, повторного, целевого, внепланового инструктажей по ОТ (нарушены требования п. 10.5 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, ст. 225 ТК РФ, п. 7.2.2. и п. 7.9. ГОСТ 12.0.004-90; Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29);	
3.2	отсутствует приказ о назначении ответственного по ОТ и ПБ по организации работ на площадке производства работ на Ростовской АЭС и по организации в целом (нарушены требования п.п.8.2; 10.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.5.2 СНиП 12-03-2001; п.п. 3.4.2, 3.4.3, 4.1.2 СУОТ Госкорпорации «Росатом»);	
3.3	отсутствует журнал учета наличия всех инструкций организации по ОТ (нарушены требования п.10.7 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; Ст.225 ТК РФ; Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29);	
3.4	отсутствует журнал учета выдачи инструкций по ОТ работникам организации (нарушены требования п. 10.7 СТО СРО-С-60542960-00006-2011);	
3.5	отсутствует перечень СИЗ, выдаваемых работникам (нарушены требования п. 10.10 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; Приложение к приказу Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 2009 г. № 290н);	
3.6	отсутствуют личные карточки учета средств индивидуальной защиты (СИЗ) (нарушены требования п. 10.11 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, Приложение к приказу Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 2009 г. № 290н);	
3.7	отсутствуют журнал учета карточек СИЗ (нарушены требования п. 10.9 СТО СРО-С-60542960-00006-2011);	
3.8	отсутствует перечень производств и профессий, при которых, обязательно прохождение предварительных и	

	периодических медицинских осмотров (нарушены требования п.п.7.13, 10.12 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; Приложение 1 к приказу Минздравсоцразвития РФ №302 от 12.04.2011г);	
3.9	отсутствует журнал учета и содержания коллективных средства защиты (нарушены требования п. 10.19 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п.6.1.3, 6.2.3,6.2.9 – 6.3.11, 6.6.12 – 6.6.17 СНиП 12-03-2001);	
3.10	отсутствует журнал регистрации несчастных случаев (НС) на производстве (нарушены требования п. 10.20 СТО СРО-С-60542960-00006-2011);	
3.11	отсутствует перечень профессий организации, которые должны иметь 1-ую группу по электробезопасности, или выше для выполнения работ под напряжением (нарушены требования п. 11.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 1.4.3, 1.4.4 ПТЭЭП);	
3.12	отсутствует журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках (нарушены требования п. 11.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 1.4.5, 1.4.8, 1.4.19, 1.4.20 ПТЭЭП);	
3.13	отсутствует приказ о возложении обязанностей и ответственности за проведение инструктажей (нарушены требования п. 10.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п.5.2, 5.3 СНиП 12-03-2001; п.п.1.1-1.7 РД 10-34-93; п.п.1.1-1.4 РД 10-40-93);	15.05.2014.
3.14	отсутствует система обучения и аттестации ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию надзорного оборудования Ростехнадзором РФ (нарушены требования п.п.8.10, 8.11, 9.1, 13.1.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; Приказ Ростехнадзора РФ от 29.01.2007 №37; ст.196 ТК РФ);	
3.15	отсутствует программа вводного противопожарного инструктажа (нарушены требования п.п.10.2, 12.1-12.6 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 2, 3, 4, 7, 460, 461,462, 478 Правил противопожарного режима в РФ от 25 апреля 2012г; п.2.1.23 ПОТ РМ 012-2000);	
3.16	не разработаны мероприятия по улучшению условий по ОТ с суммами затрат (не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции, работ, услуг) (нарушены	


	требования п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, ст. 226 ТК; п.п. 4.6.1-4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 СУОТ Госкорпорации «Росатом»);	
3.17	отсутствует документальное подтверждение (фиксация) о проведённой проверке (входном контроле) рабочей и проектно –технологической документации: - на наличие в ППР или ОС ППР «Мероприятий по ОТ и ПБ», «Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности», «Ведомости дополнительных объемов, работ и материалов, не учтенных в РД» (нарушены требования п.7.14 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п.4.18, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.11 СНиП 12-03-2001 и п.К.1 Приложения “Ж” к СНиПу; п.п.1.24-1.31, 1.35-1.38, 1.42, 1.43, 1.45 ПОТ РМ 012-2000; п.п. 5.3.1, 5.4.4, п.8 табл. 4.1 СУОТ Госкорпорации «Росатом»);	
3.18	на рабочем месте инженера по охране труда, отсутствует уголок или кабинет ОТ (нарушены требования п.8.17 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.5.18 СНиП 12-03-2001).	
4.	Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012:	
4.1	<p>Проект производства работ для Ростовской АЭС «Насосная станция добавочной воды блоков № 3, № 4 с водоподводящим ковшом. Всасывающие трубопроводы и трубопроводы сжатого воздуха к НДВ. Подводящие трубопроводы к НДВ самотёчные» не содержит в своем составе:</p> <p>графика поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования (нарушены требования п. Б.7 стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012);</p> <p>графика движения рабочих кадров по объекту (нарушены требования п. Б.9 стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012);</p> <p>графика движения основных строительных машин по объекту (нарушены требования п. Б.10 стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012);</p> <p>технологии выполняемых работ и технологических карт на выполнение видов работ (нарушены требования п. Б.11 стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012);</p>	15.05.2014.

	<p>схем движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий и т.д. (нарушены требования п. Б.13 стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012);</p> <p>решений по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадке и рабочих мест (нарушены требования п. Б.19.2 стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012).</p>	
5.	<p>Организация не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1. Работники организации не застрахованы от несчастных случаев при выполнении своих производственных обязанностей (нарушены требования раздела 1 НПСАС-2011-1).</p>	15.05.2014.

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru.**

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)

(подпись)



А.В. Толмачев
(расшифровка подписи)