

Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

---

Экз. № 1

**УВЕДОМЛЕНИЕ № СРО-С-УВ-209**

**о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам,  
оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии,  
особо опасных, технически сложных и других объектов капитального строительства  
при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту**

г. Москва

«05» 08 2014 г.

Выдано

**ОАО «АтомпромБезопасность»**  
*(наименование и место нахождения организации)*

117312, г. Москва, пр-кт 60-летия Октября, д. 9;

ОГРН 1057748125456, ИНН 7715574461.

В соответствии со ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и на основании акта проверки № 015с от 12.03.2014, предписания № СРО-С-ПС-027 от 26.03.2014, в связи с не устранением нарушений в установленный предупреждением № СРО-С-ПД-035 от 18.06.2014 срок, Дисциплинарная комиссия приняла решение о приостановлении до **02.10.2014** действия свидетельства о допуске № СРО-С-016-00147/6-11102013 от 11.10.2013 на следующие виды работ:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

33.1.12. Объекты использования атомной энергии.

В соответствии с ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации ОАО «АтомпромБезопасность» в срок до **02.10.2014** обязано уведомить в письменной форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», об устранении выявленных нарушений.

В этот период ОАО «АтомпромБезопасность» вправе выполнять самостоятельно только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений.

Председатель  
Дисциплинарной комиссии



А.В. Толмачев

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 2

**Заключение об исполнении предупреждения от 18.06.2014 №СРО-С-ПД-035  
и устранении ОАО «АтомпромБезопасность» нарушений, указанных в  
предписании от 26.03.2014 №СРО-С-ПС-027**

*(№ предписания, сокращенное наименование организации, которой выписано предписание)*

г. Москва

05 августа 2014 г.

Заключение об устранении нарушений сделано на основании отчета от 28.05.2014 исх. №239, и материалов, представленных ОАО «АтомпромБезопасность», для подтверждения устранения нарушений.

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	в ОАО «АтомпромБезопасность» отсутствует система подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору - не разработано положение об аттестации работников. Нарушены требования п. 6 гл. I разд. 3, Приложение № 1 «Требований к выдаче свидетельств о допуске».	<b>Нарушение устранено.</b> Представлено «Положение об аттестации работников, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору».
2.	ОАО «АтомпромБезопасность» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:	
2.1	Не актуализирована документация СМК в связи с изменением в 2013 году организационной структуры организации. Нарушены требования п. 4.2.4 ГОСТ ISO 9001-2011.	<b>Нарушение устранено.</b> Представлены: пересмотренное «Руководство по качеству» издание №4. Утвержденная в 2014 году организационная структура организации.
2.2	Документы СМК – «Руководство по качеству» РК СМК-4.2.2-01-2012, стандарты организации «Определение и анализ требований, относящихся	<b>Нарушение устранено.</b> Представлен стандарт организации СТО СМК -7.5.1-

	<p>к продукции» СТО СМК-7.2.2-01-2012 издание 2, «Оценка и выбор поставщиков» СТО СМК-7.4-01-2012 издание 1, «Управление строительномонтажными работами» СТО СМК-7.5.1-01-2012 – не определяют процесс организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом (генеральным подрядчиком), требований к составу и содержанию договоров подряда, порядка проведения входного контроля материалов генеральным подрядчиком, порядка разработки и согласования технологической документации.</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2.2, 5.4.2, 7.1, 7.4.1, 7.4.3 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>01-2014 «Работа с субподрядными организациями» введенный в действие приказом от 12.05.2014 №50, определяющий процесс организации строительства, реконструкции и капитального ремонта в качестве генерального подрядчика.</p>
3.	<p>ОАО «АтомпромБезопасность» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации» - не актуализирована документация СУП (стандарт на систему управления проектами, регламенты) в связи с изменением в 2013 году организационной структуры организации.</p> <p>Нарушены требования раздела 5 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	<p><b>Нарушение устранено.</b></p> <p>Представлен приказ от 12.05.2014 №50 «О введении в действие стандартов на систему управления проектами» о введении переработанных стандартов (издание 2) системы управления проектом.</p>
4.	<p>ОАО «АтомпромБезопасность» не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля; СТО СРО-С-60542960 00038-2014, в части порядка проведения строительного контроля; СТО 95 135 – 2013, в части организации контроля качества строительных работ; СТО 95 137-2013, в части оценки качества применяемой продукции, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при сооружении объектов Нововоронежской АЭС-2:</p>	<p><b>Нарушения не устранены.</b></p> <p>Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушений.</p>
4.1	<p>Имеются случаи отсутствия контроля за соблюдением состава и своевременности выполнения операционного контроля по соблюдению технологических режимов, последовательности и состава выполняемых технологических операций и достоверности документирования его результатов.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 10.1, 10.2, 10.8 СТО</p>	

	<p>СРО-С-60542960 00038-2014; п. 5в Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468), что подтверждается нарушениями, допущенными при производстве строительного-монтажных работ:</p>	
4.1.1	<p>На объекте 01UYF «Автотранспортный КПП №1» при монтаже опалубки конструкций фундаментов под распашные ворота не установлены фиксаторы, обеспечивающие проектную толщину защитного слоя бетона (стержни арматурного каркаса упираются в поверхность щитов опалубки).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО С-60542960 00002-2011; п.п. 10.3.1, 10.3.2 СП 63.13330.2012; п. 5.16.16 СП 70.13330.2012.</p>	
4.1.2	<p>На объекте 01UYF «Автотранспортный КПП №1» повсеместно резьба болтов не выходит на один виток из тела контр.гайки в монтажных соединениях металлоконструкций навеса.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО С-60542960 00002-2011; п. 4.5.7 СП 70.13330.2012; п. 7.3 ППР «Комплекс инженерно-технических средств физической защиты. 01UYF. Автотранспортный КПП № 1. Монтаж металлических конструкций».</p>	
4.1.3	<p>На объекте 00UZU «Периметр запретной зоны» в бетонной поверхности конструкции «Тропа наряда» имеются периодические поперечные трещины раскрытием до 1.5 мм.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО С-60542960 00002-2011; приложения Ц СП 70.13330.2012.</p>	
4.2	<p>ОАО «АтомпромБезопасность» допускается выполнение работ в отсутствии организационно-технологической документации, а также не проверяется достаточность информации в ППР для выполнения работ:</p> <p>отсутствует организационно-технологическая документация на производство работ по устройству канала для прокладки труб канализации в помещении № 29 объекта 03UYC «Центр военной охраны»;</p> <p>в ППР «Комплекс инженерно-технических средств физической защиты. 01UYF. Автотранспортный КПП №1. Монтаж металлических конструкций» NW2O.W.708.0.1UYF&amp;&amp;.&amp;&amp;&amp;&amp;.076.KE.0002 не содержатся решения по установке контр.гаек в местах крепления связей и балок.</p>	



	Нарушены требования: п.п. 4.2, 5.6 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.7.1 -5.7.5 СП.48.13330.2011.	
4.3	Имеются случаи отсутствия проверки ОАО «АтомпромБезопасность» полноты и соблюдения установленных сроков выполнения входного контроля и достоверности документирования его результатов:	
4.3.1	Отсутствуют инструкции (стандарты, положения) по входному контролю, подготовке, хранению и выдачи сварочных материалов. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 6.1.1 ПНАЭ Г 7-010-89.	
4.3.2	Отсутствуют журналы входного контроля, учета, выдачи и возврата сварочных материалов, прокали сварочных материалов. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 6 ПНАЭ Г 7-010-89; п. 3 ПНАЭ Г 10-031-92.	
4.3.3	Отсутствует помещение для хранения сварочных материалов оборудованное стеллажами для хранения сварочных материалов по маркам, диаметрам и партиям, контрольными приборами для измерения температуры и влажности в помещении. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 6 ПНАЭ Г 7-010-89; п. 3 ПНАЭ Г 10-031-92; п. 10.1.12. СП 70.13330.2012.	
4.3.4	Отсутствует специально отведенное помещение (участок), оборудованное необходимыми средствами контроля для проведения входного контроля материалов, изделий, оборудования. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 6.1 СТО 95 137-2013; п. 2.3 ГОСТ 24297-87.	
4.3.5	Отсутствуют аттестованные специалисты, имеющие необходимый уровень подготовки и квалификации для проведения входного контроля материалов, оборудования, изделий. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 6.4 СТО 95 137-2013; п. 2.3 ГОСТ 24297-87.	
5.	ОАО «АтомпромБезопасность» не осуществляет контроль выполнения требований стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других	

	объектах капитального строительства. Общие требования»:	
5.1	Отсутствует приказ о назначении ответственного по ОТ и ПБ в целом по организации. Нарушены требования: п.п. 8.2, 10.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 5.2 СНиП 12-03-2001.	<b>Нарушение не устранено.</b> Представлен приказ от 12.05.2014 №49 возложении обязанностей по охране труда в обособленном подразделении в г.Нововоронеже на директора ОП в г. Нововоронеже. Приказ о назначении ответственного по охране труда и промышленной безопасности в целом по организации не представлен.
5.2	На объекте 03УУС «Центр военной охраны» применяются светильники для устройства местного освещения напряжением в 220 V, которые установлены на высоте менее 2,5 м. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.4 СНиП 12-03-2001.	<b>Нарушения не устранены.</b> Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушений.
5.3	На объекте 03УУС «Центр военной охраны» местами выполняются соединения электрических проводов для устройства локального освещения методом «скрутки» без применения сварки, болтового соединения, пайки; скрутки заизолированы небрежно, находятся на высоте 1,2-1,5 м от уровня пола (имеется доступ работников). Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001.	
5.4	Проект производства работ «Комплекс инженерно-технических средств физической защиты. 01УУФ. Автотранспортный КПП №1. Монтаж металлических конструкций» NW2O.W.708.0.1УУФ&&&&&.076.KE. 0002 не содержит в своем составе конкретных проектных решений по безопасности труда, не определяет технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда; проектные решения заменены извлечениями из норм и правил безопасности. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4.18, п. Ж1 Приложения Ж СНиП 12-03-2001.	
6.	ОАО «АтомпромБезопасность» не соблюдает правила саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ» - в договоре подряда от	<b>Нарушения не устранены.</b> Договор подряда от 30.10.2013 №АПБ-101/13/Т13-1929 между ОАО «АтомпромБезопасность» и ФГУП «СНПО «Элерон» на

	30.10.2013 №АПБ-101/13/Т13-1929 между ОАО «АтомпромБезопасность» и ФГУП «СНПО «Элерон» на выполнение работ по наладке и вводу в эксплуатацию оборудования системы КИТС ФЗ (СОС, ТВС) 2 АРМА «ЦИРКОНИЙ» отсутствуют:	данный момент исполнен. Не представлены материалы подтверждающие исполнение требований правила саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ» при заключении других договоров на выполнение СМР.
6.1	Виды работ, предусмотренные Свидетельством о допуске к работам; наименование, регистрационный номер саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций и реквизиты документа, подтверждающего право выдавать свидетельства о допуске к работам на объектах использования атомной энергии, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства. Нарушены требования п. 1.1 Правил.	
6.2	Пункт следующего содержания «Подрядчик (субподрядчик) при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства обязан выполнять требования Стандарта СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СТО СРО-С-60542960 00006-2011) об охране труда и промышленной безопасности». Нарушены требования п. 3 Правил.	
6.3	Пункт следующего содержания «Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика». Нарушены требования п. 4 Правил.	
7.	ОАО «АтомпромБезопасность» не соблюдает правила саморегулирования НПСАС-2009-1 «Требования к страхованию членами некоммерческого Партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ» гражданской ответственности» - в договоре страхования гражданской ответственности от 11.10.2013 №201269-СРО-С имеются следующие нарушения: в п. 1.1 договора указан номер и дата выдачи не действующего в настоящее время свидетельства СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; пункт 1.2 гласит, что Договор не действует в отношении видов работ, в случае их выполнения на особо опасных, технически сложных и «уникальных» объектах, соответствующих перечню, указанному в статье 48.1 Градостроительного Кодекса РФ. Нарушены требования п.п. 1.1, 3 НПСАС-2009-1.	<b>Нарушение устранено.</b> Представлено дополнительное соглашение №1 от 03.02.2014 к договору страхования №201269-СРО-С от 11.10.2013.
8.	ОАО «АтомпромБезопасность» не соблюдает правила саморегулирования НПСАС-2011-1	<b>Нарушение устранено.</b> Представлен полис страхования

	<p>«Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - работники организации не застрахованы от несчастных случаев.</p> <p>Нарушены требования п. 3.3 НПСАС-2011-1.</p>	<p>от несчастных случаев от 20.02.2014 №201540-НС на сумму 25500000 (Двадцать пять миллионов пятьсот тысяч) руб. 00 коп.</p>
--	---	--

ОАО «АтомпромБезопасность» не устранило нарушения по п.п. 4.1.1-4.1.3, 4.2, 4.3.1-4.3.5, 5.1-5.4, 6.1-6.3 предписания от 26.03.2014 №СРО-С-ПС-027.

Главный специалист  
отдела технического надзора



Герасимов А.В.