

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС-042**

г. Москва

« 30 » апреля 2014 г..

Выдано

**ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»**

188540, Россия, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор,  
Копорское шоссе, д. 64

*(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)*

На основании Акта проверки от 25.04.2014 № 037с, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Документы системы управления проектом, разработанные и введенные в действие, не учитывают деятельность филиала ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» в г. Сосновый Бор. Нарушены требования п. 5.1 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.	04.08.2014
2.	ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» не в полной мере соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля, стандарта СТО СРО-С-60542960 00038-2014, в части порядка проведения строительного контроля, стандарта СТО 95 135 – 2013, в части организации контроля качества строительных работ, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ от 30.12.2009 №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» при выполнении работ по организации строительства объектов Ленинградской АЭС-2 (энергоблоки № 1 и № 2):	04.08.2014
2.1	Проводимый строительный контроль со стороны ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» не в полной мере обеспечивает соблюдение подрядными организациями состава и	

	<p>своевременности выполнения операционного контроля по соблюдению технологических режимов, последовательности и состава выполняемых технологических операций и достоверности документирования его результатов, что подтверждается нарушениями, допущенными подрядными организациями (ОАО «Управление автомобильного транспорта», ОАО «Метрострой», ЗАО «КОМПАКТ», ООО «СМНУ «КВАРС») и отмеченными в п.п. 4.1.1 - 4.1.25 акта проверки от 25.04.2014 № 037с.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 10.1, 10.2, 10.8 СТО СРО-С-60542960 00038-2014; п. 5в Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.</p>	04.08.2014
2.2	<p>Имеются случаи отсутствия контроля со стороны ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» за соблюдением подрядчиками правил складирования и хранения применяемых материалов в соответствии с установленными нормами и правилами - у подрядной организации ОАО «Управление автомобильного транспорта» отсутствует помещение для хранения сварочных материалов, которое должно быть оборудовано стеллажами для хранения сварочных материалов по маркам, диаметрам и партиям.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 стандарта СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 5б Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; п. 6.10 СП 48.13330.2011.</p>	
2.3	<p>Имеются случаи отсутствия контроля со стороны ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» за выполнением подрядчиками входного контроля применяемых материалов изделий, конструкций, что подтверждается нарушениями, допущенными подрядными организациями и отмеченными в п.п. 4.3.1 - 4.3.10 акта проверки от 25.04.2014 № 037с.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 стандарта СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 8.4 СТО СРО-С-60542960 00038-2014; п. 5а Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; п. 7.1.3 СП 48.13330.2011.</p>	
2.4	<p>Имеются случаи отсутствия контроля со стороны ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» за выполнением подрядчиками СМР в отсутствии организационно-технологической документации, а также без осуществления входного контроля рабочей и</p>	

	<p>организационно-технологической документации, что подтверждается нарушениями, допущенными подрядными организациями и отмеченными в п.п. 4.4.1 - 4.4.3 акта проверки от 25.04.2014 № 037с.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 стандарта СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 8.4 СТО СРО-С-60542960 00038-2014; п. 5.7 СП48.13330.2011.</p>	04.08.2014
2.5	<p>Не в полной мере осуществляется контроль со стороны ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» за ведением подрядными организациями исполнительной документации, что подтверждается нарушениями, допущенными подрядными организациями и отмеченными в п.п. 4.5.1 - 4.5.6 акта проверки от 25.04.2014 № 037с.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.6 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 11.6 СТО СРО-С-60542960-00038-2014; п. 5.3 РД-11-02-2006.</p>	
3.	<p>ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования» в части согласования проектов производства работ, что подтверждается нарушениями отмеченными в п.п. 5.1 - 5.6 акта проверки от 25.04.2014 № 037с.</p> <p>Нарушены требования п.п. 8.2, 9.3 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	04.08.2014
4.	<p>ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00036-2014 «Организация деятельности Генерального подрядчика. Общие требования» - в организации не разработана система экологического менеджмента, соответствующая ГОСТ Р ИСО 14001.</p> <p>Нарушены требования п. 5.1 СТО СРО-С-60542960-00036-2014.</p>	04.08.2014
5.	<p>ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования» - не осуществляется контроль выполнения требований охраны труда при выполнении СМР подрядными организациями при сооружении объектов ЛАЭС-2, что подтверждается нарушениями, допущенными подрядными организациями и отмеченными в п.п. 7.1 - 7.3 акта проверки от 25.04.2014</p>	04.08.2014

	<p>№ 037с.</p> <p>Нарушены требования п. 8.8 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; главы 4.1, 4.2, 4.8 СУОТ Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».</p>	
--	---	--

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

Председатель  
дисциплинарной комиссии

(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.

(расшифровка подписи)