

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 235

г. Москва

« 12 » 12 2014 г.

**Выдано ООО «Курчатовское строительно-монтажное
управление»**

Россия, 307250, Курская область, г. Курчатов, территория
промышленной зоны;

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании акта проверки от 04.12.2014 № 119с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	ООО «Курчатовское СМУ» не соблюдает требования положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - не пройдена аттестация одним руководителем Организации из 5-ти необходимых. Нарушены требования п. 1.7 приложения № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.	13.03.2015
2.	Имеются нарушения требований стандарта СТО-С-00003-2009, в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (нарушены требования п. 2.1 СТО-С-00003-2009):	13.03.2015
2.1	не установлены документально оформленные, измеримые и согласуемые с политикой в области качества, цели в области качества. Нарушены требования п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	
2.2	отсутствует приказ о назначении представителя по качеству из состава руководства организации. Нарушены требования п. 5.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	

2.3	<p>по результатам проведения внутренних аудитов предпринимается коррекция (устранение выявленных несоответствий), а не корректирующие действия, направленные на устранение причин возникновения выявленных несоответствий.</p> <p>Нарушены требования п.п. 8.2.2, 8.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
2.4	<p>не осуществляется поддержание СМК в рабочем состоянии – не актуализируются документы СМК в связи с изменением внешней нормативно-технической документации.</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2.2, 5.4.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
3.	<p>ООО «Курчатовское СМУ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С 60542960 00038-2014 – не разработана процедура проведения строительного контроля.</p> <p>Нарушены требования п. 6.4 стандарта.</p>	13.03.2015
4.	<p>ООО «Курчатовское СМУ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012:</p>	
4.1	<p>в проекте производства работ «Огнезащита металлоконструкций каркасов зданий (223, 223/1) комплекса ХТРО-111 1-й очереди Курской АЭС» отсутствует раздел ОТ (имеются отдельные описания требований по обеспечению условий безопасного труда в разных разделах ППР).</p> <p>Нарушены требования п. 6.4 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	
4.2	<p>в пункте 2.8.8 ППР приведены общие требования о применении предохранительных поясов, конкретные места закрепления предохранительных поясов при работе с передвижных подмостей, высотой не менее 8 м, не указаны, графическая часть отсутствует.</p> <p>Нарушены требования: п. Б.19.10 СТО СРО-С-60542960-00005-2012; п. 5.8 СП 12-136-2002.</p>	13.03.2015
4.3	<p>в разделе 2.9 ППР «Окрасочные работы» в общем виде даны указания о необходимости применения приточно-вытяжной вентиляции, без указания конкретных описаний о временной приточно-вытяжной вентиляции, отсутствует графическая часть.</p> <p>Нарушены требования: п.п. Б.6, Б.11, Б.15, Б.19.2, Б.19.5, Б.19.10, Б.19.12, Б.20 СТО СРО-С-60542960-00005-2012; п. 4.12 СП 12-136-2002.</p>	

5.	ООО «Курчатовское СМУ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011:	13.03.2015
5.1	положение о СУОТ ООО «Курчатовское СМУ» в г. Курчатов требует переработки в соответствии с требованиями разделов 3, 4, 5, СУОТ Госкорпорации «Росатом». Нарушены требования: п. 8.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ГОСТ 12.0.230-2007; разд.1 СУОТ Госкорпорации «Росатом».	
5.2	отсутствует журнал учёта и содержания коллективных средств защиты. Нарушены требования п.10.19 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.	
5.3	отсутствуют мероприятия по улучшению условий охраны труда с суммами планируемых затрат, утверждённые руководителем. Нарушены требования: п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ст. 226 ТК РФ; п.п. 4.6.1-4.6.9 СУОТ Госкорпорации «Росатом».	
5.4	не все руководители прошли обучение пожарно-техническому минимуму. Нарушены требования: п.п. 10.2, 12.1-12.6 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 2, 3, 4, 7, 460-462, 478 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012.	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru.

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)

(подпись)

А.В. Толмачев
(расшифровка подписи)