

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС-244**

г. Москва

« 24 » 12 2014 г.

Выдано

**ООО «Профиль»**

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 4А

*(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)*

На основании Акта проверки от 22.12.2014 № 124с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске:	23.03.2015
1.1	ООО «Профиль» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала (нарушены требования п. 1 гл. II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске): 5 рабочих не имеют документы, подтверждающие их квалификационный разряд.	
1.2	ООО «Профиль» не соблюдает требования Положения о профессиональной подготовке квалифицированных рабочих организаций – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» – у 5 рабочих отсутствуют документы, подтверждающие их квалификационный разряд (нарушены требования п. 2.1 Приложения № 4 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске).	


3.	ООО «Профиль» не соблюдает требования Стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, СТО СРО-С 60542960 00038-2014, СТО 95 135 – 2013, СТО 95 137-2013, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:	23.03.2015
3.1	при выполнении строительно-монтажных работ на объекте Ленинградской АЭС-2 20URA «Башенная испарительная градирня. Сооружение фундамента вытяжной башни» выявлены следующие нарушения:	
3.1.1	отсутствует проект производства работ, выданный в производство ООО «Профиль» (нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 1.2 СП 70.13330.2012);	
3.1.2	отсутствует журнал бетонных работ (нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 3.5 СП 70.13330.2012);	
3.1.3	отсутствует журнал сварочных работ (нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 3.5 СП 70.13330.2012);	
3.1.4	отсутствует журнал входного контроля материалов (нарушены требования: п. 9.20 СТО 95-137-2013; п. 8.4.2 СТО СРО-60542960-00038-2014);	
3.1.5	отсутствует документированное подтверждение по контролю за выдерживанием бетона и уходом за ним (нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.6 СТО 95 135-2013; п. 5.4 СП 70.13330.2012; п. 14.25 СТО СРО-С 60542960 00038-2014);	
3.1.6	не определены места складирования и сортировки материалов, материалы на площадке не имеют бирок с наименованием и данными сертификатов (нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 3.7 СП 70.13330.2012);	
3.2	при выполнении строительно-монтажных работ на объекте Ленинградской АЭС-2 10UCB «Здание управления» выявлены следующие нарушения:	
3.2.1	отсутствует проект производства работ, выданный в производство ООО «Профиль» (нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 1.2 СП 70.13330.2012);	

3.2.2	отсутствует журнал бетонных работ (нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 3.5 СП 70.13330.2012);	23.03.2015
3.2.3	отсутствует журнал сварочных работ (нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 3.5 СП 70.13330.2012);	
3.2.4	отсутствует журнал входного контроля материалов (нарушены требования: п. 9.20 СТО 95-137-2013; п. 8.4.2 СТО СРО-60542960-00038-2014);	
3.2.5	отсутствуют защитные колпачки на торце выпусков арматуры, подготовленной под муфтовые соединения и смонтированной в перекрытии отм. +32.000, в/о 4-5 (нарушены требования: п. 5.2.4 СТО СРО-С 605 42960 00011-2012);	
3.2.6	не определены места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, а так же отсутствуют отметки о контроле качества работ в журналах работ при выполнении арматурных работ по соединению встык арматурных стержней с помощью цилиндрических муфт фирмы Ancon bulding product (нарушены требования п. 7.1.6 СП 48.13330).	
4.	ООО «Профиль» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:	
4.1	не представлена программа проведения первичного инструктажа (нарушены требования п. 10.6 СТО СРО-С-60542960-00006-2011);	
4.2	не представлен журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте (нарушены требования п. 10.5 СТО СРО-С-60542960-00006-2011);	
4.3	не представлен журнал регистрации наряд - допусков на работы с повышенной опасностью (нарушены требования п. 10.15 СТО СРО-С-60542960-00006-2011);	
4.4	не представлен журнал осмотра и ремонта оборудования, тары, электроинструмента и т.д. (нарушены требования п. 10.22 СТО СРО-С-60542960-00006-2011);	

4.5	отсутствует уголок охраны труда (нарушены требования п. 8.17 СТО СРО-С-60542960-00006-2011);	23.03.2015
4.6	при производстве строительного-монтажных работ на объекте 20URA «Башенная испарительная градирня. Сооружение фундамента вытяжной башни» допускается прокладка токоведущих проводов по поверхности пола, в местах прохода людей (нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 9.2.5 СНиП 12-03-2001).	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru.**

Председатель  
дисциплинарной комиссии  
(должность)

  
(подпись)

А.В. Толмачев  
(расшифровка подписи)