

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 017

г. Москва
(место составления)

« 13 » марта 2014 г..

Выдано

ЗАО «Монтажно-строительное управление № 71»
456780, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Герцена, д. 9
(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 21.02.2014 № 008с, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	<p>ЗАО «МСУ-71» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала:</p> <p>В категории «ИТР» недостаточно 3 чел. для выполнения работ группы видов № 24.</p> <p>Нарушены требования приложения № 5 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p> <p>В категории «Квалифицированные рабочие» недостаточно 7 чел. для выполнения вида работ № 20.6</p> <p>Нарушены требования п. 1.1 части II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	30.04.2014
2.	<p>Не все работники ЗАО «МСУ-71» проходят курсы повышения квалификации - действующего удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации не имеют:</p> <p>в категории «ИТР» - 6 чел.;</p> <p>в категории «Линейные работники» - 3 чел.</p> <p>(нарушены требования п. 3 части II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске...);</p>	30.04.2014
3.	<p>ЗАО «МСУ-71» не соблюдает требования «Положения о профессиональной подготовке квалифицированных</p>	30.04.2014

	<p>рабочих организаций членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (Приложение №4 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске...) в части планирования обучения профессиональной подготовки квалифицированных рабочих.</p> <p>Нарушены требования п. 5.3 Приложения №4.</p>	
4.	<p>ЗАО «МСУ-71» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля, стандарта СТО СРО-С-60542960 00009-2010, в части порядка проведения строительного контроля, стандарта СТО 95 135 – 2013 в части организации контроля качества строительных работ, СТО 95-137-2013 в части организации входного контроля материалов, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:</p>	30.04.2014
4.1	<p>Отсутствует организационно-распорядительный документ о создании комиссии по входному контролю оборудования и материалов.</p> <p>Нарушены требования п. 6.2 СТО 95-137-2013.</p>	
4.2	<p>Стандартом организации СТП 09-08-71-2012 «Входной контроль оборудования и материалов» не определен перечень средств измерений применяемых для проведения входного контроля материалов, изделий, оборудования.</p> <p>Нарушены требования п. 6.7 СТО 95-137-2013.</p>	
4.3	<p>Перечень материалов, применяемых при сооружении ОИАЭ и подвергаемых входному контролю (стандарт организации СТП 09-08-71-2012 «Входной контроль оборудования и материалов»), не содержит такие строительные материалы как металлопрокат.</p> <p>Нарушены требования п. 5.2 СТО 95-137-2013.</p>	
4.4	<p>Отсутствует распоряжение или приказ о назначении мастера участка №1 Фабер А.Е. ответственным за проведение входного контроля материалов, изделий, оборудования на объекте «Расширение здания 120/12 для размещения печи ЭП-500/5 и хранилища остеклованных РАО» ФГУП «ПО «Маяк».</p> <p>Нарушены требования гл. 7 СТО СРО-С-60542960 00009-2010.</p>	
4.5	<p>На объекте «Расширение здания 120/12 для размещения</p>	

	печи ЭП-500/5 и хранилища остеклованных РАО» ФГУП «ПО «Маяк» допущены следующие нарушения:	30.04.2014
4.5.1	Не определено специально оборудованное место для проведения входного контроля материалов, изделий, оборудования. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6.1 СТО 95-137-2013.	
4.5.2	В журнале входного контроля материалов отсутствует фиксация всех материалов поступающих на объект (металлическая полоса, кабельные металлоконструкции в полном объеме, электроды, метизы). Нарушены требования п. 5.2 СТО 95-137-2013.	
4.5.3	Отсутствует антикоррозионное покрытие трубных кабельных проходок смонтированных в стенах и перекрытии на отм. +3.600 в пом. 229/3. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 3.42 СНиП 3.05.06-87.	
4.5.4	В журнале сварочных работ не фиксируются результаты выполнения сварочных работ по устройству контура заземления на объекте. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; РД 34.10.126-94.	
4.5.5	Сварочные работы при монтаже контура заземления в помещениях на объекте повсеместно выполнены с нарушениями (подрезы, прижоги, наплывы, не очищен шлак). Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 10.4.4 СП 70.13330.2011.	
4.5.6	В журнале работ не фиксируются результаты проведения операционного контроля. Нарушены требования: п. 7.6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 7.1.6 СП 48.13330.2011.	
4.5.7	На рабочем месте находится ППР «Расширение здания 120/12 для размещения печи ЭП-500/5 и хранилища остеклованных РАО», не выпущенный «в производство работ». Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; 5.7.4 СП 48.13330.2011.	
5.	ЗАО «МСУ-71» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования	30.04.2014


	<p>атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования» - проект производства работ «Расширение здания 120/12 для размещения печи ЭП-500/5 и хранилища остеклованных РАО» не содержит в своем составе:</p> <p>технологических карт - на выполнение работ по монтажу кабельных металлических конструкций, по прокладке и креплению кабельной продукции, по монтажу металлической полосы контура заземления, на выполнение сварочных работ;</p> <p>схем движения рабочих к месту работы по фронтам работ;</p> <p>решений по прокладке временных сетей энергоснабжения и освещения рабочих мест;</p> <p>решения по производству работ в зимнее время;</p> <p>потребности в энергоресурсах;</p> <p>графическую часть</p> <p>Нарушены требования п. 6.4 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	30.04.2014
6.	<p>ЗАО «МСУ-71» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00004-2010 «Организация пусконаладочных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу»:</p>	30.04.2014
6.1	<p>Не разработаны индивидуальные программы подготовки специалистов задействованных при проведении ПНР.</p> <p>Нарушены требования п. 8.3 СТО СРО-С-60542960-00004-2010.</p>	
6.2	<p>Не создана комиссия по проверке знаний у специалистов организации, задействованных в ПНР.</p> <p>Нарушены требования п. 9.1 СТО СРО-С-60542960-00004-2010.</p>	
7.	<p>ЗАО «МСУ-71» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:</p>	28.03.2014
7.1	<p>СУОТ ЗАО «МСУ-71» требует доработки в соответствии с требованиями разделов 3, 4, 5, СУОТ Госкорпорации «Росатом» (нарушены требования п. 8.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ГОСТ 12.0.230-2007; разд.1 СУОТ Госкорпорации «Росатом»):</p>	
7.2	<p>Отсутствует журнал учёта и содержания коллективных</p>	

	<p>средств защиты.</p> <p>Нарушены требования п.10.19 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. гл.6 СНИП 12-03-2001.</p>	28.03.2014
7.3	<p>Не разработаны мероприятия по улучшению условий по ОТ (с суммами затрат не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции, работ, услуг).</p> <p>Нарушены требования: п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ст.226 ТК РФ; п.п. 4.6.1-4.6.9 СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p>	
7.4	<p>Отсутствует документальное подтверждение (фиксация) о проводимой проверке (входном контроле) рабочей и проектно-технологической документации на наличие в ППР мероприятий по охране труда и промышленной безопасности с ведомостью дополнительных объёмов, работ и материалов, не учтённых в РД.</p> <p>Нарушены требования п. 7.14 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.18, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.11 СНИП 12-03-2001 и п. К.1 Приложения Ж к СНИПу; п.п. 1.24-1.45 ПОТ РМ 012-2000; п.п. 5.3.1, 5.4.4 СУОТ Госкорпорации «Росатом», п. 8 табл. 4.1 СУОТ.</p>	
7.5	<p>Не все руководители и специалисты организации прошли обучение и аттестацию по охране труда - из 30 чел. удостоверения имеют 7 чел.</p> <p>Нарушены требования п.п. 10.1, 13.2.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ст.76 ТК РФ; Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.2003 №1/29.</p>	
7.6	<p>Не все руководители и специалисты организации прошли обучение пожарно-техническому минимуму – из 22 чел. удостоверения имеют 6 чел.</p> <p>Нарушены требования п.п. 10.2, 12.1-12.6 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 2, 3, 4, 7, 460-462, 478 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012.</p>	
7.7	<p>На площадке строительства объекта «Расширение здания 120/12 для размещения печи ЭП-500/5 и хранилища остеклованных РАО» ФГУП «ПО «Маяк» допущены следующие нарушения:</p>	
7.7.1	<p>Не проводятся измерения сопротивления конура заземления бытового вагончика.</p> <p>Нарушены требования п. 10.18 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	
7.7.2	<p>Отсутствуют устройства защитного отключения, которые</p>	

	должны быть установлены на вводах кабельных линий в распределительных устройствах бытовых вагончиков. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 1.7.50, 7.1.72 ПУЭ; п. 411.3.3 ГОСТ Р 50571.3-2009.	28.03.2014
7.8	Не ведется журнал выдачи наряд-допусков. Нарушены требования: п. 10.15 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, приложение «Д», «Е» СНиП 12-03-2001.	
7.9	Журнал по проверке знаний норм и правил в электроустановках, находящийся в производственном помещении на объекте, не прошит и не скреплен печатью. Не назначена приказом комиссия по проверке норм и правил при работе в электроустановках специалистов участка №1. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; 1.4.30, 1.4.32 ПТЭЭП.	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)