

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 149

г. Москва

« 09 » октября 2014 г.

Выдано

ОАО «Фирма Энергозащита»

105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1, корп.2

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 03.10.2014 № 088с, в соответствии со Статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске:	28.11.2014
1.1	ОАО «Фирма Энергозащита» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по наличию квалифицированного персонала (нарушены требования п. 1 главы II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске): в категории «Квалифицированные рабочие» отсутствует персонал для выполнения видов работ №№ 2.1, 2.2, 2.4 в количестве 7 чел.; №№ 6.1, 6.3 в количестве 12 чел.; №№ 9.1-9.3 в количестве 7 чел.; № 10.5 в количестве 12 чел.; №№ 13.1-13.3 в количестве 7 чел.; № 25.4 в количестве 7 чел.; № 31.5 в количестве 7 чел.;	
1.2	ОАО «Фирма Энергозащита» не соблюдает требования по повышению квалификации руководителями, руководителями структурных подразделений и специалистами ОАО «Фирма	

	<p>Энергозащита», занятыми в области строительной деятельности и находящимися в штате по основному месту работы. Не все руководители и специалисты повысили квалификацию за последние 5 лет (нарушены требования п. 3.3, главы I, Раздела 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске):</p> <p>в категории «Руководители» – 2 чел.;</p> <p>в категории «ИТР» – 12 чел.;</p> <p>в категории «Линейные работники» – 3 чел.;</p>	28.11.2014
1.3	<p>в ОАО «Фирма Энергозащита» отсутствует служба охраны труда, при этом в центральном аппарате и в филиале «Южэнергозащита» имеется по одному специалисту с необходимым уровнем образования, опытом работы и специальностью (нарушены требования п. 7, главы I, Раздела 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске);</p>	
2.	<p>ОАО «Фирма Энергозащита» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, а также соответствия Программ обеспечения качества требованиям органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью (нарушены требования п.п. 2.1, 2.4 стандарта):</p>	
2.1	<p>документально не оформлены заявления о политике и целях в области качества (нарушены требования п. 4.2.1 ГОСТ ISO 9001-2011);</p>	
2.2	<p>не осуществляется поддержание СМК в рабочем состоянии – не актуализируются документы в связи с изменением организационной структуры организации, перераспределением функций службы управления качеством от Отдела научно-технического развития в Испытательный центр теплоизоляционных материалов и конструкций, а также с изменением нормативно – технической документации (нарушены требования п.п. 4.1, 5.4.2 ГОСТ ISO 9001-2011);</p>	28.11.2014
2.3	<p>не устанавливаются цели в области качества как в целом по организации, так и в подразделениях (нарушены требования п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011);</p>	
2.4	<p>не проводится анализ высшим руководством системы менеджмента качества организации, не готовятся входные</p>	

	данные для анализа (нарушены требования п.п. 5.6.1, 5.6.2 ГОСТ ISO 9001-2011);	
2.5	не планируются и не проводятся внутренние аудиты системы менеджмента качества организации (нарушены требования п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011).	28.11.2014
3.	ОАО «Фирма Энергозащита» не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, СТО СРО-С 60542960 00038-2014, СТО 95 135-2013, СТО 95 137-2013, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении СМР:	
3.1	не определен перечень материалов, изделий, оборудования, которые будут поступать на объект, с указанием наименования, марки, типа продукции, обозначения стандарта или иного документа, требованиям которого она должна соответствовать, перечня сопроводительной документации; не определены ответственные лица, уполномоченные осуществлять входной контроль и визировать записи в документации по входному контролю (нарушены требования п. 8.4.4. СТО СРО-С 60542960 00038-2014);	28.11.2014
3.2	при монтаже тепловой изоляции трубопроводов горячего пара и оборудования деаэраторов машзала энергоблока №3 Ростовской атомной станции ОАО «Фирма Энергозащита» филиал «Южэнергозащита»:	
3.2.1	не проводит и не фиксирует в журнале работ результаты операционного контроля (нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011, п. 7.1.6 СП 48.13330.2011);	
3.2.2	не привязаны к конкретной площадке строительства технологические карты на монтаж тепловой изоляции трубопроводов, (нарушены требования п. 5.2.4 СТО 95 135-2013)	
4.	ОАО «Фирма Энергозащита» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования»:	
4.1	не разработан перечень основных исходных материалов для разработки ППР (нарушены требования п. 5.12 СТО СРО-С 60542960 00005-2012);	
4.2	ППР «Ростовская АЭС. Энергоблок №3. Проект производства работ. Установка тепловой изоляции трубопроводов и оборудования» шифр РАЭС-3.МЗ.ТИ.001-ППР не выпущен «в производство работ» ОАО «Фирма Энергозащита» филиал «Южэнергозащита» и не содержит в своем составе (нарушены требования обязательного	28.11.2014

	<p>приложения Ж СТО СРО-С 60542960 00005-2012, 4.6 СП 48.13330.2011; обязательного приложения Б СТО СРО-С-60542960-00005-2012):</p> <p>графика поступления на объект строительных материалов;</p> <p>локального графика производства работ;</p> <p>графика движения рабочих кадров по объекту;</p> <p>схем движения рабочих к месту работ по фронтам с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий и т.д.;</p> <p>перечня технологического инвентаря и оснастки для выполнения работ;</p> <p>карт (схем) на операционный контроль СМР;</p> <p>решений по освещению рабочих мест;</p> <p>потребности в основных и вспомогательных материалах;</p> <p>ведомости дополнительных объемов, работ и материалов, не учтенных в РД.</p>	28.11.2014
5.	<p>ОАО «Фирма Энергозащита» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования».</p> <p>В ОАО «Фирма Энергозащита» филиал «Южэнергозащита» отсутствуют:</p>	28.11.2014
5.1	журнал учёта карточек СИЗ (нарушены требования п. 11.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 1.4.3, 1.4.4 ПТЭЭП);	
5.2	журнал учёта и содержания коллективных средств защиты (нарушены требования п. 10.19 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 6.1.3, 6.2.3, 6.2.9-6.3.11, 6.6.12-6.6.17 СНиП 12-03-2001).	
6.	<p>ОАО «Фирма Энергозащита» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства «НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» гражданской ответственности» НПСАС-2009-1:</p>	28.11.2014
6.1	не застрахована гражданская ответственность, которая может наступить в результате причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при	

	выполнении вида работ 10.5 (нарушены требования п. 4.2 правил);	
6.2	Договором страхования (страховой полис) от 24.12.2013 №1386ED40R1858 не предусмотрено:	
6.2.1	право Страхователя на восстановление страховой суммы после выплаты Страховщиком страхового возмещения до размера, который она составляла на момент наступления страхового случая (нарушены требования п. 6.4 правил);	28.11.2014
6.2.2	право Страхователя на получение страхового возмещения, в случае если Страхователь с предварительного письменного согласия Страховщика самостоятельно компенсировал, причиненный вред (нарушены требования п. 9.1 правил).	
7.	ОАО «Фирма Энергозащита» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1 – работники ОАО «Фирма Энергозащита» не застрахованы от несчастных случаев при выполнении ими своих производственных (трудовых) обязанностей (нарушены требования п. 1.1 правил).	28.11.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

Председатель
дисциплинарной комиссии

(должность)

(подпись)

Толмачев А.В.

(расшифровка подписи)