

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 020**

г. Москва

« 14 » марта 2014 г.

**Выдано** **Федеральному Государственному унитарному  
предприятию «Производственное объединение «МАЯК»**  
Россия, 454000, Челябинская обл., г. Озерск, пр-кт Ленина,  
д. 31; ИНН 7422000795

*(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)*

На основании Акта проверки от 05.03.2014 № 012с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Организация не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала:	30.05.2014
1.1	Документально не подтверждена заявленная квалификация (отсутствуют документы о прохождении обучения по профессии и получения дипломов, свидетельств с указанием профессии и присвоенного разряда) у 178 человек в категории «Квалифицированные рабочие». Нарушены требования п. 1 части II разд. 1, части 2 приложения 4 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.	
1.2	Недостаточно квалифицированного персонала в категории «ИТР» для выполнения видов работ № 21.1 – 21.5, 21.7, 32.1-32.8, 32.10, 32.11, 32.13, 32.14; 34: в структурном подразделении, осуществляющем надзор за строительно-монтажными работами – 22 чел., имеющих базовое высшее или среднее техническое образование:	

	<p>по специальности «Промышленное и гражданское строительство» (специализации: «Строительство ядерных установок», «Строительство тепловых и атомных электростанций») – отсутствуют 4 чел.;</p> <p>по специальности: «Ядерные реакторы и установки», «Атомные электрические станции и установки» - отсутствуют 4 чел.;</p> <p>по специальности «Промышленное и гражданское строительство», «Строительство», «Гидротехническое строительство»...- недостаточно 3 чел.;</p> <p>по специальности «Электрические станции», «Электроснабжение», «Электрические системы и сети»... - отсутствуют 5 чел.;</p> <p>по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции»... - отсутствуют 3 чел.;</p> <p>по специальности «Водоснабжение и водоотведение», «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции» - отсутствуют 3 чел.;</p> <p>в структурном подразделении, осуществляющем координацию и регулирование деятельности в области охраны труда и промышленной безопасности – 1 чел.;</p> <p>в структурном подразделении, осуществляющем охрану окружающей среды – 1 чел.;</p> <p>в структурном подразделении, осуществляющем работы по обеспечению системы управления проектами (Офис управления проектами) - 1 чел.;</p> <p>Нарушены требования раздела 2 п. 1.2 приложения 6, раздела 3 п. 1.1 приложения 1 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.</p>	
1.3	<p>не все руководители и специалисты ФГУП «ПО «Маяк» прошли курсы повышения квалификации (из 150 специалистов курсы повышения квалификации прошли 68).</p> <p>Нарушены требования п. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	
1.4	<p>ФГУП «ПО «Маяк» не соблюдает требования Положения о профессиональной подготовке квалифицированных рабочих</p>	

	<p>организаций – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: у 178 рабочих не подтверждена заявленная квалификация.</p> <p>Нарушены требования п. 2.1. п.п. 1 Приложения № 4 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.</p>	
2.	<p>ФГУП «ПО «Маяк» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:</p> <p>система менеджмента качества ФГУП «ПО «Маяк» не охватывает структурные подразделения, принимающие непосредственное участие в процессах строительства, реконструкции и капитального ремонта; в указанных подразделениях отсутствуют должностные лица, ответственные за СМК; не планируются и не осуществляются внутренние аудиты в указанных подразделениях.</p> <p>Нарушены требования п. 2.1 СТО-С-00003-2009.</p>	30.05.2014
3.	<p>ФГУП «ПО «Маяк» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010:</p> <p>отсутствует документация на систему управления проектами необходимая для использования в процессах управления проектами организации; специалисты Управления капитальными вложениями, вовлеченные в процесс управления проектами не имеют соответствующего образования и не проходят курсы повышения квалификации в области управления проектами.</p> <p>Нарушены требования п.п. 5 – 7 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	30.05.2014
4.	<p>ФГУП «ПО «Маяк» не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011; СТО СРО-С-60542960 00009-2010; СТО 95 135-2013; СТО 95 137-2013:</p>	
4.1	<p>в «Положении об отделе строительного контроля П-УКВ-ОСК-2013», введенного распоряжением № В-30 от 04.12.2013, не включен ряд функциональных обязанностей:</p> <p>проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;</p> <p>проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и</p>	30.05.2014

	<p>состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п.п. б, в п. 6 Порядка проведения строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.</p>	
4.2	<p>согласованные проектная и рабочая документации, предоставленная техническим заказчиком ФГУП «ПО «Маяк» генеральному подрядчику ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» не соответствует требованиям к ним (п.п. 4.2.1 – 4.2.5 Акта проверки от 05.03.2014 № 012с).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.2 абз. 1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 5.2.1 СТО 95 107-2013; глав 4-9 ГОСТ 21.602-2003; п. 7.1.1 СП 48.13330.2011.</p>	
4.3	<p>отсутствует контроль состава и своевременности выполнения генеральным подрядчиком ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» операционного контроля по соблюдению технологических режимов, последовательности и состава выполняемых технологических операций и документирования его результатов, контроль надлежащего выполнения работ по осуществлению строительного контроля привлекаемым заказчиком на основании договора юридическим лицом (частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС»), осуществляющего строительный контроль на объектах, где генеральными подрядчиками являются ЗАО «Атомстройэкспорт» и ФГУП ГУССТ № 8 при Спецстрое России, а также за соблюдением состава и своевременности выполнения операционного контроля по соблюдению технологических режимов, последовательности и состава выполняемых технологических операций силами РСМЦ ФГУП «ПО «Маяк» и документирования его результатов, что подтверждается нарушениями, допущенными подрядчиками (п.п. 4.3.1 – 4.3.84 Акта проверки от 05.03.2014 № 012с).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.1, 5.2 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п.п. 5в, 6в Положения о проведении строительного контроля,</p>	30.05.2014

	утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; п.п. 7.1.6, 7.3 СП 48.13330.2011.	
4.4	<p>не осуществляется контроль соблюдения генеральным подрядчиком ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» входного контроля применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования, элементов технологических систем и документирования его результатов, контроль надлежащего выполнения работ по осуществлению строительного контроля привлекаемым заказчиком на основании договора юридическим лицом (частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС»), осуществляющего строительный контроль на объектах, где генеральными подрядчиками являются ЗАО «Атомстройэкспорт» и ФГУП ГУССТ № 8 при Спецстрое России, а также за соблюдением входного контроля применяемых материалов со стороны РСМЦ ФГУП «ПО «Маяк» и документирования его результатов (п.п. 4.4.1 – 4.4.14 Акта проверки от 05.03.2014 № 012с).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 6б Порядка проведения строительного контроля, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; п. 7.3 СП 48.13330.2011.</p>	30.05.2014
4.5	<p>не осуществляется контроль соответствия складирования и хранения применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования установленным нормам и правилам генеральным подрядчиком ОАО «НИКИМТ-Атомстрой», контроль надлежащего выполнения работ по осуществлению строительного контроля привлекаемым заказчиком на основании договора юридическим лицом (частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС»), осуществляющего строительный контроль на объектах, где генеральными подрядчиками являются ЗАО «Атомстройэкспорт» и ФГУП ГУССТ № 8 при Спецстрое России, а также соблюдение соответствия складирования и хранения применяемых строительных материалов силами РСМЦ ФГУП «ПО «Маяк» (п.п. 4.5.1 – 4.5.3 Акта проверки от 05.03.2014 № 012с).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 6б Порядка</p>	30.05.2014

	проведения строительного контроля, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.	
4.6	<p>не обеспечивается правильность ведения представителями застройщика/заказчика исполнительной документации (п.п. 4.6.1 – 4.6.2 Акта проверки от 05.03.2014 № 012с).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 4 РД-11-05-2007.</p>	30.05.2014
4.7	<p>не осуществляется контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим строительство (ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»), исполнительной документации, а также правильность ведения исполнительной документации со стороны РСМЦ ФГУП «ПО «Маяк» (п.п. 4.7.1 – 4.7.4 Акта проверки от 05.03.2014 № 012с).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010.</p>	30.05.2014
4.8	<p>частная Программа обеспечения качества при производстве строительно-монтажных работ на объектах ядерного топливного цикла ФГУП «ПО «Маяк» ПОК(Ч)-УКС-01-2012, введенная в действие распоряжением № В-19 от 16.04.2012, требует немедленного пересмотра и перевыпуска, т.к. основана на недействующих нормативных документах (НП 041-02, НП 043-03, СНиП 3.01.01-85*...), а так же не учитывает изменения в организационной структуре - Организационная структура Управления капитальных вложений утверждена Генеральным директором ФГУП «ПО «Маяк» № 42/1468 от 21.03.2013.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; Приказа Ростехнадзора от 7 февраля 2012 г. № 85 «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии».</p>	30.05.2014
4.9	<p>отсутствуют документы, подтверждающие осуществление проверки выполнения и оценку результативности своей частной ПОК, а также осуществления контроля за выполнением и оценку результативности выполнения частных ПОК своих подрядных организаций.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6 НП 090-11.</p>	


5.	ФГУП «ПО «Маяк» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012:	
5.1	<p>проекты производства работ -</p> <p>«Завод 20. ППР на реконструкцию существующих площадей завода» 03-17/АС ТМ.12.07-012,</p> <p>«Строительство комплекса производства деталей...Здание 192» № 192/001,</p> <p>«Завод 156. Реконструкция системы производственного водоснабжения, сетей водопровода и канализации, тепловых сетей, электросетей. 1-й этап. Резервуар V=250 м3 (здание 534/4.5)» шифр ТО.12-0534/4-1-ППР –</p> <p>не содержат в своем составе необходимых разделов (п. 5.1 Акта проверки от 05.03.2014 № 012с).</p> <p>Нарушены требования п. 6.4 стандарта.</p>	30.05.2014
5.2	<p>не установлены требования к составу и содержанию проектов производства работ, процедуре выпуска ППР в производство работ, разрабатываемых ФГУП ГУССТ № 8 при Спецстрое России. Проект производства работ «Здание 101Б. Создание комплекса...Устройство стен подвала» № 8-505-ППР (разработчик ФГУП ГУССТ № 8 при Спецстрое России) не содержат в своем составе необходимых разделов (п. 5.2 Акта проверки от 05.03.2014 № 012с).</p> <p>Нарушены требования п. 6.4 стандарта.</p>	
6.	ФГУП «ПО «Маяк» не соблюдает требования Стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011:	
6.1	<p>не организованы проверки, контроль и оценка состояния охраны и условий безопасности труда в подразделениях предприятия (РСМЦ), не осуществляется контроль выполнения требований охраны труда при работе подрядчиков в организации (ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»), не осуществляется контроль надлежащего выполнения работ по осуществлению строительного контроля привлекаемым заказчиком на основании договора юридическим лицом (частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС»), осуществляющего строительный контроль на объектах (п. 6.2.10 Договора на оказание услуг от 01.11.2013 № 320/203-Д), где генеральными подрядчиками являются ЗАО «Атомстройэкспорт» и ФГУП ГУССТ № 8 при Спецстрое России, что подтверждается</p>	30.05.2014

	<p>нарушениями, допущенными подразделением предприятия (РСМЦ) и подрядными организациями (п.п. 6.1 – 6.79 Акта проверки от 05.03.2014 № 012с).</p> <p>Нарушены требования: п. 8.8 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 3.5.1 СУОТ Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».</p>	
7.	ФГУП «ПО «Маяк» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960 00008-2011:	
7.1	<p>не разработаны программы подготовки персонала по видам работ, указанных в свидетельстве о допуске к работам.</p> <p>Нарушены требования п.п. 8.3, 8.5, 8.6 стандарта.</p>	30.05.2014
7.2	<p>не организована работа по наставничеству.</p> <p>Нарушены требования п.8.7 стандарта.</p>	
8.	ФГУП «ПО «Маяк» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960 00004-2010:	
8.1	<p>не разработаны программы подготовки персонала пусконаладочных работ:</p> <p>машинистов и операторов по наладке оборудования;</p> <p>слесарей-наладчиков;</p> <p>электромонтажников-наладчиков;</p> <p>электромонтеров по испытаниям.</p> <p>Нарушены требования п.п. 8.3, 8.5, 8.6 стандарта.</p>	30.05.2014
8.2	<p>не организована работа по наставничеству.</p> <p>Нарушены требования п.8.7 стандарта.</p>	
8.3	<p>не разработаны программы практического обучения персонала.</p> <p>Нарушены требования п.8.9 стандарта.</p>	
8.4	<p>не разработан график проверки знаний.</p> <p>Нарушены требования п. 9.2 стандарта.</p>	
8.5	<p>не определен порядок допуска пусконаладочного персонала к самостоятельной работе.</p> <p>Нарушены требования п.п. 10.9, 10.10 стандарта.</p>	
9.	«ПО «Маяк» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960 00010-2011:	
9.1	<p>не разработаны программы подготовки персонала тепломонтажных работ:</p> <p>монтажников (трубопроводов, оборудования);</p> <p>стропальщиков, такелажников;</p> <p>слесарей-наладчиков;</p>	30.05.2014

	сварщиков, термистов, машинистов, операторов оборудования, контролеров, дефектоскопистов. Нарушены требования п.п. 8.3, 8.5, 8.6 стандарта.	
9.2	не организована работа по наставничеству. Нарушены требования п.8.7 стандарта	
9.3	не определен порядок допуска тепломонтажного персонала к самостоятельной работе. Нарушены требования п.п. 10.9, 10.10 стандарта.	
10.	ФГУП «ПО «Маяк» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства «НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» гражданской ответственности» НПСАС-2009-1 (п.п. 10.1, 10.2 Акта проверки от 05.03.2014 № 012с).	30.05.2014
11.	ФГУП «ПО «Маяк» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ» (п.п. 11.1 - 11.4 Акта проверки от 05.03.2014 № 012с).	30.05.2014
12.	ФГУП «ПО «Маяк» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1. Работники организации, имеющие непосредственное отношение к выполнению видов работ, указанных в свидетельстве о допуске, не застрахованы от несчастных случаев при выполнении своих производственных обязанностей. Нарушены требования раздела 1 НПСАС-2011-1.	30.05.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru.**

Председатель  
дисциплинарной комиссии  
(должность)



(подпись)

А.В. Толмачев  
(расшифровка подписи)