

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 075

г. Москва

« 12 » мая 2014 г.

**филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Выдано «Дирекция строящейся Ленинградской АЭС-2»
Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор,
промзона**

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 30.04.2014 № 038с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Соблюдение требований к выдаче свидетельство о допуске.	12.08.2014
1.1	в филиале ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Ленинградской АЭС-2» специалист (в категории «ИТР») структурного подразделения, осуществляющего работы по обеспечению управления проектами, не имеет необходимого образования по системе управления проектами. Нарушены требования: п. 3.3, главы I раздела 2; приложения 6 главы II раздела 2 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	
1.2	филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Ленинградской АЭС-2» не соблюдает требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Отсутствует повышение	


	<p>квалификации по системе «Управление проектами» у одного работника в категории «ИТР», осуществляющего работы по обеспечению управления проектами.</p> <p>Нарушены требования: п. 3.3, приложения 6 главы I раздела 2; главы 2 Приложения № 2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.</p>	
2.	<p>Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Ленинградской АЭС-2» не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011; СТО СРО-С-60542960 00038-2014; СТО 95 135 – 2013; СТО СРО-С-60542960-00037-2014:</p>	
2.1	<p>имеются случаи отсутствия контроля за соблюдением генеральным подрядчиком проверки состава и своевременности выполнения операционного контроля по соблюдению технологических режимов, последовательности и состава выполняемых технологических операций и достоверности документирования его результатов подрядными организациями, что подтверждается нарушениями, допущенными генеральным подрядчиком (п.п. 3.1.1 – 3.1.19 Акта проверки от 30.04.2014 № 038с).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.1.1 СТО 95 135-2013; раздела 10 СТО СРО-С-60542960 000038-2014; п.п. 5.1, 11.4 СТО СРО-С-60542960 00037-2014; п. 6в Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; п. 7.3 СП 48.13330.2011.</p>	12.08.2014
2.2	<p>имеются случаи отсутствия контроля за соблюдением генеральным подрядчиком правил складирования и хранения применяемых материалов в соответствии с установленными нормами и правилами (п.п. 3.2.1 – 3.2.2 Акта проверки от 30.04.2014 № 038с).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.1, 11.4 СТО СРО-С-60542960 00037-2014; п. 5.1.1 СТО 95 135-2013; п. 6б Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; п. 7.3 СП 48.13330.2011.</p>	12.08.2014

2.3	<p>не в полной мере осуществляется контроль за ведением генеральным подрядчиком исполнительной документации (п.п. 3.3.1 – 3.3.5 Акта проверки от 30.04.2014 № 038с).</p> <p>Нарушены требования п.п. 5.1, 11.4 СТО СРО-С 60542960 00037-2014.</p>	12.08.2014
2.4	<p>имеются случаи отсутствия контроля за выполнением генеральным подрядчиком входного контроля материалов, изделий, конструкций (п.п. 3.4.1 – 3.4.8 Акта проверки от 30.04.2014 № 038с).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.1, 11.4 СТО СРО-С 60542960 00037-2014; п. 5.1.1 СТО 95 135-2013; п. 6а Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; п. 7.3 СП 48.13330.2011.</p>	12.08.2014
2.5	<p>имеются случаи отсутствия контроля за выполнением генеральным подрядчиком СМР в отсутствии организационно-технологической документации, а также без осуществления входного контроля рабочей и организационно-технологической документации (п.п. 3.5.1, 3.5.2 Акта проверки от 30.04.2014 № 038с).</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 стандарта СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п.п. 5.1, 11.3 СТО СРО-С 60542960 00037-2014; п. 5.1.1 СТО 95 135-2013; п. 8.3 СТО СРО-С-60542960 00038-2014.</p>	12.08.2014
3.	<p>Имеются случаи не соблюдения филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Ленинградской АЭС-2» требований стандарта СТО СРО-С 60542960 00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования», в части выдачи особо сложных ППР, не соответствующих требованиям стандарта, в производство работ (п.п. 4.1, 4.2 Акта проверки от 30.04.2014 № 038с).</p> <p>Нарушены требования п. 9.3 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	12.08.2014
4.	<p>Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Ленинградской АЭС-2» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда</p>	12.08.2014

	<p>и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования», в части организации контроля и оценки состояния охраны труда при работе генерального подрядчика (п.п. 5.1 - 5.7 Акта проверки от 30.04.2014 № 038с).</p> <p>Нарушены требования: п.п. 7.1, 8.8 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 3.5.1 СУОТ ГК «Росатом».</p>	
--	--	--

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru.**

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)



(подпись)

А.В. Толмачев
(расшифровка подписи)