

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 076

г. Москва

« 12 » мая 2014 г.

Выдано

ОАО «Атомэнергoproject»

105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 30.04.2014 № 039с, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не все руководители и специалисты ОАО «Атомэнергoproject» задействованные для осуществления проекта по сооружению ЛАЭС-2 имеют повышение квалификации в области строительной деятельности: в категории «Руководители» действующего удостоверения о повышении квалификации не имеют – 2 чел. (Момот Ю.П., Тупицын А.С.); в категории «ИТР» действующего удостоверения о повышении квалификации не имеют – 25 чел. из 42 чел., соответствующих требованиям к выдаче свидетельств о допуске по стажу работу и образованию. Нарушены требования п. 3.3 гл. I, разд. 1, 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	11.08.2014
2.	ОАО «Атомэнергoproject» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, а также соответствия программ обеспечения качества требованиям органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью:	11.08.2014
2.1	Не установлены цели в области качества для	


	<p>Сосновоборского филиала ОАО «Атомэнергопроект» Дирекция по сооружению ЛАЭС-2.</p> <p>Нарушены требования п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	11.08.2014
2.2	<p>Не приводится описание процедур подготовки производства, выполнения и контроля производственной деятельности в разделе «Производственная деятельность» Программы обеспечения качества при сооружении Ленинградской АЭС-2 Изменение 1 № LN20.W.120. &&&&&&&&&&. 089. PN. 0001.</p> <p>Нарушены требования пп. а, б п.1 раздела 20 НП-090-11.</p>	
3.	<p>Сосновоборский филиал ОАО «Атомэнергопроект» Дирекция по сооружению ЛАЭС-2 не соблюдает требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 на систему управления проектами организации - не обеспечивается согласованная работа всех участников строительства объекта, своевременное и качественное выполнение строительных, монтажных, специальных строительных работ с соблюдением требований технической документации и технологической последовательности технически обоснованного совмещения - не предоставляется заказчику перечень компенсирующих мероприятий для устранения отставания от ранее согласованных сроков.</p> <p>Нарушены требования п. 8 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010; п. 6.3.1.5 Положения о порядке применения методологии разработки календарно-сетевых графиков проекта сооружения АЭС с помощью ПО Primavera в части проектов ВВЭР, введенного в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 07.02.2011 № 102.</p>	11.08.2014
4.	<p>Сосновоборский филиал ОАО «Атомэнергопроект» Дирекция по сооружению ЛАЭС-2 не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования» в части утверждения и согласования проектов производства работ, что подтверждается нарушениями, отмеченными в п.п. 4.1 - 4.6 акта проверки от 30.04.2014 № 039с (нарушены требования п.п. 8.2, 9.3 стандарта):</p>	11.08.2014
5.	<p>Сосновоборский филиал ОАО «Атомэнергопроект» Дирекция по сооружению ЛАЭС-2 не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования» - проект</p>	11.08.2014

	<p>производства работ на особо сложные объекты при сооружении ЛАЭС-2 «Здание реактора с эстакадой транспортного щлюза (10UJA). Сооружение внутренних строительных конструкций здания реактора 10UJA. Сооружение строительных конструкций шахты реактора от отм. + 15.666 до отм. + 26.300, включая облицовку. Том 2.» шифр LN2P.A.503.1.0UJA15.02&&&.015.KE.0006 не соответствует требованиям п. 4.18 СНиП 12-03-2001 и не содержит в своем составе:</p> <p>Конкретных проектных решений по безопасности труда, не определяет технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда; проектные решения заменены извлечениями из норм и правил безопасности труда</p> <p>Нарушены требования п. Ж1 Приложения Ж.</p> <p>Опасных производственных факторов, связанных с технологией и условиями производства работ.</p> <p>Нарушены требования п. Ж3 Приложения Ж.</p> <p>Проектных решений для предупреждения падения работающих с высоты, места и способы крепления предохранительного пояса; кроме того, не определены пути и средства подъема работников на рабочие места.</p> <p>Нарушены требования п. Ж7 Приложения Ж.</p> <p>Указаний по выбору трасс и определению напряжения временных осветительных электросетей, устройства для ограждения токоведущих частей и месторасположение вводно-распределительных систем и приборов; способов заземления металлических частей электрооборудования.</p> <p>Нарушены требования п. Ж11 Приложения Ж.</p>	11.08.2014
6.	<p>ОАО «Атомэнергопроект» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда, обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ» - договор Субгенподряда № 001/2756/LNE2/02/8127-Д от 29.11.2013 на выполнение полного комплекса работ и услуг по сооружению и вводу в эксплуатацию Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 с ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» не содержит:</p>	11.08.2014
6.1	<p>Данных Свидетельства о допуске к работам организации контрагента:</p> <p>номер Свидетельства о допуске к работам;</p> <p>виды работ, предусмотренные Свидетельством о допуске к работам;</p> <p>дата выдачи Свидетельства о допуске к работам;</p>	

	<p>наименование, регистрационный номер саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций и реквизиты документа, подтверждающего право выдавать свидетельства о допуске к работам на объектах использования атомной энергии, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства.</p> <p>Нарушены требования п. 1.1 правил.</p>	11.08.2014
6.2	<p>Пункта следующего содержания – «Подрядчик при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства обязан выполнять требования Стандарта СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СТО СРО-С-60542960 00006-2011) об охране труда и промышленной безопасности».</p> <p>Нарушены требования п. 3 правил.</p>	
6.3	<p>Пункта «Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика».</p> <p>Нарушены требования п. 4 правил.</p>	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)