

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 026

г. Москва
(место составления)

« 26 » марта 2014 г.

Выдано

ОАО «Атомэнергоремонт»

141011, Московская область, г. Мытищи,
ул. Коммунистическая, д.23

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 12.03.2014 № 014с, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	<p>ОАО «Атомэнергоремонт» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала:</p> <p>В категории «ИТР» отсутствует персонал для выполнения видов работ №№ 24.1 – 24.16, 24.18, 24.19 в количестве 18 чел.;</p> <p>В категории «Квалифицированные рабочие» отсутствует персонал для выполнения видов работ: №№ 3.1, 3.2, 3.5, 3.7 в количестве 8 человек; № 5.3 в количестве 7 человек; №№ 6.1 – 6.3 в количестве 13 человек; №№ 7.1 – 7.3 в количестве 10 человек; №№ 9.1, 9.2 в количестве 7 человек; №№ 11.1, 11.2 в количестве 7 человек; №№ 12.1, 12.3 – 12.12 в количестве 8 человек; №№ 13.1 – 13.3 в количестве 8 человек; №№ 14.1, 14.2 в количестве 7 человек; №№ 25.2, 25.7 в количестве 7 человек.</p> <p>Нарушены требования п. 1 гл. II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p> <p>Недостаточное количество специалистов в структурном подразделении, осуществляющем работы по обеспечению</p>	01.07.2014

	<p>системы управления проектами (Офис управления проектами) в количестве 3 чел. (необходимо 7).</p> <p>Нарушены требования п. 1 гл. II, приложения № 5 разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	
2.	<p>Не все руководители и специалисты ОАО «Атомэнергоремонт» проходят курсы повышения квалификации (из 103 специалистов курсы повышения квалификации прошли 27).</p> <p>Нарушены требования п. 3.3 гл. II разд.1, п. 3.3 гл. II разд. 3Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	01.07.2014
3.	<p>В ОАО «Атомэнергоремонт» имеется система подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору при этом приказ № 389 от 27.07.2011 о создании центральной экзаменационной комиссии не соответствуют организационной структуре организации, утвержденной протоколом № 56 от 31.01.2014.</p> <p>Нарушены требования п. 3.2 гл. I разд.1, п. 3.2 гл. I разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	30.05.2014
4.	<p>ОАО «Атомэнергоремонт» не соблюдает требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - для прохождения квалификационного экзамена не поданы в аттестационную комиссию письменные заявления на имя председателя аттестационной комиссии от руководителей отдела охраны труда, радиационной и промышленной безопасности и производственно-технического отдела согласно Организационной структуре ОАО «Атомэнергоремонт», утвержденной решением Совета директоров ОАО «Атомэнергоремонт» (протокол от 31.01.2014 №56).</p> <p>Нарушены требования п. 4.3 Положения.</p>	30.05.2014
5.	<p>ОАО «Атомэнергоремонт» не соблюдает требования Положения о профессиональной подготовке квалифицированных рабочих организаций – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - отсутствуют квалифицированные рабочие в количестве 82 человек для выполнения видов работ: №№ 3.1, 3.2, 3.5, 3.7; 5.3; 6.1 – 6.3; 7.1 – 7.3; 9.1, 9.2; 11.1, 11.2; 12.1, 12.3 – 12.12; 13.1 – 13.3; 14.1, 14.2; 25.2, 25.7.</p>	01.07.2014

	Нарушены требования п. 2.1 Приложения 4 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.	
6.	ОАО «Атомэнергоремонт» не соблюдает требования Стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:	30.05.2014
6.1	Не определена необходимая компетентность персонала для выполнения всех видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и к которым ОАО «Атомэнергоремонт» имеет свидетельство о допуске, за исключением вида работ № 23.7. Нарушены требования п. 6.2.2 а ГОСТ ISO 9001-2011.	
6.2	Не определен порядок оценивания результативности, предпринимаемых мер по достижению необходимой компетентности персонала. Нарушены требования п. 6.2.2 с ГОСТ ISO 9001-2011.	
6.3	Не разработаны и не запланированы для разработки процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции при выполнении всех видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и к которым ОАО «Атомэнергоремонт» имеет свидетельство о допуске, за исключением вида работ № 23.7. Нарушены требования п. 7.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	
7.	ОАО «Атомэнергоремонт» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960-00001-2010 «На систему управления проектами организации»:	30.05.2014
7.1	Разработанные и введенные в действие в 2013 году документы Системы управления проектами ОАО «Атомэнергоремонт» не соответствуют действующей структуре организации. Нарушены требования раздела 5 СТО СРО-СУПГ-60542960-00001-2010.	
7.2	«Положение об организации строительного производства» ПЖ АЭР 20.36.003-2013 не описывает процедуры получения, контроля и сохранения в архиве разработанной проектировщиком рабочей документации на выполнение строительно-монтажных и других видов работ, выдачи документации в производство, ответственных, сроки, исходные данные и результаты. Нарушены требования раздела 5 СТО СРО-СУПГ-	

	60542960-00001-2010.	30.05.2014
7.3	<p>В соответствии ПЖ АЭР 20.36.001-2013 «Положение об организационной структуре системы управления проектами» куратором всех строительных проектов ОАО «Атомэнергоремонт» является заместитель генерального директора по общим вопросам, в должностной инструкции (ДИ 20.006) которого отсутствуют функции куратора строительных проектов.</p> <p>Нарушены требования раздела 6 СТО СРО-СУПГ-60542960-00001-2010.</p>	
8.	ОАО «Атомэнергоремонт» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С 60542960 00002-2011 в части организации строительного контроля, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении СМР:	30.05.2014
8.1	<p>Не назначены ответственные лица, уполномоченные проводить строительный контроль.</p> <p>Нарушены требования; п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.5.2 СП 48.13330.2011.</p>	
8.2	<p>Исполнительная документация, оформленная по объекту «Административно - бытовому корпусу на производственной базе Волгодонского филиала ОАО «Атомэнергоремонт»», подписана представителями лица, осуществляющего строительство, а также представителем застройщика без указания документа, подтверждающего их представительство.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 4.2, 4.6 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.6 РД-11-02-2006; п. 7.3 СП 48.13330.2011.</p>	
8.3	<p>При строительстве объекта «Административно-бытовой корпус на производственной базе Волгодонского филиала ОАО «Атомэнергоремонт»» применялся арматурный прокат класса А500С, изготовленного по СТО АСЧМ 7-93 и ТУ -14-1-5570-2008, вместо арматурного проката класса А400 ГОСТ 5781-82 согласно рабочей документации Р-112/10/07/ПСД-10-7-КЖ.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.7.1.5 СП 48.13330.2011; п. 5.16.2 СП 70.13330.2012.</p>	

8.4	<p>В Актах освидетельствования скрытых работ №9-07 от 29.06.2011 и №11-07 от 04.08.2011 отсутствуют подписи представителя ООО «СеверПроектСтрой», на которого возложены функции авторского надзора на основании договора генерального подряда №Р-112/10/07/ПСД-10 на выполнение проектных работ и осуществление авторского надзора.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.7.4 СП 48.13330.2011.</p>	30.05.2014
9.	<p>ОАО «Атомэнергоремонт» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960 00004-2010 «Организация пусконаладочных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу» - не разработаны индивидуальные программы по подготовке персонала для выполнения пусконаладочных работ.</p> <p>Нарушены требования п. 8.3 СТО СРО-С-60542960 00004-2010.</p>	30.05.2014
10.	<p>ОАО «Атомэнергоремонт» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960 00008-2011 «Организация строительно-монтажных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу» - не разработаны индивидуальные программы по подготовке персонала для выполнения строительно-монтажных работ.</p> <p>Нарушены требования п.п. 8.3, 8.4 СТО СРО-С-60542960 00008-2011.</p>	30.05.2014
11.	<p>ОАО «Атомэнергоремонт» не соблюдает требования Стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:</p>	30.05.2014
11.1	<p>Отсутствует приказ о назначении в организации, в целом, лица, ответственного за охрану труда и промышленную безопасность.</p> <p>Нарушены требования: п.п.8.2, 10.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.5.2 СНиП 12-03-2001; п.п.3.4.2, 3.4.3, 4.1.2 СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p>	
11.2	<p>Отсутствует журнал учёта карточек средств индивидуальной защиты (СИЗ).</p> <p>Нарушены требования п. 10.9 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	
11.3	Отсутствует приказ о назначении ответственных лиц за	

	<p>производство работ повышенной опасности.</p> <p>Нарушены требования: п. 10.14 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4.11.2 СНиП 12-03-2001.</p>	30.05.2014
11.4	<p>Отсутствует журнал учёта и содержания коллективных средств защиты.</p> <p>Нарушены требования: п. 10.19 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 6.1.3, 6.2.3, 6.2.9 - 6.3.11, 6.6.12 - 6.6.17 СНиП 12-03-2001; п. 3.1.19 Положения об отделе ОТ, радиационной и промышленной безопасности организации ПСП АЭР 20.16.001-2012.</p>	
11.5	<p>Не представлены документы по пожарной безопасности, в том числе:</p> <p>приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности;</p> <p>приказ о назначении лица, ответственного за средства пожаротушения;</p> <p>программа вводного противопожарного инструктажа;</p> <p>удостоверения руководителей и специалистов, прошедших обучение по пожарно-техническому минимуму</p> <p>Нарушены требования: п.п. 10.2, 12.1-12.6 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 2, 3, 4, 7, 460, 461, 462, 478 Правил противопожарного режима в РФ от 25 апр.2012г.; п.2.1.23 ПОТ РМ 012-2000.</p>	
11.6	<p>Не разработаны мероприятия по улучшению условий по ОТ (с суммами затрат не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции, работ, услуг), утверждённые руководителем.</p> <p>Нарушены требования: п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ст. 226 ТК РФ; п.п. 4.6.1-4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p>	
11.7	<p>Не представлено документального подтверждения (фиксации) о проведённой проверке (входном контроле) рабочей и проектно-технологической документации на наличие в ППР мероприятий по ОТ и ПБ, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности с ведомостью дополнительных объёмов, работ и материалов, не учтённых в РД.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.14 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.18, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.11, п. К.1 Приложения «Ж» СНиП 12-03-2001; п.п. 1.24-1.31, 1.35-1.38, 1.42, 1.43, 1.45 ПОТ РМ 012-2000; п.п. 5.3.1, 5.4.4, п. 8</p>	

	табл.4.1 СУОТ Госкорпорации «Росатом»);	30.05.2014
11.7	<p>В проекте производства работ «10UJA. Реакторное здание. ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. «Монтаж теплообменников аварийного расхолаживания ПГ 11JNB10AC001, 12JNB30AC001 на отм. +4,800»» NW2P.W.191. 1.0UJA&&.JNB&&.020.KE.0007, который разработан «НВАЭР» - филиалом ОАО «Атомэнергоремонт», согласован НФ-ДС ОАО «Атомэнергопроект» и УКС филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2» и утверждён 14.06.2013 «НВАЭР» - филиалом ОАО «Атомэнергоремонт», отсутствует раздел временного электроснабжения и освещения рабочих мест с графической частью конкретной раскладки кабельных трасс и защитой прокладываемых кабелей от механических повреждений, в том числе отсутствуют чертежи устройства временного аварийного освещения рабочих мест.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 5.7.4 СП 48.13330.2011.</p>	
12.	ОАО «Атомэнергоремонт» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ» от 09 апреля 2010 года с изменениями от 16 сентября 2010 года, 11 февраля 2011 года, 17 февраля 2012 года, 14 февраля 2013 года:	30.05.2014
12.1	<p>Привлекаемая ОАО «Атомэнергоремонт» организация ООО «Энергострой» для выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Административно-бытовому корпусу на производственной базе Волгодонского филиала ОАО «Атомэнергоремонт»» не имеет свидетельства о допуске к группе видов работ № 1 «Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках».</p> <p>Нарушены требования п. 1 Правил саморегулирования.</p>	
12.2	<p>Договор № 01/АЭР-КР-13 от 22.04.2013 с ЗАО «БалаковоВолгоэнергомонтаж» (Подрядчик) на выполнение работ по капитальному ремонту энергоблока № 4 Балаковской АЭС не содержит данных Свидетельства о допуске к работам организации контрагента:</p> <p>номера Свидетельства о допуске к работам;</p> <p>видов работ, предусмотренных Свидетельством о</p>	

	<p>допуске к работам; даты выдачи Свидетельства о допуске к работам; наименования, регистрационного номера саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций и реквизитов документа, подтверждающего право выдавать свидетельства о допуске к работам на объектах использования атомной энергии, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства. Нарушены требования п.1.1 Правил саморегулирования.</p>	
--	---	--

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

Председатель
дисциплинарной комиссии

(должность)

(подпись)

Толмачев А.В.

(расшифровка подписи)