

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 152**

г. Москва  
(место составления)

« 24 » 08 2014 г

Выдано

**ЗАО «ИнТех»**

115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 27.08.2014 № 081с, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:


№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Специалист, ответственный за охрану труда, не имеет технического образования. Нарушены требования п. 8 гл. I, п. 1.2 гл. II разд. I Требований к выдаче свидетельств о допуске.	29.10.2014
2.	Выявлены нарушения требований стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством»:	29.10.2014
2.1.	Руководство, ответственное за проверяемые области деятельности, не обеспечивает проведения без излишней отсрочки необходимых коррекций и корректирующих действий для устранения обнаруженных несоответствий и вызвавших их причин. Нарушены требования: п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	
2.2.	Не разработана процедура проведения внешних аудитов. Нарушены требования п. 2.3 СТО-С-00003-2009.	
3.	Выявлены нарушения требований стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации»: документация системы управления проектами требует пересмотра и актуализации: действующий стандарт управления проектами организации СТО 023-2010 не определяет организационную структуру	29.10.2014

	<p>управления проектами, не определяет перечень процессов управления проектами в организации, не содержит описания сквозного общего процесса управления проектами взаимоувязывающего все детальные процессы и имеющего ссылки на регламентирующие документы, описывающие детальные процессы.</p> <p>Нарушены требования п. 5.2 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	
4.	<p>Не соблюдаются требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, СТО СРО-С 60542960 00038-2014, СТО СРО-С 60542960 00036-2014, а также сводов правил (частей сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:</p>	
4.1.	<p>Не определены места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям, которые должны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной документации при выполнении операционного контроля.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6.2.4.1 СТО СРО-С 60542960 00036-2014; п. 7.1.6 СП 48.13330.2011.</p>	29.10.2014
4.2.	<p>Не представлены записи об осуществлении операционного контроля.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; Приложения А.4 СТО СРО-С 60542960 00036-2014; п. 7.1.6 СП 48.13330.2011.</p>	
5.	<p>Выявлены нарушения требований стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования»: проект производства работ «По внедрению ИК ИТСО ПОСТ-047» не содержат в своем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>схемы движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий;</li> <li>решения по прокладке временных сетей энергоснабжения, освещения рабочих мест;</li> <li>в операционных картах отсутствуют места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, контролируемые параметры, значения контролируемых параметров;</li> </ul>	29.10.2014

	<p>мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке.</p> <p>Нарушены требования п.п. 6.3, 6.4, 8.2, Приложения Б, В СТО СРО-С-60542960-00005-2012; п.п. 5.7.4, 5.7.5 СП 48.13330.2011</p>	
6.	<p>Выявлены нарушения требований стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:</p>	29.10.2014
6.1.	<p>Не разработаны Мероприятия по улучшению условий труда в части ОТ с суммами затрат.</p> <p>Нарушены требования: п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ст. 226 ТК РФ; п.п. 4.6.1-4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p>	
6.2.	<p>Отсутствует уголок или кабинет по ОТ и ПБ оформленный наглядными пособиями.</p> <p>Нарушены требования: п. 8.17 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 5.18 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.3.	<p>Отсутствует документальное подтверждение входного контроля ППР ответственным за ОТ и ПБ в части наличия мероприятий по ОТ и ПБ.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.14 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. п. Б 19.10, Б 19.11, Б 19.12 Приложения Б СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: [PanovaNG@atomsro.ru](mailto:PanovaNG@atomsro.ru)

Председатель  
дисциплинарной комиссии  
(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.  
(расшифровка подписи)