

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС-215

г. Москва

« 12 » ноября 2014 г.

Выдано **ЗАО «Специализированное Монтажно - Строительное
Управление №80 «Промэлектромонтаж»**
144001, Московская обл., г. Электросталь, Строительный пер., д. 8А
(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 07.11.2014 № 107с, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	<p>ЗАО «СМСУ-80 «ПЭМ» не соблюдает Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по наличию квалифицированного персонала:</p> <p>недостаточно специалистов:</p> <p>в категории «ИТР» для выполнения видов работ №№ 2.2, 12.3 -3 чел.;</p> <p>в категории «Линейные работники» для выполнения видов работ №№ 15.5, 15.6; 20.2, 20.5, 20.8, 20.10 – 20.12; 23.6, 23.33 - 2 чел.;</p> <p>в категории «Квалифицированные рабочие» для выполнения видов работ №№ 15.5, 15.6; 20.2, 20.5, 20.8, 20.10 – 20.12; 23.6, 23.33 -9 чел;</p> <p>отсутствуют специалисты:</p> <p>в категории «Линейные работники» для выполнения видов работ №№ 2.2, 12.3 - 2 чел.;</p> <p>в категории «Квалифицированные рабочие» для выполнения вида работ № 12.3 – 5 чел.</p> <p>Нарушены требования п. 1 гл. II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	22.12.2014
2.	Не все работники ЗАО «СМСУ-80 «ПЭМ» имеют	

	<p>действующие удостоверения о повышении квалификации: в категории «ИТР» не имеют удостоверений 13 чел.; в категории «Линейные работники» не имеют удостоверений 5 чел.</p> <p>Нарушены требования п. 3.3 гл. I разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	22.12.2014
3.	<p>ЗАО «СМСУ-80 «ПЭМ» не соблюдает требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - не подана заявка на 2014 год на повышение квалификации.</p> <p>Нарушены требования п. 3.5.2.2 Приложения № 2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.</p>	22.12.2014
4.	<p>ЗАО «СМСУ-80 «ПЭМ» не соблюдает требования Положения о профессиональной подготовке квалифицированных рабочих организаций – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - не подтверждена заявленная квалификация у 9 чел.</p> <p>Нарушены требования гл. 2 Приложения №4 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	22.12.2014
5.	<p>ЗАО «СМСУ-80 «ПЭМ» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:</p>	22.12.2014
5.1	<p>Не назначен представитель по качеству из состава руководства.</p> <p>Нарушены требования п. 5.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
5.2	<p>Не установлены измеримые Цели в области качества в целом по организации и в соответствующих подразделениях.</p> <p>Нарушены требования п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
5.3	<p>Не разрабатывается план мероприятий по улучшению СМК.</p> <p>Нарушены требования п. 5.6.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
5.4	<p>Не проводится анализ системы менеджмента качества со стороны руководства.</p> <p>Нарушены требования п. 5.6 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
5.5	<p>Не обеспечивается подготовка персонала в целях достижения необходимой компетентности.</p> <p>Нарушены требования пп. б п. 6.2.2 ГОСТ ISO 9001-</p>	


	2011.	22.12.2014
5.6	<p>Не разработаны процедуры проведения внутренних аудитов.</p> <p>Нарушены требования п. 2.2 СТО-С-00003-2009.</p>	
5.7	<p>Документы СМК не актуализированы в связи с выходом новых действующих нормативных документов.</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2.3, 4.2.4 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
6.	<p>ЗАО «СМСУ-80 «ПЭМ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля, стандарта СТО 95 138-2013, в части контроля качества электромонтажных работ, СТО 95 140-2013, в части организации и выполнения ЭМР на ОИАЭ, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении работ на объекте «Здание 146» ОАО «Машиностроительный завод» в г. Электросталь:</p>	22.12.2014
6.1	<p>Не все кабельные модульные проходки закрываются временными противопожарными подушками (ППВ-1) в конце смены в помещениях КТП 1-2, РУ-6 кВ.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-60542960 00002-2011; п. 8.1 абз.2 СТО 95 138-2013; п. 21.4 СТО 95 140-2013; п. 2.1.58 ПУЭ.</p>	
6.2	<p>Не установлена постоянная маркировка на проложенных кабельных линиях в местах поворота трасс, ответвлений, переходов, проходов через строительные конструкции.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО С-60542960 00002-2011; п. 17.2 СТО 95 140-2013; п. 3.22 СНиП 3.05.06-85.</p>	
6.3	<p>Прокладка токоведущих проводов временного электроснабжения выполнена без применения кабельных проходок через стены и перекрытия.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 2.1.58 ПУЭ, п. 3.18 СНиП 3-05-06-85.</p>	
6.4	<p>Не определен порядок проведения входного контроля рабочей и технологической документации.</p> <p>Нарушены требования: п. 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.1.1 СП 48.13330.2011.</p>	
6.5	<p>Не определен порядок проведения входного контроля</p>	

	материалов, оборудования, изделий, строительных конструкций и элементов технических систем. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011 п. 7.1.3 СП 48.13330.2011.	
6.6	Не определен порядок проведения операционного контроля. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.1.6 СП 48.13330.2011.	
7.	<p>ЗАО «СМСУ-80 «ПЭМ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования» - проекты производства работ №2-14 «корпус 146. ОАО «МСЗ» «Монтаж металлоконструкций, кабеля, щитов, электроосвещения», №4-14 «корпус 146. ОАО «МСЗ» «Монтаж верхнего освещения в производственных помещениях цехов» не содержат в своем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> локальных графиков производства работ; карт на операционный контроль качества ЭМР; перечней исполнительной и технической документации, оформляемой в ходе выполнения и приемки работ; схем движения рабочих к месту работы по фронтам работ; решений по прокладке временных сетей энергоснабжения и освещения рабочих мест; мероприятий по охране труда и безопасности; мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. <p>Нарушены требования п. 6.4, приложения Б СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	22.12.2014
8.	ЗАО «СМСУ-80 «ПЭМ» не соблюдает требования стандарта СТО 95 137-2013 «Входной контроль строительных материалов, изделий и конструкций, применяемых при сооружении ОИАЭ»:	22.12.2014
8.1	<p>Не создана комиссия по проведению входного контроля материалов, изделий и оборудования.</p> <p>Нарушены требования п. 6.2 СТО 95 137-2013.</p>	
8.2	<p>Не разработана система показателей оценки качества материалов, оборудования, изделий, строительных конструкций и технологических систем.</p> <p>Нарушены требования п. 6.5 СТО 95 137-2013.</p>	
9.	ЗАО «СМСУ-80 «ПЭМ» не соблюдает требования	

	стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:	22.12.2014
9.1	Документально не оформлена система управления охраной труда (СУОТ). Нарушены требования: п. 8.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ГОСТ 12.0.230-2007; п.п. 1, 2.2.4-2.2.7, 3.5.1-3.5.3, 4.3, 4.4-4.7, 4.8.1-4.8.10, 4.10.3, 4.11.1-4.11.6, 4.12, 4.13, 5.1-5.3 СУОТ Госкорпорации «Росатом».	
9.2	Отсутствует журнал учета и содержания коллективных средства защиты. Нарушены требования п. 10.19 стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011, п.п.6.1.3, 6.2.3, 6.2.9 – 6.3.11, 6.6.12 – 6.6.17 СНиП 12-03-2001.	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)


(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)