

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 202

г. Москва

«31» 10 2014 г.

Выдано **ЗАО «Тоннельный отряд - 3»**

195176, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 12, корп. 5

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 22.10.2014 № 102с, в соответствии со Статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	ЗАО «Тоннельный отряд - 3» не соблюдает требования стандарта «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» СТО-С-00003-2009 в части соответствия Программ обеспечения качества для объектов использования атомной энергии требованиям органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью: Программа обеспечения качества не актуализирована. В п. 2.3.1 ПОК АС (С) – ТО-3 Генеральным подрядчиком указано ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России», тогда как на момент проведения проверки Генеральным подрядчиком на строительстве ЛАЭС-2 является ОАО «Атомэнергопроект». Нарушены требования п. 2.4 СТО-С-00003-2009; п. 15.4 НП-090-11.	10.12.2014
2.	ЗАО «Тоннельный отряд - 3» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля, стандарта СТО 95 135-2013, в части организации контроля качества строительных работ, стандарта СТО СРО-С-60542960-00038-2014 в части порядка проведения строительного контроля, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении СМР на	10.12.2014


	объектах строительства ЛАЭС-2:	
2.1	<p>объект 10URD «Насосная станция ответственных потребителей. Энергоблок №1»:</p> <p>не обеспечена проектная толщина защитного слоя бетона на участке стены по оси 10 ряду G от отм. +0,500 и выше на площади около 1,5 м². На бетонной поверхности вышеуказанного участка стены имеется обнажение конструктивной арматуры торцевых участков стальных стяжек.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 605429690 00002-2011; п.п. 5.3.3, 5.16.16, 5.17.8, 5.18.4 СП 70.13330.2012;</p>	
2.2	<p>объект 20URD «Насосная станция ответственных потребителей. Энергоблок №2»:</p> <p>повсеместно не установлены прокладки или фиксаторы из бетонных плиток или пластика в опалубке арматурных каркасов стен в осях 9-10 рядах А-В от отм. +0,500 и выше для обеспечения проектной толщины защитного слоя бетона.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.3.3, 5.16.16, 5.17.8, 5.18.4 СП 70.13330.2012;</p>	
2.3	<p>выполнены работы по монтажу щитов опалубки (отдельные щиты опалубки имеют закрепление) арматурного каркаса и закладных деталей стен в осях 9-10 рядах А-В от отм. +0,500 и выше при этом арматурный каркас и закладные детали данного конструктива не приняты комиссией (в акте освидетельствования скрытых работ арматурного каркаса и закладных деталей № 108-с-зд-20URD от 22.09.2014 отсутствует подпись заказчика ОТН ДС ЛАЭС-2).</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.5.6, 5.5.8, 7.5.1 СТО 95 135-2013; п. 11.2 СТО СРО-С-60542960-00038-2014; п. 6.14 СП 48.13330.2011;</p>	10.12.2014
2.4	<p>отсутствуют подписи членов приемочной комиссии в Акте освидетельствования скрытых работ арматурного каркаса и закладных деталей № 112-п-зд-20URD от 29.09.2014 плиты перекрытия в осях 8-9 рядах А-Д на отм. +0,500 и выше, кроме того на исполнительной схеме планово-высотного положения закладных деталей и габаритных размеров выше указанного конструктива имеется запись ГТ СФ ДС ОАО «АЭП» Ребринова П.В. о том, что зафиксированы отклонения превышающие допустимые. Несмотря на вышеуказанные нарушения, 01.10.2014 выполнено бетонирование плиты перекрытия (имеется запись в журнале бетонных работ № 95/02-33.20 URD).</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2, 4.6 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.5.6, 5.5.8, 7.5.1 СТО 95 135-2013; п. 11.2 СТО СРО-С-60542960-00038-2014; п. 5.16.24 СП 70.13330.2012; п. 6.14 СП 48.13330.2011;</p>	

2.5	<p>не определены места складирования и сортировки материалов, материалы на площадке не имеют бирок с наименованием и данными сертификатов.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 3.7 СП 70.13330.2012;</p>	10.12.2014
2.6	<p>отсутствует документированное подтверждение по контролю за выдерживанием бетона и уходом за ним.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.6 СТО 95 135-2013; п. 5.4 СП 70.13330.2012; п. 14.25 СТО СРО-С 60542960 00038-2014;</p>	
2.7	<p>в журнале операционного контроля не фиксируются результаты контроля и описания дефектов, согласно схеме операционного контроля № 01-ОК/01-03.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 7.5.2, 7.5.3 СТО 95 135-2013; разд. 10 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; п. 5.3.11 СП 70.13330.2012;</p>	
2.8	<p>отсутствует документированное подтверждение контроля качества бетонных поверхностей, комиссионного обследования и выявления недостатков, а также документированное решение комиссии о выполнении ремонта дефектных участков железобетонных элементов подводящего канала.</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2, 6.2 СТО СРО С-60542960 00002-2011; п. 14.27 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; п.п. 5.6, 5.7, 7.1.1, 7.3.5, 7.3.6 РД ЭО 1.1.2.13.0816-2013.</p>	
3.	<p>ЗАО «Тоннельный отряд - 3» не соблюдает требования стандарта «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ» СТО СРО-С-60542960-00005-2012:</p> <p>ППР «Насосная станция потребителей здания турбины 20URD» и ППР «Насосная станция потребителей здания турбины 10URD» не содержат в своих составах следующих разделов (нарушены требования Приложения Б СТО-СРО-С 60542960 0005-2012):</p> <ul style="list-style-type: none"> графика движения рабочих кадров по объекту; решений по прокладке временных сетей энергосбережения и освещения рабочих мест; мероприятий по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций строительной площадке. 	10.12.2014
4.	<p>ЗАО «Тоннельный отряд - 3» не соблюдает требования Стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:</p>	10.12.2014
4.1	<p>СУОТ организации требует доработки в части конкретизации в соответствии с разделами 3, 4, 5, СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p> <p>Нарушены требования п. 8.2 стандарта.</p>	

4.2	отсутствует уголок или кабинет охраны труда в обособленном подразделении ЛАЭС-2. Нарушены требования п. 8.17 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 5.18 СНиП 12-03-2001;	10.12.2014
4.3	не выделяются знаками безопасности места перепадов по высоте 1,3 м и более от отм. -6,000 до 0,000 на объекте 10URD, работы выполняются по проекту производства работ LN2P.A.556.1.0URD&&&&&015.KE.0049. Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.8 – 4.10, 6.2.16 СНиП 12-03-2001;	
5.	ЗАО «Тоннельный отряд - 3» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1 в части величины страховой суммы на каждое застрахованное лицо. В договоре страхования от несчастных случаев № SYS807304938 сроком действия до 16.06.2015 страховая сумма на каждое застрахованное лицо составляет 300 тыс. руб. (должна составлять 500 тыс. руб.). Нарушены требования п. 3.3 правил.	10.12.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**

Председатель дисциплинарной
комиссии
(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)