

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС-216

г. Москва
(место составления)

« 14 » 11 2014 г.

Выдано

ОАО «Севзапэлектросетьстрой»

191036, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 111/3.

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 10.11.2014 № 110с, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не соблюдаются требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала: недостаточное количество специалистов: в категории «Руководство» в количестве 2 чел.; в категории «ИТР» в количестве 3 чел.; в категории «Линейные работники» в количестве 1 чел.; в категории «Квалифицированный рабочий» в количестве 6 чел. Нарушены требования п. 1.1. гл. II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	28.01.2015
2.	Не разработана система подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору: не разработано Положение об аттестации, не создана аттестационная комиссия. Нарушены требования п. 3.2, п. 2.2 Приложения № 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	28.01.2015
3.	Не представлены документы, подтверждающие наличие в ОАО «Севзапэлектросетьстрой» службы охраны труда, численностью не менее установленной Постановлением Минтруда РФ от 22.01.2001 № 10; специалисты которой должны работать по основному месту работы и быть с	28.01.2015

	<p>опытом работы в данной области и техническим образованием.</p> <p>Нарушены требования п. 7 гл. I разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	
4.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:</p> <p>Нарушены требования п.п. 2.1 стандарта.</p>	28.01.2015
4.1.	<p>Не осуществляется поддержание СМК в рабочем состоянии – не актуализируются документы в связи с изменением организационной структуры и изменением нормативно-технической документации.</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2.2, 5.4.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
4.2.	<p>Не назначен представитель руководства по качеству.</p> <p>Нарушены требования п. 5.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
5.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:</p>	28.01.2015
5.1.	<p>Не определен порядок проведения входного контроля проектной, рабочей и технологической документации.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 4.2, 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.1.1 СП 48.13330.2011.</p>	
5.2.	<p>Не разработана процедура по проведению контроля «скрытых работ», не назначены лица ответственные за оценку качества выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта.</p> <p>Нарушены требования: п.6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.7.1.6 СП 48.13330.2011.</p>	
5.3.	<p>Не определены необходимые операции по контролю качества материалов, изделий, оборудования при проведении входного контроля: не определен перечень материалов, изделий, оборудования для которых необходимо проводить входной контроль; не определен порядок визуальной и инструментальной оценки соответствия поступающих материалов, изделий, оборудования.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 4.2, 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.1 СП 48.13330.2011.</p>	
6.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования».</p>	

	<p>Не определены состав и содержание проектов производства работ, порядок их разработки, согласования, утверждения, передачи в работу, ответственные, сроки, исходные данные и результаты - ППР «Устройство полузаглубленных кабельных лотков по «Новому» ОРУ 330 кВ и «Старому» ОРУ 330 кВ» не содержит в своем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> технология выполнения работ или технологические карты на выполняемые виды работ; карты (схемы) на операционный контроль качества СМР; перечень исполнительной и технической документации, оформленной в ходе выполнения работ; схемы размещения геодезических знаков; схем движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий и т.д.; решений по прокладке временных сетей энергоснабжения и освещение рабочих мест; потребности в энергоресурсах; мероприятий по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке <p>Нарушены требования: п.п. 6.4, 8.2 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	28.01.2015
7.	Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:	28.01.2015
7.1.	<p>Отсутствует приказ о назначении ответственного по охране труда и промышленной безопасности по организации в целом.</p> <p>Нарушены требования п.п. 8.2, 10.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 5.2 СНиП 12-03-2001; п.п. 3.4.2, 3.4.3, 4.1.2 СУОТ Госкорпорации Росатом.</p>	
7.2.	<p>Отсутствует журнал учета выдачи инструкций по ОТ работникам организации.</p> <p>Нарушены требования п. 10.7 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	
7.3.	<p>Отсутствует утвержденный перечень СИЗ выдаваемых работникам.</p> <p>Нарушены требования п. 10.10 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	
7.4.	<p>Отсутствуют мероприятия по улучшению условий по ОТ на 2014 год с суммами затрат, утверждённые руководителем.</p> <p>Нарушены требования п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, ст. 226 ТК; п.п. 4.6.1-4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 СУОТ Госкорпорации Росатом.</p>	

8.	Не соблюдаются требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1: отсутствует договор страхования от несчастных случаев. Нарушены требования НПСАС-2011.	28.01.2015
----	---	------------

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)

(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)