

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 214

г. Москва
(место составления)

« 14 » 11 2014 г.

Выдано

**ФГУП «АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
МИНАТОМА РОССИИ»**

194292, г. Санкт-Петербург, 3-ий Верхний переулок, д. 2.

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 10.11.2014 № 111с, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:


№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не соблюдаются требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по наличию квалифицированного персонала: в категории «Квалифицированные рабочие» отсутствует персонал для выполнения видов работ: №№ 2.1, 2.2 в количестве 4 чел.; №№ 3.1-3.3, 3.7 в количестве 4 чел. Нарушены требования п. 1.1 гл. II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	28.01.2015
2.	Не все руководители и специалисты ФГУП АТЦ СПб повышают квалификацию в области строительной деятельности не реже одного раза в пять лет - не имеют повышение квалификации специалисты в категории «Руководители» – 1 чел., в категории «Линейные работники» – 6 чел. Нарушены требования п. 3.3 гл. I разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	28.01.2015
3.	Не соблюдаются требования Положения о профессиональной подготовке квалифицированных рабочих организаций – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: не осуществляется планирование и организация профессиональной подготовки новых рабочих / обучение рабочих вторым специальностям. Нарушены требования п. 3.1 Приложения № 4 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.	28.01.2015

4.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011: не осуществляется поддержание СМК в рабочем состоянии – не актуализируются документы в связи с изменением организационной структуры и изменением нормативно-технической документации.</p> <p>Нарушены требования п. 2.1 СТО-С-00003-2009, п.п. 4.2.2, 5.4.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	28.01.2015
5.	<p>Не соблюдаются требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, СТО СРО-С 60542960 00038-2014, СТО 95 135-2013, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:</p>	28.01.2015
5.1.	<p>Не определен порядок выполнения необходимых операций по строительному контролю:</p> <p>проведения операционного контроля в процессе выполнения и по завершении операций строительно-монтажных работ и документирования его результатов;</p> <p>проведения входного контроля рабочей документации, предоставленной застройщиком (заказчиком) и документирования его результатов;</p> <p>проведения входного контроля материалов, изделий и конструкций и документирования его результатов.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 4.2, 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 СТО 95 135-2013; п.п. 7.1, 7.1.6 СП 48.13330.2011.</p>	
5.2.	<p>Не определен порядок организации строительно-монтажных работ и проведения контроля качества этих работ.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 5.7 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.1.1, 5.1.12, 5.1.15 СТО 95 135-2013; п. 7.1 СП 48.13330.2011.</p>	
6.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования» в филиале ФГУП АТЦ СПб ЦАСПТР «ЭПРОН»:</p>	28.01.2015
6.1.	<p>Отсутствует журнал учета выдачи инструкций по ОТ работникам организации.</p> <p>Нарушены требования п. 10.7 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	
6.2.	<p>Отсутствует журнал учёта карточек СИЗ.</p> <p>Нарушены требования п. 10.9 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	

6.3.	Отсутствует протокол измерения контура заземления «производственного корпуса». Нарушены требования п. 10.18 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.	28.01.2015
6.4.	Отсутствует приказ о назначении лица, ответственного за первичные средства пожаротушения. Нарушены требования п. 12.6 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)


(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)