

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-С-ПД- 042

г. Москва

« 15 » 04 2014 г.

Выдано

ОАО «Всерегionalное объединение «Изотоп»

(наименование и место нахождения организации,

119435, г. Москва, ул. Погодинская, д. 22; ИНН 7704674312

в адрес которой выносится предупреждение)


На основании Акта проверки от 08.04.2014 № 027с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 17.04.2014 было вынесено Предписание № СРО-С-ПС-059 для устранения выявленных нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок указанного Предписания,

ПРЕДУПРЕЖДАЮ:

в случае неисполнения п.п. 2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5 Предписания от 19.12.2013 № СРО-С-ПС-269 в срок до **17.11.2014**, действие выданного свидетельства о допуске к работам № СРО-С-016-00597-23072013 от 23.07.2013 будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

**Председатель
дисциплинарной комиссии**
(должность)


(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 2

**Заключение
об устранении ОАО «Всерегionalное объединение «Изотоп» нарушений
указанных в предписании № СРО-С-ПС-059 от 17.04.2014**

г. Москва

14 июля 2014 г.

Заключение об устранении нарушений сделано на основании отчета ОАО «Всерегionalное объединение «Изотоп» об устранении нарушений от 09.07.2014 исх. б/н и материалов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений.

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	Не разработана система подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору: не разработано Положение о проведении аттестации. Нарушены требования п. 3.2 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Замечание устранено. Представлены документы: - Положение «Порядок обучения и проверки знаний по охране труда и безопасному проведению работ»; - приказ № 58/98-П от 23.04.2014 о назначении ответственных за безопасное ведение работ а ОИАЭ и создании комиссии по проверке знаний.
2.	Область действия сертификата № РС 000188 со сроком действия до 23.12.2016 не охватывает работы по организации строительства. Нарушены требования п. 5 разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Замечание не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.
3.	Не соблюдаются требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:	
3.1.	Не разработан процесс по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим	Замечание не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.

	лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) – «Процессная модель (схема) ОАО «В/О Изотоп», входящая в состав «Руководства по качеству» СТО СМК 01-2013 не определяет указанного процесса. Нарушены требования п. 7.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	
3.2.	Не разработана процедура внешних аудитов для привлекаемых сторонних организаций выполняющих работы. Нарушены требования п. 2.3 СТО-С-00003-2009.	Замечание не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.
4.	Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации»:	
4.1.	Не разработаны документы системы управления проектами. Нарушены требования раздела 5 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.
4.2.	Не определены процессы управления проектами. Нарушены требования раздела 8 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.
5.	Не соблюдаются требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011 в части организации строительного контроля; СТО СРО-С-60542960 00038-2014 в части порядка проведения строительного контроля; СТО 95 135–2013 в части организации контроля качества строительных работ, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»: не разработаны документы и процедуры, определяющие порядок организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом (генеральным подрядчиком). Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6.4 СТО СРО-С-60542960 00038-2014; п. 5.1.16 СТО 95 135–2013.	Замечание не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.
6.	Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:	
6.1.	Отсутствуют удостоверения у руководителей и	Нарушение устранено.

	<p>специалистов, подтверждающие прохождение обучения и аттестацию по правилам Ростехнадзора РФ.</p> <p>Нарушены требования п. 13.1.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному РД 03-19-2007.</p>	<p>Представлен Протокол проведения обучения и аттестации по промышленной безопасности № 1/2014 от 20.03.2014 935 человек).</p>
6.2.	<p>Отсутствует приказ о назначении ответственного по ОТ и ПБ в целом по организации.</p> <p>Нарушены требования п.п.8.2; 10.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.5.2 СНиП 12-03-2001; п.п. 3.4.2, 3.4.3, 4.1.2 СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлен приказ № 58/147-П от 23.06.2014 о назначении ответственных по ОТ и ПБ в целом по организации.</p>

ОАО «Всерегionalное объединение «Изотоп» не устранило нарушения п.п. 2; 3.1, 3.2; 4.1, 4.2; 5 Предписания.

Главный специалист
отдела технического надзора



Хорькова М.М.