

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 088

г. Москва

« 18 » 06 2014 г.

Выдано **ООО «Машиностроительный комплекс «ЧМЗ»**

427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д. 7

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 03.06.2014 № 041с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	ООО «Машиностроительный комплекс «ЧМЗ» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по наличию квалифицированного персонала. Отсутствует персонал в категории «Квалифицированные рабочие» в количестве 6 человек для выполнения вида работ № 15.4. Нарушены требования п. 1 гл. II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске;	30.07.2014
2.	в ООО «Машиностроительный комплекс «ЧМЗ» разработано и введено в действие приказом от 28.10.2013 № 1423 «Положение о служебной аттестации персонала». В организации не создана аттестационная комиссия и не осуществляется аттестация специалистов на соответствие занимаемой должности. Нарушены требования п. 3.1 гл. I разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	30.07.2014
3.	не имеют повышения квалификации в области строительной деятельности специалисты ООО «Машиностроительный комплекс «ЧМЗ» в категориях «ИТР» в количестве 12 человек, «Линейные работники» в количестве 3 человек.	30.07.2014


	Нарушены требования п. 3.3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	
4.	<p>ООО «Машиностроительный комплекс «ЧМЗ» не имеет в наличии лицензии в области использования атомной энергии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для выполнения видов работ №№ 12.1-12.4, 12.7, 12.10, 12.12, 23.1, 23.12, 23.13, 23.14, лицензии МЧС для выполнения вида работ № 12.12 и лицензии ФСБ.</p> <p>Нарушены требования п. 5 гл. I разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	30.07.2014
5.	<p>ООО «Машиностроительный комплекс «ЧМЗ» не соблюдает требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Отсутствует планирование обучения по программам повышения квалификации.</p> <p>Нарушены требования п. 3.5 Приложения № 2 Требований к выдаче свидетельств о допуске;</p>	30.07.2014
6.	<p>ООО «Машиностроительный комплекс «ЧМЗ» не соблюдает требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Руководители организации не прошли аттестацию в Центральной аттестационной комиссии СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (в январе 2014 было направлено письмо о порядке прохождения аттестации, в котором указан номер ссылки для входа в информационно-компьютерную систему для 3-х специалистов из категории «Руководство»).</p> <p>Нарушены требования п. 1.7 Приложения № 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	30.07.2014
7.	<p>ООО «Машиностроительный комплекс «ЧМЗ» не соблюдает требования Положения о профессиональной подготовке квалифицированных рабочих организаций - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Организация не осуществляет планирование и организацию подготовки новых рабочих.</p> <p>Нарушены требования п. 2.1 Приложения № 4 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	30.07.2014
8.	<p>ООО «Машиностроительный комплекс «ЧМЗ» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (нарушены</p>	30.07.2014

	требования п. 2.1 стандарта):	
8.1	не определены измеримые цели в области качества в соответствующих подразделениях. Нарушены требования п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011;	
8.2	руководство по качеству не актуализировано. Нарушены требования п. 4.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011;	
8.3	анализ со стороны руководства в соответствии с п. 5.6.1.5 руководства по качеству должен проводиться один раз в полугодие, а по факту проводится один раз в год. Нарушены требования п. 5.1 ГОСТ ISO 9001-2011;	
8.4	анализ со стороны руководства оформлен в виде протокола совещания совета по качеству, который не соответствует требованиям п. 5.6.3 руководства по качеству и не содержит решения относительно пригодности и адекватности СМК, оценки результативности СМК, процессов. Нарушены требования 5.6 ГОСТ ISO 9001-2011.	
9.	ООО «Машиностроительный комплекс «ЧМЗ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:	
9.1	нарушаются правила хранения электродов, после прокали электроды хранятся в необорудованном под хранение сварочных материалов помещении, в котором отсутствуют стеллажи, термометр и психрометр, сушильные шкафы. Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011, п.п. 2.2.3, 4.2 РД 34.10.124-94, п.10.1.12 СП 70.13330.2012;	30.07.2014
9.2	имеет место хранение электродов без упаковки. Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011, п. 4.1 РД 34.10.124-94;	
9.3	отсутствует журнал учета поступления сварочных материалов. Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011, п. 5.2 РД 34.10.124-94;	
9.4	отсутствует журнал учета и выдачи в производство и возврата неиспользованных сварочных материалов. Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011, п. 5.4 РД 34.10.124-94;	

9.5	отсутствует журнал учета температуры и влажности воздуха в кладовой для хранения прокаленных сварочных материалов, журнал учета температуры в электропечи при хранении прокаленных сварочных материалов. Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.5 РД 34.10.124-94;	
9.6	отсутствуют документы о поверке контрольно измерительных приборов установленных на сварочном оборудовании. Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.п. 2.4, 3.1, 3.2 РД 34.10.127-94;	
9.7	на месте производства работ корпус № 40 отсутствует контроль сварочного оборудования (наличие бирок о поверке или отметок в журнале). Нарушены требования 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; раздел 3 РД 34.10.127-94; п. 3.1.22 ПТЭЭП 2012;	
9.8	отсутствует приказ (распоряжение) о закреплении сварочного оборудования за сварщиками. Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 3.1.16 ПТЭЭП;	
9.9	отсутствует приказ (распоряжение) о назначении ответственных за подготовку, хранение и выдачу сварочных материалов. Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.п. 1.3, 2.2 РД 34.10.124-94;	
9.10	отсутствует приказ о назначении комиссии по аттестации технологии сварки. Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011, п. 3.2 РТМ-1с.	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**.

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)



(подпись)

А.В. Толмачев
(расшифровка подписи)