

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

---

Экз. № 1

**УВЕДОМЛЕНИЕ № СРО-С-УВ- 008**

**о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам,  
оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии,  
особо опасных, технически сложных и других объектов капитального строительства  
при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту**

г. Москва  
(место составления)

«24» 07 2014 г.

Выдано

**ООО «ОЭК - Сервис»**

(наименование и место нахождения организации)

396071, Воронежская обл., г. Нововоронеж, Территория Промышленная  
зона АЭС, ИНН 3651008446

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится уведомление)


В соответствии со ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и на основании акта проверки № 017с от 12.03.2014, предписания № СРО-С-ПС-029 от 26.03.2014, в связи с не устранением нарушений в установленный предупреждением № СРО-С-ПД-033 от 02.06.2014 срок Дисциплинарная комиссия приняла решение о приостановлении до **02.09.2014** действия свидетельства о допуске № СРО-С-016-00209/2-19102012 от 19.10.2012 на следующие виды работ:

- 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
- 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

В соответствии с ч.3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации ООО «ОЭК-Сервис» в срок до **02.09.2014** обязано уведомить в письменной форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», об устранении выявленных нарушений.

В этот период ООО «ОЭК-Сервис» вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений.

Председатель  
Дисциплинарной комиссии



А.В. Толмачев

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

---

Экз. № 2

**Заключение об устранении ООО «ОЭК-Сервис» нарушений, указанных в  
предписании от 26.03.2014 № СРО-С-ПС-029**

---

*(№ предписания, сокращенное наименование организации, которой выписано предписание)*

г. Москва

«02» июля 2014 г.

Заключение об устранении нарушений сделано на основании материалов, присланных по электронной почте.

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	ООО «ОЭК-Сервис» не соблюдает Требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала для выполнения вида работ № 6.3: в категории «Руководство» - недостаточно 1 чел.; в категории «Квалифицированные рабочие» - отсутствуют 25 чел. Нарушены требования п. 1 части II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	<b>Нарушение не устранено.</b> Организация не представила необходимые документы подтверждающие устранение нарушения.
2.	ОАО «ОЭК-Сервис» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, а также соответствия Программ обеспечения качества для атомных станций (ПОКАС) требованиям органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью:	

2.1	Отсутствует руководство по качеству. Нарушены требования п. 4.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	<b>Нарушение не устранено.</b> Организация не представила необходимые документы подтверждающие устранение нарушения.
2.2	Отсутствует анализ СМК со стороны руководства. Нарушены требования п. 5.6 ГОСТ ISO 9001-2011.	
2.3	Отсутствуют документально оформленные процедуры СМК. Нарушены требования п. 4.2.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	
2.4	Планирование и проведение внутренних аудитов не проводится. Нарушены требования п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	
2.5	Не проводятся внутренние аудиты функционирования программы обеспечения качества № ПОК(С)-ОЭК-Сервис-01-13, введен приказом №337 от 11.11.2013 (нарушены требования п. 25 НП-090-11).	
3.	ООО «ОЭК-Сервис» не соблюдает требования стандарта: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля; а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:	
3.1	ООО «ОЭК-Сервис» заключило договор субподряда от 31.01.2014 № 23С-150 с ОАО «ОЭК», на выполнение СМР по устройству системы сбора и отвода стоков после пожаротушения на здании «10 УКС» (Вспомогательное реакторное здание), не имея разрешения (лицензии) Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии, указанных в договоре. Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011, ч. 3 ст. 1 Федерального закона «О лицензировании	<b>Нарушение устранено.</b> Организация представила действующую лицензию Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии, № ДО-02-101-1626 срок действия до 23.07.15.

	отдельных видов деятельности» (Федеральный закон от 04 мая 2011 № 99-ФЗ); статья 26 Федерального закона «Об использовании атомной энергии» (Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ.	
3.2	Отсутствуют приказы (распоряжения) о назначении ответственных должностных лиц за проведение конкретных мероприятий строительного контроля. Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011, п. 4 «Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» утв. постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. №468.	<b>Нарушение не устранено.</b> Организация не представила необходимые документы подтверждающие устранение нарушения.
4.	ООО «ОЭК-Сервис» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1. Работники ООО «ОЭК-Сервис» не застрахованы от несчастных случаев при выполнении ими своих производственных (трудовых) обязанностей. Нарушены требования п. 1.1 НПСАС-2011-1.	<b>Нарушение не устранено.</b> Организация не представила необходимые документы подтверждающие устранение нарушения.

ООО «ОЭК-Сервис» не устранило нарушения по пунктам №№: 1, 2.1 , 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 4 предписания №СРО-С-ПС-029 от 26.03.2014.

Ведущий специалист  
отдела технического надзора



Монжелей А.С.  
(Фамилия и инициалы)