

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС-д52

г. Москва

« 24 » 12 2014 г.

Выдано

ООО «Управление механизации №88»
125310, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 87, к. 1,
стр.12.

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании акта проверки от 19.12.2014 № 122с в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

| № п/п | Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены | Срок устранения нарушений |
|-------|---|---------------------------|
| 1. | Отсутствует система аттестации работников, занимающих должности, предусмотренные в перечне должностей, подлежащих аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Нарушены требования п. 3.2 гл. I разд. 1, 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске. | 17.03.2015 |
| 2. | Работники занятые в области строительной деятельности и находящиеся в штате по основному месту работы, не повышают квалификацию не реже 1 раза в 5 лет: в категории «Руководители» 1 чел.; в категории «ИТР» 4 чел.; в категории «Линейные работники» 2 чел. Нарушены требования п. 3.3 гл. II разд. 1, 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске. | 17.03.2015 |
| 3. | Не соблюдаются требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов: не подана годовая заявка на повышение квалификации работников организации на 2015 год. Нарушены требования п. 3.5.2.2 Приложения № 2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам. | 17.03.2015 |

| | | |
|-----|--|------------|
| 4. | Не соблюдаются требования стандарта СТО-С-00003-2009: | 17.03.2015 |
| 4.1 | Не установлены измеримые Цели в области качества в целом по организации и в соответствующих подразделениях. Нарушены требования п. 2.1 СТО-С-00003-2009, п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011. | |
| 4.2 | Не планируются и не проводятся внутренние проверки СМК организации и внешние проверки СМК подрядных организаций. Нарушены требования п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011; п.6.3.2 ГОСТ Р ИСО 19011-2012. | |
| 4.3 | Не проводится анализ системы менеджмента качества со стороны руководства. Нарушены требования п. 5.6 ГОСТ ISO 9001-2011. | |
| 5. | Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010: | 17.03.2015 |
| 5.1 | Стандарт организации СТО СМК.019.10 «Управление проектами и контроль качества СМР» не описывает все аспекты деятельности предприятия, связанные с управлением проектами, и не определяет: сквозной общий процесс управления проектами, взаимоувязывающий все детальные процессы управления проектами; организационные единицы, обеспечивающие функции управления проектами (цели создания и деятельности подразделений, основные задачи подразделений); перечень процессов управления проектами; информационную систему управления проектами; перечень организационно-технологической документации. Нарушены требования п. 5.2 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010. | |
| 5.2 | Не разработаны необходимые регламентирующие документы по процессам управления проектами: регламент обеспечения документацией по производству работ; регламент взаимодействия участников проекта. Нарушены требования п. 5.2 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010. | |
| 6. | Не соблюдаются требования стандартов: СТО СРО-С 60542960 00002-2011, СТО 95 135–2013, СТО 95 137–2013 СТО СРО-С 60542960 00036-2014, СТО СРО-С 60542960 00038-2014, а также сводов правил (частей сводов правил) при выполнении СМР на объекте «Техническое перевооружение здания № 65 (инв. № 1100010) с внедрением передовых технологий, новой техники для очистки и переработки загрязненных радионуклидами | 17.03.2015 |

| | | |
|-------|--|------------|
| | металлических отходов (МРАО), автоматизацией производства и совершенствованием вспомогательного хозяйства» НПК ФГУП «РАДОН: | |
| 6.1 | Имеются нарушения по организации работ, организации и проведению строительного контроля: | |
| 6.1.1 | Отсутствует копия разрешения на строительство (техническое перевооружение) объекта капитального строительства, который в соответствии с указаниями ППР «Реконструкция здания №65 на выполнение работ по монтажу металлоконструкций, устройству фундаментов под технологическое оборудование» УПП-751-ППР (инв. №1100010), относится к категории особо опасных сооружений. Нарушены требования п. 6.1.1 СТО СРО-С 60542960 00036-2014. | |
| 6.1.2 | Не определен порядок проведения входного контроля рабочей и технологической документации. Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011, п.п. 5.5, 8.3.3 СТО СРО-С 60542960 00038-2014, п. 5.2 СТО 95 135 – 2013, п. 7.1.1 СП 48.13330.2011. | 17.03.2015 |
| 6.1.3 | Отсутствует организационно-технологическая документация на выполнение работ: по устройству траншей глубиной до 0,8 м (работы выполнялись с 05.08.2014 по 15.08.2014 (вдоль осей А и В объекта) согласно данным общего журнала работ организации); по укладке труб из полистэра d=100 мм (работы выполнялись 03.09.2014 (по оси А объекта) согласно данным общего журнала работ организации. Нарушены требования п.п. 5.5, 8.3.3 СТО СРО-С 60542960 00038-2014, п. 5.2.1 СТО 95 135–2013, п.п. 4.6, 5.7.2, 7.1.1 СП 48.13330.2011. | |
| 6.1.4 | Отсутствуют организационно-распорядительные документы, определяющие работников организации, на которых возложены соответствующие функции по осуществлению строительного контроля. Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011, 8.3.3 СТО СРО-С 60542960 00038-2014, п. 5.2 СП 48.13330.2011, п. 4 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468. | |
| 6.1.5 | Отсутствуют организационно-распорядительные документы о назначении комиссии для проведения входного контроля материалов и изделий (конструкций). Нарушены требования п. 6.2 СТО 95 137–2013. | |


| | | |
|-------|--|------------|
| 6.1.6 | <p>Не определен перечень средств измерений для проведения входного контроля материалов, изделий, оборудования.</p> <p>Нарушены требования п. 6.7 СТО 95 137-2013.</p> | 17.03.2015 |
| 6.1.7 | <p>Не фиксируются результаты проведения входного контроля в журнале учета результатов проведения входного контроля материалов.</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2, 7.3 СТО СРО-С 60542960 00002-2011, п. 7.1.3 СП 48.13330.2011.</p> | |
| 6.1.8 | <p>Отсутствуют акты входного контроля поступивших на объект строительства материалов и изделий (конструкции).</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С 60542960 00002-2011, п. 11.1 СТО 95 137-2013.</p> | |
| 6.2 | <p>Имеются нарушения соблюдения последовательности и состава технологических операций:</p> | |
| 6.2.1 | <p>Отсутствуют документированные результаты проведения операционного контроля в ходе выполнения кирпичной кладки, бетонных и арматурных работ.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011, п. 10.8 СТО СРО-С 60542960 00038-2014, п. 7.1.6 СП 48.13330.2011.</p> | |
| 6.2.2 | <p>Прокладка токоведущего электрического кабеля временного электроснабжения в помещении теплового пункта выполнена без применения кабельных проходок через стены и перекрытия.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011, п. 5.4.1 СТО 95 135 – 2013, п. 2.1.58 ПУЭ, п. 3.18 СНиП 3-05-06-85.</p> | |
| 6.3 | <p>Форма общего журнала работ (б/н) не соответствует требованиям РД-11-05-2007.</p> <p>Нарушены требования п. 10.9 СТО СРО-С 60542960 00038-2014.</p> | |
| 6.4 | <p>Выполнены работы собственными силами по устройству кирпичной кладки стен и перегородок, устройству гидроизоляции ж/б перекрытия, о чём свидетельствуют акты освидетельствования скрытых работ №№ 9, 10 от 27.12.2013, а также ведутся работы по устройству вентилируемых фасадов (виды работ №№ 9.1, 12.5, 12.9, 14.2 Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624).</p> <p>ООО «Управление механизации №88» не имеет свидетельств о допуске к работам каких-либо других</p> | |

| | | |
|-----|--|------------|
| | саморегулируемых организаций с допуском на выполнение видов работ №№ 9.1, 12.5, 12.9, 14.2. Нарушены требования п. 5.6 СТО СРО-С 60542960 00036-2014. | 17.03.2015 |
| 7. | <p>Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С 60542960 00005-2012 - проект производства работ «Реконструкция здания №65 на выполнение работ по монтажу металлоконструкций, устройству фундаментов под технологическое оборудование» УПП-751-ППР (инв. №1100010) не содержит в своем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> локального графика производства работ; схем движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием зон отдыха; перечня исполнительной и технической документации, оформляемой в ходе выполнения и приемки работ; карт (схем) на операционный контроль качества сварочных работ; технологических карт на выполнение работ по монтажу металлоконструкций, устройству фундаментов под технологическое оборудование; мероприятий по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; решений по прокладке временных сетей энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест. <p>Нарушены требования п.п. 6.3, 6.4 СТО СРО-С-60542960-00005-2012, п.п. 5.7.4, 5.7.5 СП 48.13330.2011.</p> | 17.03.2015 |
| 8. | Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011: | 17.03.2015 |
| 8.1 | <p>Не определен перечень СИЗ выдаваемых работникам.</p> <p>Нарушены требования, п. 10.10 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, п.6 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н.</p> | |
| 8.2 | <p>Не заведены личные карточки учета СИЗ.</p> <p>Нарушены требования п. 10.11 СТО СРО-С-60542960-00006-2011 п. 13 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 №290 н.</p> | |
| 8.3 | <p>Не определен перечень профессий организации, которые должны иметь 1-ую группу по электробезопасности или выше для выполнения работ под напряжением.</p> <p>Нарушены требования п. 11.2 СТО СРО-С-60542960-</p> | |

| | | |
|-----|---|------------|
| | 00006-2011, п.п. 1.4.3, 1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6. | |
| 8.4 | Не разработаны мероприятия по улучшению условий по охране труда с суммами затрат (не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции, работ, услуг). Нарушены требования п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, ст. 226 ТК; п.п. 4.6.1 - 4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 СУОТ Госкорпорации «Росатом». | 17.03.2015 |
| 8.5 | Отсутствует уголок (кабинет) охраны труда. Нарушены требования п. 8.17 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, п. 5.18 СНиП 12-03-2001. | |
| 9. | Не соблюдаются требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1 - работники организации не застрахованы от несчастных случаев. Нарушены требования п. 1.1 НПСАС-2011-1. | 17.03.2015 |

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**.

Председатель
дисциплинарной комиссии



А.В. Толмачев