

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-С-ПД- 008

г. Москва

« 18 » 03 2014 г.

Выдано

ООО "АКРОС ЮНИСТРОЙ"

(наименование и место нахождения организации,

196247, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны,
д. 112, корп. 2, лит И; ИНН 7839420143

в адрес которой выносится предупреждение)


На основании Акта проверки от 13.12.2013 № 109с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 19.12.2013 было вынесено Предписание № СРО-С-ПС-269 для устранения выявленных нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок указанного Предписания,

ПРЕДУПРЕЖДАЮ:

в случае неисполнения Предписания от 19.12.2013 № СРО-С-ПС-269 в срок до **28.04.2014**, действие выданного свидетельства о допуске к работам № СРО-С-016-00512/1-18012013 от 18.01.2013 будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

**Председатель
дисциплинарной комиссии**
(должность)


(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 2

**Заключение
об устранении ООО «АКРОС ЮНИСТРОЙ» нарушений
указанных в предписании № СРО-С-ПС-269 от 19.12.2013**

г. Москва

17 марта 2014 г.

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений:

ООО «АКРОС ЮНИСТРОЙ» не представило материалы по устранению нарушений в установленный предписанием № СРО-С-ПС-269 от 19.12.2013 срок.

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	Отсутствует необходимое количество квалифицированного персонала: в категории «ИТР» в количестве 5 специалистов; в категории «Линейные работники» в количестве 2 специалистов; в категории «Квалифицированные рабочие» в количестве 15 специалистов. Нарушены требования п. 1 гл. II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.
2.	Специалисты организации не проходят курсы повышения квалификации. Нарушены требования п. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.
3.	Отсутствует специалист по основному месту работы, ответственный за охрану труда и промышленную безопасность с опытом работы в данной области и высшим техническим образованием. Нарушены требования п. 9 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.
4.	Не соблюдаются требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Нарушены требования Приложения № 2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.

5.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.</p> <p>Нарушены требования п. 2.1 СТО-С-00003-2009.</p>	
5.1.	<p>Представителем высшего руководства ООО «АКРОС ЮНИСТРОЙ» по качеству назначен Карякин Д.Ю. (приказ № 128 от 10.01.2013), не являющийся сотрудником ООО «АКРОС ЮНИСТРОЙ».</p> <p>Нарушены требования: п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 5.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
5.2.	<p>Отсутствует документированный анализ СМК со стороны высшего руководства.</p> <p>Нарушены требования: п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 5.6 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
5.3.	<p>Не планируются и не осуществляются внутренние аудиты.</p> <p>Нарушены требования: п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
5.4.	<p>«Программа обеспечения качества строительно-монтажных работ при сооружении блоков атомных станций. ПОКАС (С) - «Юнистрой»» требует пересмотра и актуализации - в документе присутствуют ссылки на замененные и/или отмененные нормативные документы: ППБ 01-03 (с 31.05.2012 не действует. Приказ МЧС России № 306 от 31.05.2012); ГОСТ Р 9000-2001 (с 10.09.2009 не действует, заменен); РД 3-3-85 (с 24.01.2011 не действует. Приказ Ростехнадзора № 26 от 24.01.2011); Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4871-І (с 28.12.2008 не действует, заменен) и т.д.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 2.1, 2.4 СТО-С-00003-2009; п. 4.2.3 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
6.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011 в части организации строительного контроля, стандарта СТО СРО-С-60542960 00009-2010 в части порядка проведения строительного контроля, стандарта СТО 95 137-2013 в части порядка проведения входного контроля материалов, стандарта СТО 95 135-2013 в части контроля качества, а также сводов правил (частей сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении работ:</p>	

6.1.	<p>В соответствии со стандартом предприятия «Приемка и входной контроль качества материалов, полуфабрикатов, покупных изделий и комплектующих оборудования ООО «АКРОС ЮНИСТРОЙ» входной контроль осуществляет Отдел технического контроля (ОТК), при этом действующее штатное расписание и организационная структура не предусматривают наличие такого отдела в организации.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.3.1 СТО 95 135-2013; п. 6.2 СТО 95 137-2013.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
6.2.	<p>Не представлен график поверки СИ организации.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СРО-С 60542960 00002-2011; п.9.2.1.2 СТО 95135-2013.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
7.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:</p>	
7.1.	<p>Не представлены инструкции по охране труда.</p> <p>Нарушены требования п. 10.7 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
7.2.	<p>Не разработана программа вводного инструктажа по ОТ.</p> <p>Нарушены требования п. 10.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
7.3.	<p>Не представлен журнал регистрации вводного инструктажа по ОТ.</p> <p>Нарушены требования п. 10.3 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
7.4.	<p>Не разработана программа проведения первичного инструктажа по ОТ.</p> <p>Нарушены требования п. 10.6 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
7.5.	<p>Не представлен журнал регистрации инструктажа по ОТ на рабочем месте.</p> <p>Нарушены требования п. 10.5 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
7.6.	<p>Не разработан перечень производств и профессий, при которых обязательно прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров.</p> <p>Нарушены требования п. 10.12 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>

7.7.	<p>Не разработан перечень видов работ и профессий, выполняющих работы повышенной опасности.</p> <p>Нарушены требования п. 10.13 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
7.8.	<p>Не представлен приказ о назначении ответственных лиц за производство работ повышенной опасности.</p> <p>Нарушены требования п. 10.14 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
7.9.	<p>Отсутствует журнал регистрации наряд-допусков на работы с повышенной опасностью.</p> <p>Нарушены требования: п. 10.15 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4.11.4 СНиП 12-03-2001.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
7.10.	<p>Рабочие места не аттестованы по условиям труда.</p> <p>Нарушены требования п. 10.17 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
7.11.	<p>Не представлен журнал регистрации несчастных случаев на производстве.</p> <p>Нарушены требования п. 10.20 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
7.12.	<p>Не разработан перечень профессий организации, которые должны иметь 1-ую группу по электробезопасности.</p> <p>Нарушены требования п. 11.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
7.13.	<p>Не представлен журнал учета присвоения групп по электробезопасности неэлектрическому персоналу.</p> <p>Нарушены требования п. 10.7 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
7.14.	<p>Не представлены приказы о возложении обязанностей и ответственности за безопасную эксплуатацию и обслуживание эл. технического оборудования, систем электроснабжения и освещения, за безопасное эксплуатацию надзорного оборудования.</p> <p>Нарушены требования п. 10.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
7.15.	<p>Не представлен журнал регистрации вводного противопожарного инструктажа и программу вводного инструктажа.</p> <p>Нарушены требования п.п. 12.1, 12.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
7.16.	<p>Не разработаны мероприятия по улучшению условий и охраны труда с суммами затрат.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы,</p>

	Нарушены требования: п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, ст. 226 ТК.	подтверждающие устранения нарушения.
8.	Не соблюдаются требования Правил саморегулирования НПАС-2011-1 «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: работники, выполняющие строительно-монтажные работы, не застрахованы от несчастных случаев. Нарушены требования п. 1.1 НПАС-2011-1.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.

ООО «АКРОС ЮНИСТРОЙ» не устранило нарушения Предписания.

Главный специалист
отдела технического надзора



Хорькова М.М.