

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 182

г. Москва
(место составления)

« 09 » 10 2014 г.

Выдано

ООО «Теплоэнергомонтаж»

347360, Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, ш. Ростовское, д8.

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 03.10.2014 № 091с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:


| № п/п | Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены | Срок устранения нарушений |
|-------|--|---------------------------|
| 1. | ООО «Теплоэнергомонтаж» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011: | 14.11.2014 |
| 1.2. | не установлены измеримые Цели в области качества в целом по организации и в соответствующих подразделениях; Нарушены требования п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011. | |
| 1.3. | не разрабатывается план мероприятий по улучшению СМК; Нарушены требования п. 5.6.1 ГОСТ ISO 9001-2011. | |
| 1.4. | не проводится анализ системы менеджмента качества со стороны руководства; Нарушены требования: п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 5.6 | |

| | | |
|--------|---|------------|
| | ГОСТ ISO 9001-2011. | 14.11.2014 |
| 2. | <p>ООО «Теплоэнергомонтаж» не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, СТО СРО-С 60542960 00038-2014, СТО 95 135 – 2013, СТО 95 137-2013, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:</p> | 14.11.2014 |
| 2.1. | <p>При проведении монтажных работ трубопроводов и оборудования в машинном зале энергоблока № 3 Ростовской атомной станции допущены следующие нарушения:</p> | |
| 2.1.1. | <p>отсутствует технологическая карта на сварку опорного кольца под бак 3RE10NO1 на отм. +15.000 в осях 6-8 у сварщика Дворянкина Ю.В.;</p> <p>Нарушены требования п.4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 9.2.7.1. СТО 95 135 – 2013; п. 10.6 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; п. 6.1.1 ПНАЭ Г 7-009-89.</p> | |
| 2.1.2. | <p>имеет место нарушение проведения операционного контроля сварки при монтаже «Трубопровод обвязки баков – мерников кислоты и щёлочи» по проекту № R.3.RE41.3001.013.01.00.01.</p> <p>На сварном шве приварки штуцера днища бака к переходу по оси шва имеется утонение катета шва глубиной 0,5мм длиной 5 мм (отм. 0.000 в рядах Б→В, в осях 8→9;</p> <p>Нарушены требования п.4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 9.2.7.1. СТО 95 135 – 2013; п. 7.3.3., а) ПБ-03-585-03; С-23, Табл. 3. ОСТ 34_42-659-84; Заглавный лист проекта № R.3.RE41.3001.013.01.00.01.</p> | |
| 2.2. | <p>помещение для хранения сварочных материалов не оборудовано должным образом - отсутствуют термометр и психрометр, не оборудованы стеллажи для хранения сварочных материалов, электропечь для прокалики электродов расположена в отдалении в монтажном вагончике.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.2.2.3. РД 34.10.124-94.</p> | |

| | | |
|------|---|------------|
| 3. | ООО «Теплоэнергомонтаж» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования» в части обеспечения требований охраны труда и промышленной безопасности: | 14.11.2014 |
| 3.1. | отсутствуют протоколы измерения сопротивления контуров заземления; Нарушены требования п. 10.18 СТО СРО-С-60542960-00006-2011. | |
| 3.2. | не определен перечень профессий организации, которые должны иметь 1-ую группу по электробезопасности или выше для выполнения работ под напряжением. Нарушены требования п. 11.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 1.4.3, 1.4.4 ПТЭЭП. | |

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

**Председатель Дисциплинарной
комиссии**
(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)