

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-С-ПД- 005

г. Москва

« 31 » 01 2014 г.

Выдано

ОАО "СНИИП"

(наименование и место нахождения организации,

123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 1; ИНН 7734592593

в адрес которой выносится предупреждение)

На основании Акта проверки от 03.12.2013 № 107с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 09.12.2013 было вынесено Предписание № СРО-С-ПС-264 для устранения выявленных нарушений.


В связи с неисполнением в установленный срок указанного Предписания,

ПРЕДУПРЕЖДАЮ:

в случае неисполнения Предписания от 09.12.2013 № СРО-С-ПС-264 в срок до **28.03.2014**, действие выданного свидетельства о допуске к работам № СРО-С-016-00545/1-20042012 от 20.04.2012 будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

**Председатель
дисциплинарной комиссии**

(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.

(расшифровка подписи)

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 2

**Заключение
об устранении ОАО «СНИИП» нарушений
указанных в предписании № СРО-С-ПС-264 от 09.12.2013**

г. Москва

31 января 2014 г.

ОАО «СНИИП» не представило материалы по устранению нарушений в установленный предписанием № СРО-С-ПС-264 от 09.12.2013 срок.

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений.

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	Не все руководители и специалисты проходят курсы повышения квалификации: у специалистов из категорий «ИТР» и «Линейные работники» действующие удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации отсутствуют. Нарушены требования п. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.
2.	Не соблюдаются требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.	
2.1.	Документация СМК содержит ссылки на замененные нормативные документы и требует пересмотра и актуализации в связи с изменениями в организационной структуре предприятия. Нарушены требования п. 4.2.3 ГОСТ ISO 9001-2011.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.
2.2.	По результатам внутренних аудитов предпринимается коррекция, причины возникновения несоответствий не определяются; корректирующие действия, направленные на устранение причин возникновения несоответствий, не разрабатываются. Нарушены требования п. 8.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.

3.	Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля, стандарта СТО СРО-С-60542960 00009-2010, в части порядка проведения строительного контроля, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:	
3.1.	Отсутствует организационно-распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за проведение строительного контроля и имеющих право подписи исполнительной документации. Нарушены требования: п. 7 СТО СРО-С-60542960-00009-2010; п. 5.1.1 СТП ПОКАС(Э) 1701-7.3-05-2010.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.
3.2.	Отсутствует документированная процедура, где отражаются методы и точки контроля пусконаладочных работ. Нарушены требования п.п. 7.6.2, 7.6.3 СТО СРО-С-60542960 00009-2010.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.
3.3.	СТП ПОКАС(Э) 1701-7.3-05-2010 в главе 5 «Проведение шефмонтажных и пусконаладочных работ» содержит п. 5.2, определяющий поэтапное выполнение вышеуказанных видов работ, при этом ОАО «СНИИП» разработало только процедуру, описывающую проведение этапа «Входной контроль оборудования» (СТП-СМК 1701-7.4-02-2012), процессы остальных 7-ми этапов не имеют документально оформленных процедур. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 6.2, 6.3 СТО СРО-С-60542960-00022-2013.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.
3.4.	Исполнители шефмонтажных и пусконаладочных работ не ознакомлены с требованиями Генподрядной организации, являющимися обязательными при выполнении строительно-монтажных работ на объекте, а СТП ПОКАС(Э) 1701-7.3-05-2010 не согласован с Генподрядной организацией. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6 НП-090-11.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.
3.5.	Документированные процедуры ОАО «СНИИП» по управлению несоответствиями	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранения

	<p>(СТП-СМК 1701-8.3-01-2004, СТП-СМК 1701-8.3-02-2004) не учитывают требования РДЭО 1.1.2.01.0816-2012 «Положение по управлению несоответствиями при сооружении объектов АС».</p> <p>Нарушены требования: п. 7.12.1 СТО СРО-С-60542960-00009-2010, раздел 4 РДЭО 1.1.2.01.0816-2012.</p>	нарушения.
4.	Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:	
4.1.	<p>Отсутствует утверждённая руководителем СУОТ организации.</p> <p>Нарушены требования п.п. 6.1, 8.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; разд.4 ГОСТ 12.0.230-2007; разд.4 ГОСТ Р 12.0.006-2002; разд.5,6,7 ГОСТ Р 12.0.007-2009; разд.4 СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
4.2.	<p>Отсутствует журнал учета выдачи инструкций по ОТ работникам организации.</p> <p>Нарушены требования п. 10.7 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
4.3.	<p>Не разработан перечень СИЗ, выдаваемых работникам организации.</p> <p>Нарушены требования п. 10.10 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
4.4.	<p>Отсутствует утверждённый в организации перечень видов работ и профессий, выполняющих работы повышенной опасности.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 7.8.1, 10.13 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4.11.1 СНиП 12-03-2001.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
4.5.	<p>Отсутствуют приказы о назначении ответственных лиц за производство работ повышенной опасности.</p> <p>Нарушены требования: п. 10.14 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4.11.2 СНиП 12-03-2001.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
4.6.	<p>Отсутствует журнал регистрации наряд-допусков на работы с повышенной опасностью.</p> <p>Нарушены требования: п. 10.15 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4.11.4 СНиП 12-03-2001.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
4.7.	<p>Отсутствует журнал учета и содержания коллективных средств защиты.</p> <p>Нарушены требования п. 10.19 СТО СРО-С-</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>

	60542960-00006-2011; п.п. 6.1.3, 6.2.3, 6.2.9 – 6.3.11, 6.6.12 – 6.6.17 СНиП 12-03-2001.	нарушения.
4.8.	Не представлен журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках. Нарушены требования: п. 11.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 1.4.5, 1.4.8, 1.4.19, 1.4.20 ПТЭЭП.	
4.9.	Не представлен журнал учёта присвоения групп по электробезопасности неэлектротехническому персоналу. Нарушены требования: п. 10.7 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 1.4.4 ПТЭЭП.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.
4.10.	Отсутствуют распоряжения о возложении обязанностей и ответственности за проведение инструктажей; за безопасную эксплуатацию и обслуживание электро-технологического оборудования, систем электроснабжения и освещения; за безопасную эксплуатацию ГПМ; за безопасную эксплуатацию надзорного (поднадзорного РТН РФ) оборудования; за обеспечение безопасной работы на высоте. Нарушены требования: п. 10.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 5.2, 5.3 СНиП 12-03-2001; Приказ Ростехнадзора РФ от 29.01.2007 № 37; п.п. 1.1-1.7 РД 10-34-93; п.п. 1.1-1.4 РД 10-40-93.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.
4.11.	Отсутствует система обучения и аттестации ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию надзорного оборудования. Нарушены требования: п.п. 8.10, 8.11, 9.1, 13.1.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; Приказ Ростехнадзора РФ от 29.01.2007 №37.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.
4.12.	Отсутствует журнал осмотра и ремонта оборудования, тары, электроинструмента. Нарушены требования: п.п. 10.22, 10.23 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 1.7.1, 1.7.3 ПТЭЭП; п.п. 5.1.2, 5.1.9, 5.1.10, 5.4.4, 5.5.4 ПОТ РМ 012-2000; п.п. 10.1, 10.5, 10.7 ПОТ РМ 016-2001.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.
4.13.	Отсутствуют приказы (приказ) о назначении лиц, ответственных за средства пожаротушения. Нарушены требования: п.п.10.2, 12.1-12.6 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 2, 3, 4, 7, 460, 461, 462, 478 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012; п. 2.1.23 ПОТ РМ 012-2000.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.
4.14.	Не разработаны мероприятия по улучшению	Нарушение не устранено.

	условий и охраны труда с суммами затрат. Нарушены требования: п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, ст. 226 ТК.	Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.
5.	Не соблюдаются требования Правил саморегулирования НПАС-2011-1 «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: работники, выполняющие монтажные и пусконаладочные работы, не застрахованы от несчастных случаев. Нарушены требования п. 1.1 НПАС-2011-1.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.

ОАО «СНИИП» не устранило нарушения Предписания.

Главный специалист
отдела технического надзора



Хорькова М.М.