

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-С-ПД- 062

г. Москва

«11» сентября 2014 г.

**обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-
монтажное ремонтное производство Горно-химического
комбината»**

Выдано

Россия, 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.74.

(наименование организации, в адрес которой выносится предупреждение)

На основании акта проверки от 10.07.2014 № 056с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 25.07.2014 было вынесено предписание № СРО-С-ПС-118 об устранении выявленных нарушений.

На основании акта проверки от 10.07.2014 № 056с и неисполнением в установленный срок указанного предписания

ПРЕДУПРЕЖДАЮ :

в случае неисполнения пунктов: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9, 10, 11, 11.1. предписания от 25.07.2014 №СРО-С-ПС-118 в срок до 10.10.2014 действие выданного свидетельства о допуске к работам от 05.04.2013 № СРО-С-016-00594-05042013 будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

**Председатель
дисциплинарной комиссии**
(должность)


(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Экз. № 2

**Заключение об устранении ООО «Строительно-монтажное ремонтное
производство Горно-химического комбината» нарушений, указанных в
предписании от 25.07.2014 №СРО-С-ПС-118**

(№ предписания, сокращенное наименование организации, которой выписано предписание)

г. Москва

«11» сентября 2014 г.

Заключение об устранении нарушений сделано на основании отсутствия документов по устранению нарушений общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное ремонтное производство Горно-химического комбината» указанных в предписании №СРО-С-ПС-118 от 25.07.2014.

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	<p>ООО «СМРП ГХК» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала (нарушены требования п. 1 главы I раздела 1, п. 1 главы II раздела 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске):</p> <p>в категории «Руководство» недостаточно 1 чел.;</p> <p>в категории «ИТР» недостаточно персонала для выполнения видов работ №.№ 2.1., 2.2. – 5 чел., № 2.4. – 1 чел., № 15.1. – 3 чел., № 15.2. – 3 чел., № 15.4. – 2 чел., №№ 16.1 - 16.4 - 4 чел.;</p> <p>в категории «Линейные работники» недостаточно персонала для выполнения видов работ № 15.1. – 1 чел., № 15.2. – 1 чел., № 15.4. – 1 чел., №№ 16.1 - 16.4 - 3 чел.;</p> <p>в категории «Квалифицированные</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы подтверждающие устранение нарушения.</p>

	<p>рабочие» недостаточно персонала для выполнения видов работ №№ 2.1., 2.2. – 4 чел.; № 2.4. – 2 чел.; № 6.1. – 4 чел.; № 6.2. – 3 чел.; № 10.1. – 3 чел.; №№ 15.1., 15.2. – 6 чел.; 15.4. – 3 чел.; №№ 16.1., 16.2. – 3 чел.; 16.3. – 3 чел.; 16.4. – 2 чел.;</p> <p>у 16 квалифицированных рабочих отсутствуют документы о подтверждении квалификации для выполнения видов работ: № 6.2. – 1 чел.; № 9.1. – 1 чел.; № 9.2. – 2 чел.; № 10.1. – 1 чел.; № 11.1. – 1 чел.; № 12.3. – 3 чел.; № 12.5. – 2 чел.; № 12.7. – 2 чел.; № 12.12. – 2 чел.; № 13.2. – 1 чел.;</p>	
2.	<p>в ООО «СМРП ГХК» отсутствует система аттестации работников организаций, занимающих должности, предусмотренные в перечне должностей подлежащих аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору – не разработаны Положение «Об аттестации работников организации» и график проведения аттестации специалистов.</p> <p>Нарушены требования п. 3.2 Раздела I., Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам п. 5.2.1., 5.2.3. Приложения №1 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы подтверждающие устранение нарушения.</p>
3.	<p>ООО «СМРП ГХК» не соблюдает требования по повышению квалификации руководителями, руководителями структурных подразделений и специалистами организации, занятыми в области строительной деятельности и находящимися в штате по основному месту работы – не повышал квалификацию за последние 5 лет заместитель главного</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы подтверждающие устранение нарушения.</p>

	<p>инженера Новиков Евгений Александрович.</p> <p>Нарушены требования п. 3.4 Раздела I. Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.</p>	
4.	<p>ООО «СМРП ГХК» не соблюдает требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - сотрудник службы охраны труда Лукиных Екатерина Ивановна занимает должность инженера по охране труда при этом имеет диплом инженера по порошковой металлургии.</p> <p>Нарушены требования п. 5.2.1 Приложения № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы подтверждающие устранение нарушения.</p>
5.	<p>ООО «СМРП ГХК» не соблюдает требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - руководителями ООО «СМРП ГХК» не поданы письменные заявления на имя председателя Центральной аттестационной комиссии СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» для прохождения квалификационного экзамена.</p> <p>Нарушены требования п. 4.3. Приложения № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы подтверждающие устранение нарушения.</p>
6.	<p>ООО «СМРП ГХК» не соблюдает требования Положения о профессиональной подготовке квалифицированных рабочих организаций – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - не направлены 16 квалифицированных рабочих</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы подтверждающие устранение нарушения.</p>

	<p>на подтверждение заявленной квалификации в целях проведения оценки соответствия фактического уровня квалификации рабочих, привлекаемых к выполнению видов работ №№ 6.2, 9.1, 9.2, 10.1, 11.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.12, 13.2, ввиду отсутствия документов об образовании, подтверждающих нормативный уровень квалификации.</p> <p>Нарушены требования п. 2.1 Приложения № 4 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам.</p>	
7.	<p>ООО «СМРП ГХК» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию системы управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, а также соответствия Программ обеспечения качества требованиям органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью.</p> <p>Нарушены требования п.п. 2.1, 2.4 стандарта:</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы подтверждающие устранение нарушения.</p>
7.1.	<p>не определена необходимая компетентность персонала (рабочих), не обеспечивается подготовка рабочих в целях достижения необходимой компетенции, не определен порядок оценки результативности предпринимаемых мер в целях достижения необходимой компетенции персонала;</p> <p>Нарушены требования п.п. а, б, с п. 6.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы подтверждающие устранение нарушения.</p>
7.2.	<p>не определен порядок мониторинга и измерений, которые предстоит осуществлять, а также оборудование для мониторинга и измерений, необходимое для</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы подтверждающие</p>

	<p>обеспечения свидетельства соответствия продукции установленным требованиям. Не установлены процессы для обеспечения того, чтобы мониторинг и измерения должны быть выполнены и в действительности были выполнены в соответствии с требованиями к ним;</p> <p>Нарушены требования п. 7.6. ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	устранение нарушения.
7.3.	<p>Нарушены требования п. 7.6. ГОСТ ISO 9001-2011;</p> <p>в разделе 5.9 «Метрологическое обеспечение качества СМР и продукции» Программы обеспечения качества № 65-26-003-2013 (введена в действие с 22.04.2013 приказом от 22.04.2013 № 65-01-02/285) отсутствует информация о процедурах (нарушены требования п.п. 1 – 3, 6 раздела 21 НП-090-11):</p> <p>организации аттестации, калибровки, поверки и идентификации контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов;</p> <p>поддержания в рабочем состоянии и обслуживания контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов;</p> <p>ведения, учета и хранения протоколов аттестации, калибровки и поверки контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов;</p> <p>осуществления метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений, эталонов, методик (методов) измерений, соблюдением графиков поверки (калибровки) средств измерений.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы подтверждающие устранение нарушения.</p>
8.	<p>ООО «СМРП ГХК» не соблюдает</p>	<p>Нарушение не устранено.</p>

	<p>требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля; СТО 95 135-2013, в части организации контроля качества строительных работ, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении строительно-монтажных работ на объекте «Сухое хранилище ОЯТ РБМК-1000 и ВВЭР-1000 (ХОТ-2). Здание 26» ФГУП «ГХК»: применяются типовые технологические карты, не входящие в состав ППР и не имеющие привязки к объекту капитального строительства.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; 9.2.1.2. СТО 95 135 – 2013.</p>	<p>Не представлены документы подтверждающие устранение нарушения.</p>
9.	<p>ООО «СМРП ГХК» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С 60542960 00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования»: отсутствуют карты операционного контроля качества при выполнении защитных покрытий лакокрасочными материалами в проекте производства работ «Строительство промышленного производства МОКС - топлива для Энергоблока № 4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 на ФГУП «ГХК» г. Железногорск, Красноярский край. Объект 70-71А. Лаборатория САНК».</p> <p>Нарушены требования п. Б.16 СТО СРО-С 60542960 00005-2012.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы подтверждающие устранение нарушения.</p>

10.	<p>ООО «СМРП ГХК» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00008-2011 «Организация строительно-монтажных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу»: не разработаны программы по подготовке персонала.</p> <p>Нарушены требования п. 8.3 стандарта.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы подтверждающие устранение нарушения.</p>
11.	<p>ООО «СМРП ГХК» не соблюдает требования стандартов СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы подтверждающие устранение нарушения.</p>
11.1.	<p>отсутствует журнал учёта и содержания коллективных средств защиты;</p> <p>Нарушены требования п. 10.19 СТО СРО-С60542960-00006-2011; п.п. 6.1.3, 6.2.3, 6.2.9 – 6.3.11, 6.6.12 – 6.6.17 СНиП 12-03-2001.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы подтверждающие устранение нарушения.</p>

ООО «Строительно-монтажное ремонтное производство Горно-химического комбината» не устранило нарушения по всем пунктам предписания от 25.07.2014 №СРО-С-ПС-118.

Главный специалист
отдела технического надзора



Природин С.В.
(Фамилия и инициалы)