

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 158

г. Москва

« 28 » 08 2014 г.

Выдано

**ООО «Монтажно-наладочное управление №1»
Корпорации Акционерной компании
«Электросевкавмонтаж»**

Россия, 352570, Краснодарский край Мостовский район,
ул. Переправненская, д. 6;

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 22.08.2014 № 075с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля, стандарта СТО СРО-С-60542960 00038-2014, в части порядка проведения строительного контроля, стандарта СТО СРО-С-60542960 00023-2014, в части контроля качества электромонтажных работ, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении СМР на объектах строительства Нововоронежской АЭС:	29.09.2014.
1.1	В помещениях 10UBA17R404, 10UBA22R 002, 10UBA22R 004, 10UBA22R 006, не установлена постоянная маркировка кабельных линий, как временная, так и	


	постоянная, в местах поворота трасс, ответвлений, переходов, проходов через строительные конструкции (нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО С-60542960 00002-2011; п. 17.2 СТО 95 140-2013; п. 3.22 СНиП 3.05.06-85);	29.09.2014
1.2	не все кабельные модульные проходки в помещении 10UBA17R404, закрываются временными противопожарными подушками (ППВ-1) в конце смены (нарушены требования п. 7.4.1 СТО СРО-С-60542960 00019-2013);	
1.3	концы электрического кабеля на кабельных барабанах, размещенных на временном складе около здания 10UJA, не защищены от воздействия атмосферных осадков (нарушены требования: п. 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.6.10 СП 4813330.2011).	
2.	Организация не соблюдает требований стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования»:	29.09.2014
2.1	<p>Проект производства работ «НВАЭС-2 с энергоблоками №1,2. Прокладка силовых и контрольных кабелей» NW2O.W.547.0&&&&&.031.KE. 0105 не выпущен «в производство работ» ответственным лицом организации и не содержит в своем составе:</p> <p>технологические карты на выполнение работ по кабельным металлическим конструкциям;</p> <p>технологических карт по прокладке и креплению кабельной продукции;</p> <p>технологических карт по выполнению сварочных работ;</p> <p>схем движения рабочих к месту работы по фронтам работ;</p> <p>графическую часть (нарушены требования: п. 6.4, приложения Ж СТО СРО-С-60542960-00005-2012).</p>	
3.	Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования».	29.09.2014.

3.1	Личные карточки учета СИЗ не соответствуют Приказу Минздравсоцразв РФ от 1 июня 2009 г. № 290н требованиям (нарушены требования: п. 10.11 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, Приказ Минздравсоцразв РФ от 1 июня 2009 г. № 290н)	29.09.2014
3.2	Отсутствует Журнал учета и содержания коллективных средств защиты (нарушены требования: п. 10.19 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п.6.1.3, 6.2.3,6.2.9 – 6.3.11, 6.6.12 – 6.6.17 СНиП 12-03-2001).	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**.

Председатель
дисциплинарной комиссии

(должность)



(подпись)

А.В. Толмачев

(расшифровка подписи)