

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 102

г. Москва
(место составления)

« 01 » 07 2014 г.

Выдано

ОАО «Сибирский Химический Комбинат»

Томская область, г. Северск, ул. Курчатова, 1

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 20.06.2014 № 049с, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:


№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не соблюдаются требования «Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: аттестацию в Центральной аттестационной комиссии (ЦАК) СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» из заявленных при получении свидетельства о допуске имеет только два руководителя, при том, что необходимо пройти аттестацию в ЦАК минимум 4-м специалистам из категории «Руководство». Нарушены требования п. 1.7 Приложения № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.	19.09.2014
2.	Не соблюдаются требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011: в связи с изменениями в организационной структуре предприятия требуется пересмотреть и актуализировать документацию на систему управления качеством. Нарушены требования: п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 4.2.3 ГОСТ ISO 9001-2011.	19.09.2014

3.	Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации»:	
3.1.	Из 15-ти специалистов, обеспечивающих функционирование СУП и указанных в Паспорте СУП (от 05.06.2014) 4 человека не имеют повышения квалификации в области управления проектами. Нарушены требования раздела 7 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.	19.09.2014
3.2.	В связи с изменениями в организационной структуре предприятия требуется пересмотреть и актуализировать документацию на систему управления проектами, в том числе описание процессов взаимодействия между вновь созданными структурными подразделениями. Нарушены требования раздела 8 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.	
4.	Не соблюдаются требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, СТО СРО-С 60542960 00036-2014, СТО СРО-С-60542960 00038-2014, а также сводов правил (частей сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:	
4.1.	Имеются случаи отсутствия оценки со стороны ОАО «СХК», совместно с лицом, осуществляющим строительство - ОАО «СТХМ» соответствия выполненных работ, конструкций, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие, контроля за выполнением ОАО «СТХМ» требований о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов: не осуществляется промежуточное освидетельствование ответственных конструкций с составлением соответствующих актов при реконструкции водосборных сооружений ВХ-1. Дублирующий водосбросной канал. Нарушены требования п. 4.2 стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.2, 6.10.3, 12.1, 12.2 СТО СРО-С-60542960 00038-2014, п. 7.3 СП 48.13330.2011; подп. «г» п. 6 Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.	19.09.2014
4.2.	Имеются случаи отсутствия контроля со стороны ОАО «СХК» за соблюдением генеральным подрядчиком ОАО «СТХМ» состава и своевременности выполнения операционного контроля по соблюдению технологических режимов, последовательности и состава выполняемых	19.09.2014

	<p>технологических операций и достоверности документирования его результатов при реконструкции водосборных сооружений ВХ-1. Дублирующий водосбросной канал.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.3 СП 48.13330.2011; подп «в» п. 6 Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.</p>	
4.3.	<p>Рабочая документация «Реконструкция защитных и гидротехнических сооружений водохранилищ ВХ-1, ВХ-3, ВХ-4, включая проектно-изыскательские работы, по которой осуществляется производство СМР, не допущена к производству работ ОАО «СХК».</p> <p>Нарушены требования п. 6.1.3.5 СТО СРО-С 60542960 00036-2014.</p>	19.09.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)



Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)