

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 079

г. Москва

« 13 » мая 2014 г.

Выдано

ООО «СМНУ «КВАРС»

192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 144

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 24.04.2014 № 035с, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	ООО «СМНУ «КВАРС» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала - недостаточно квалифицированных специалистов в категории «Квалифицированные рабочие» 11 чел. (не подтверждена заявленная квалификация у 11 рабочих для выполнения видов работ №№ 23.3, 23.7). Нарушены требования: п. 1 гл. II разд. 1; п. 2.1 Приложения № 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам.	25.07.2014
2.	ООО «СМНУ «КВАРС» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:	25.07.2014
2.1	Не установлены измеримые и согласуемые с политикой в области качества Цели в области качества в целом по организации и в соответствующих подразделениях. Нарушены требования п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	
2.2	Не разрабатывается план мероприятий по улучшению СМК по результатам анализа руководства. Нарушены требования п. 5.6.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	
2.3	Не осуществляется мониторинг и измерение процессов. Нарушены требования п. 8.2.3 ГОСТ ISO 9001-2011.	

3.	<p>ООО «СМНУ «КВАРС» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации»:</p>	25.07.2014
3.1	<p>Отсутствует базовый документ D-01 «Стандарт управления проектами организации», который описывает все аспекты деятельности организации, связанные с управлением строительными проектами.</p> <p>Нарушены требования п. 5.1, табл. 1 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	
3.2	<p>Не разработаны регламенты R-08 «Регламент разработки календарного плана производства работ» и R-10 «Регламент сбора и ввода фактических данных в график проекта».</p> <p>Нарушены требования п. 5.1, табл. 1 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	
3.3	<p>Отсутствуют документ M-01 «Методическое обеспечение планирования, актуализации и контроля календарно-сетевых графиков реализации проекта» в организации.</p> <p>Нарушены требования п. 5.1, табл. 1 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	
4.	<p>ООО «СМНУ «КВАРС» не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011 в части организации строительного контроля; СТО СРО-С 60542960 00038-2014 в части порядка проведения строительного контроля; СТО 95 135 – 2013 в части организации контроля качества строительных работ; СТО СРО-С-60542960 00019-2013 в части выполнения электромонтажных работ, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении строительно-монтажных работ – имеются случаи отсутствия контроля со стороны ООО «СМНУ «КВАРС» за соблюдением подрядчиками состава и своевременности выполнения операционного контроля по соблюдению технологических режимов, последовательности и состава выполняемых технологических операций и достоверности документирования его результатов при выполнении СМР на объекте «Система физической защиты. Комплекс инженерных средств охраны запретной зоны» Ленинградской АЭС-2:</p> <p>не осуществляется уход за бетонной смесью (не укрыта от атмосферных осадков, не утеплена), уложенной в</p>	25.07.2014

	<p>конструктивы 16.04.2014 при устройстве бетонной отмостки на инженерных заграждениях МАХАОН-стандарт 5 МС участок №7 и фундаменты опор заграждений;</p> <p>при устройстве бетонной отмостки в качестве «стульчиков», обеспечивающих защитный слой в бетонной конструкции, применяются куски застывшего бетона, куски кирпичей, камней.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 10.1, 10.2, 10.8 СТО СРО-С-60542960 00038-2014; п. 7.2.4 СТО СРО-С-60542960 00019-2013; п. 5 в Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.</p>	
5.	<p>ООО «СМНУ «КВАРС» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960 00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования» - в разработанном проекте производства работ LN2P.A.&&&.00UZJ&&. &&&&015.KE.0005 «Схема физической защиты. Комплекс инженерных средств охраны запретной зоны» (Инв. № КВАРС-35-10.ППР) Ленинградская АЭС-2 отсутствуют:</p> <p>схемы движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий и т.д.;</p> <p>решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест.</p> <p>Нарушены требования п.п. Б.13; Б.19.2 стандарта СТО СРО-С-60542960 00005-2012.</p>	25.07.2014
6.	<p>ООО «СМНУ «КВАРС» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С 60542960 00022-2013 «Работы пусконаладочные на системах и оборудовании при сооружении и вводе в эксплуатацию объектов использования атомной энергии. Основные требования и система контроля качества»:</p>	25.07.2014
6.1	<p>В должностных инструкциях специалистов в области пуско-наладочных работ отсутствует список нормативной документации.</p> <p>Нарушены требования п. 8.6.2 СРО-С 60542960 00022-2013.</p>	
6.2	<p>Не разработаны процессы пуско-наладочных работ в которых должны быть определены методы контроля процессов, методы контроля качества выполненных работ.</p> <p>Нарушены требования п. 6 СРО-С 60542960 00022-2013.</p>	

6.3	Отсутствует процедура операционного контроля пуско-наладочных работ. Нарушены требования п. 8.11.1 СРО-С 60542960 00022-2013.	
7.	ООО «СМНУ «КВАРС» не соблюдает правила саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ» - договора подряда (№ 269 от 18.06.2012 с ООО «СевЗапСтрой», № Д-150/2012 от 20.04.2012 с ЗАО «ЦеСиС НИКИРЭТ») не содержат данных Свидетельства о допуске к работам организаций контрагентов: номера Свидетельства о допуске к работам; видов работ, предусмотренных Свидетельством о допуске к работам; даты выдачи Свидетельства о допуске к работам. Нарушены требования п. 1.1 Правил.	25.07.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

Председатель
дисциплинарной комиссии

(должность)

(подпись)

Толмачев А.В.

(расшифровка подписи)