

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное  
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 060**

г. Москва  
(место составления)

« 14 » 04 2014 г.

Выдано ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж»

191036, г. Санкт-Петербург, ул. Советская 6-я, д. 21/2.

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 11.04.2014 № 029с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

| № п/п | Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены   | Срок устранения нарушений |
|-------|--|---------------------------|
| 1.    | <p>Не соблюдаются требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала. Недостаточное количество квалифицированного персонала:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- для выполнения видов работ №№: 1.1, 1.2:<br/>в категории «Линейные работники» 1 специалист;<br/>в категории «Квалифицированные рабочие» 4 специалиста;</li><li>- для выполнения видов работ №№: 32.4 – 32.7; 33.1.1, 33.1.5, 33.1.11, 33.1.12, 33.5 - 33.7 (5-й уровень):<br/>в структурном подразделении, осуществляющем выбор субподрядных организаций, проведение тендеров и заключение договоров 1 специалист (необходимо 2);<br/>в структурном подразделении, осуществляющем координацию и регулирование деятельности в области охраны труда и промышленной безопасности, защите окружающей среды 2 специалиста (необходимо 3).</li></ul> <p>Отсутствует 1 специалист, необходимый для осуществления деятельности по охране окружающей среды.</p> <p>Нарушены требования п. 1 гл. II разд. 1; п. 1, Приложение 5 гл. II разд. 3 Требования к выдаче свидетельства о допуске.</p> | 01.07.2014                |


|      |   |            |
|------|---|------------|
| 2.   | <p>В лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № СЕ-02-101-2706 «На сооружение ядерных установок, в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации» отсутствует право организации привлекать сторонние организации для выполнения работ (генподрядчик).</p> <p>Нарушены требования п. 5 разд. 1 Требования к выдаче свидетельства о допуске.</p>  | 01.07.2014 |
| 3.   | <p>Не соблюдаются требования «Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: не прошли аттестацию дополнительно два руководителя.</p> <p>Нарушены требования п. 1.5 Приложения № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.</p>   | 01.07.2014 |
| 4.   | Не соблюдаются требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:  | 01.07.2014 |
| 4.1. | <p>Не разработаны Цели в области качества в подразделениях.</p> <p>Нарушены требования п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>   |            |
| 4.2. | <p>Не проводятся и не планируются внутренние аудиты.</p> <p>Нарушены требования п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>  |            |
| 5.   | Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации»:   | 01.07.2014 |
| 5.1. | <p>Отсутствует постоянно функционирующий офис управления проектами.</p> <p>Нарушены требования п. 6.1 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>   |            |
| 5.2. | <p>Паспорт СУП не актуализирован: не определено необходимое количество организационных единиц, обеспечивающих функционирование системы управления проектами.</p> <p>Нарушены требования п. 6.2 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>  |            |
| 6.   | Не соблюдаются требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011 в части организации строительного контроля; СТО СРО-С-60542960 00038-2014 в части порядка проведения строительного контроля; СТО 95 135–2013 в части организации контроля качества строительных работ, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении СМР на энергоблоке № 1 Нововоронежской АЭС-2; |            |

|      |   |            |
|------|---|------------|
| 6.1. | <p>Не участвует в комиссии по проведению входного контроля строительных материалов, изделий и конструкций, которые проводит заказчик при передаче материалов, изделий и конструкций в монтаж организациям находящимися на субподряде у ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж».</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п.6.2 СТО 95-137-2013.</p>   |            |
| 6.2. | <p>Не осуществляется проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства Нововоронежской АЭС-2 на соответствие требованиям проектной и рабочей документации, требованиям технических регламентов; соблюдения последовательности и состава технологических операций; качества строительных материалов; качества организационно-технологической документации; правильности складирования материалов и соответствующего освидетельствования выполненных работ в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений, что подтверждается нарушениями, допущенными подрядной организацией ООО «ОЭК-СЗЭМ».</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.12, 5.1.15, 5.1.17 СТО 95 135-2013; п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.п. 4.2, 7.1 СП 48.13330.2011; п. 2, подпунктов «а» - «д» п. 5 Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.</p>          | 01.07.2014 |
| 6.3. | <p>На строительной площадке отсутствуют документированные процедуры проведения строительного контроля.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6.4 СТО СРО-С 60542960-00038-2014.</p>  |            |
| 7.   | <p>Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования»: не определены состав и содержание проектов производства работ, порядок их разработки, согласования, утверждения, передачи в работу, ответственные, сроки, исходные данные и результаты - ППР «Монтаж трубопроводов систем LBF, PCV, МАМ» NW20.W.547.1.0UMA&amp;&amp;.&amp;&amp;&amp;&amp;.021.KE.0231 не содержит в своем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>схем движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий и т.д.;</li> <li>решений по прокладке временных сетей энергоснабжения и освещение рабочих мест;</li> <li>потребности в энергоресурсах;</li> <li>мероприятий по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной</li> </ul> | 01.07.2014 |

|      |  |            |
|------|--|------------|
|      | площадке.<br>Нарушены требования: п.п. 6.4, 8.2 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.   |            |
| 8.   | Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:  | 01.07.2014 |
| 8.1. | Не определен перечень СИЗ, выдаваемых работникам, отсутствуют личные карточки учета СИЗ.<br>Нарушены требования п.п. 10.10, 10.11 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.   |            |
| 8.2. | Отсутствует журнал учета и содержания коллективных средства защиты.<br>Нарушены требования п. 10.19 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 6.1.3, 6.2.3, 6.2.9 – 6.3.11, 6.6.12 – 6.6.17 СНиП 12-03-2001.   |            |
| 8.3. | Не определен перечень профессий, которые должны иметь 1-ую группу по электробезопасности или выше для выполнения работ под напряжением.<br>Нарушены требования п. 11.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 1.4.3, 1.4.4 ПТЭЭП.   |            |
| 8.4. | Не разработана инструкция проведения инструктажа персонала на 1-ю группу по электробезопасности.<br>Нарушены требования п. 10.7 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 1.4.4 ПТЭЭП.   |            |
| 9.   | Не соблюдаются правила саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ»: договор субподряда с ООО «ПСК Сибпроммонтаж» № 8/270-14 от 19.02.2014 не содержит раздел «Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика».<br>Нарушены требования п. 4 Правил. | 01.07.2014 |

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: [PanovaNG@atomsro.ru](mailto:PanovaNG@atomsro.ru)

**Председатель**  
**Дисциплинарной комиссии**  
(должность)

  
(подпись)

**Толмачев А.В.**  
(расшифровка подписи)