

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-С-ПД- 013

г. Москва

«29» 04 2014 г.

Выдано

ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»

(наименование и место нахождения организации,

142190, Московская обл., г. Троицк, ул. Пушкиных, д. 12

в адрес которой выносится предупреждение)

На основании Акта проверки от 20.12.2013 № 111с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 26.12.2013 было вынесено Предписание № СРО-С-ПС-272 для устранения выявленных нарушений.


В связи с неисполнением в установленный срок указанного Предписания,

ПРЕДУПРЕЖДАЮ :

в случае неисполнения пунктов №№ 3; 4; 7.1; 10; 11. Предписания от 26.12.2013 № СРО-С-ПС-272 в срок до 08.07.2014, действие выданного свидетельства о допуске к работам № СРО-С-016-00551/1-18012013 от 18.01.2013г. будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

**Председатель
дисциплинарной комиссии**

(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.

(расшифровка подписи)

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 2

**Заключение об устранении ФГУП «Государственный научный центр
Российской Федерации Троицкий институт инновационных и
термоядерных исследований» нарушений,
указанных в предписании от 26.12.2013 №СРО-С-ПС-272**

(№ предписания и предупреждения, сокращенное наименование организации, которой выписано предписание)

г. Москва

«29» 04 2014 г.

Заключение об устранении нарушений сделано на основании отчета ФГУП «Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований» об устранении нарушений от 07.04.2014 исх. № 226.25/01-594 и материалов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	Не все руководители и специалисты ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» проходят курсы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет. Прошли курсы повышения квалификации 6 из 15 работников, из них в категории «Руководители» - 3 чел. из 4-х (Зиновьев С.В., Игнатьев В.Г., Семенкин Д.А.), в категории «ИТР» - 3 чел. из 11-ти (Ханин В.И., Перов А.П., Ламанов И.П.). Нарушены требования п. 3 гл. I разд. 2, п. 3 гл. I разд. 3.	Нарушение устранено. Представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения (копии свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации, подана электронная заявка на прохождение курсов повышения квалификации в СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»).
2.	В ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» отсутствует система проверки квалификации персонала (аттестации) на	Нарушение устранено. Представлены копии положения об аттестации работников, приказ от

	<p>соответствие занимаемой должности: не разработано положение об аттестации работников, не создана аттестационная комиссия, не разработан график проведения аттестаций.</p> <p>Нарушены требования п. 5 гл. I разд. 2, п. гл. I разд. 3.</p>	<p>28.02.2014 №89к-1 о введении его в действие, приказ от 27.02.2014 №88к о создании аттестационной комиссии, график проведения аттестации на 2014 год.</p>
3.	<p>ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» не соблюдает требования к системе подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору:</p> <p>не разработано положение о подготовке и аттестации работников;</p> <p>не создана аттестационная комиссия;</p> <p>не разработан график проведения аттестаций.</p> <p>Нарушены требования п. 5.2 Приложения № 1 «Требований к выдаче свидетельств о допуске».</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
4.	<p>В ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» отсутствует сертификат соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001).</p> <p>Нарушены требования п. 7 гл. I разд. 2, п. 7 гл. I разд. 3 «Требований к выдаче свидетельств о допуске».</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлен сертификат.</p>
5.	<p>ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.</p> <p>Нарушены требования п.п. 2.1, 2.3 стандарта:</p>	

5.1	<p>Не поддерживаются в рабочем состоянии документы СМК:</p> <p>организационная структура, указанная в руководстве по качеству не соответствует действующей структуре;</p> <p>не проводится актуализация и пересмотр документов СМК не реже одного раза в 2 года, как это предусмотрено в руководстве по качеству.</p> <p>Нарушены требования п. 4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены копии актуализированных документов СМК (приказ от 04.04.2014 №166к об утверждении и введении в действие актуализированных документов).</p>
5.2	<p>Не определен процесс устройства объектов использования атомной энергии застройщиком и осуществление строительного контроля застройщиком при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии как один из процессов жизненного цикла продукции.</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.1а, 7.1 ГОСТ ISO 9001-2011;</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения (копия регламента организации строительного производства).</p>
5.3	<p>Представителем руководства по качеству назначен, приказом от 27.09.2012 № 1682к, начальник отдела метрологии и радиоэлектроники (ОМРЭ), не входящий в состав руководства организации и не имеющий полномочий.</p> <p>Нарушены требования п. 5.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена копия приказа от 04.04.2014 №165к о назначении представителя руководства по качеству.</p>
5.4	<p>Не разработана процедура внешних аудитов привлекаемых для выполнения работ сторонних организаций.</p> <p>Нарушены требования п. 2.3 СТО-С-00003-2009.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена процедура внешних аудитов (включена в «Руководство по качеству» СТО СМК.РК-4.2.2-2014 раздел 6.4.2).</p>
6.	<p>ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации».</p> <p>Нарушены требования п.п. 5.1, 5.2 стандарта:</p>	

6.1	Не введены в действие разработанные документы СУП – «Положение об офисе управления проектами», «Положение о руководителе проекта», «Положение о проектном офисе».	Нарушение устранено. Представлена копия приказа от 28.02.2014 №39 о введение в действие указанных документов.
6.2	Не разработан «Стандарт управления проектами организации», как базовый документ, описывающий все аспекты деятельности организации, связанные с управлением проектами.	Нарушение устранено. Представлена копия «Стандарта управления проектами». Введен в действие приказом от 03.04.2014 № 84
7.	ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011 в части организации строительного контроля, стандарта СТО СРО-С-60542960 00009-2010 в части проведения строительного контроля, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:	
7.1	<p>Назначенный приказом от 09.12.2013 № 232 ответственный (начальник ОКС Анисюткин Ю.Н.) за осуществление мероприятий строительного контроля на объектах «Техническое перевооружение токамака Т-11М, объектов технологического центра и информационной сети управляемого термоядерного синтеза» и «Строительство термоядерного комплекса «Байкал» не имеет стажа работы в области строительства и не проходил курсы повышения квалификации в области строительного контроля не реже одного раза в пять лет.</p> <p>Отсутствуют приказы (распоряжения) о назначении ответственных лиц за проведение строительного контроля.</p> <p>Нарушены требования общей части раздела 7 СТО СРО-С-60542960 00009-2010.</p>	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.


7.2	<p>Не соблюдается порядок ведения общего журнала работ на объекте «Техническое перевооружение токамака Т-11М...», в журнале № 1 отсутствуют:</p> <p>подпись уполномоченного представителя застройщика Гостева А.А.;</p> <p>сведения о разрешении на строительство;</p> <p>сведения об уполномоченном представителе лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (авторского надзора);</p> <p>сведения о государственной экспертизе проектной документации;</p> <p>сведения о государственном строительном надзоре;</p> <p>общие сведения об объекте капитального строительства, дате начала строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства;</p> <p>личная подпись, расшифровка подписи, должность застройщика, печать застройщика.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СРО-С-60542960-00002-2011; п. 8 РД-11-05-2007.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена копия журнала.</p>
8.	<p>ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию членами некоммерческого Партнерства СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» гражданской ответственности.</p> <p>В полисе/договоре страхования гражданской ответственности № 130000-021-000162 сроком действия до 26.04.2014, не застрахован вид работ 21.3.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 НПАС-2009-1.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлен договор/полис страхования гражданской ответственности 140000-021-000150 сроком действия до 06.04.2015.</p>

9.	<p>ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1. Работники организации не застрахованы от несчастных случаев при выполнении своих производственных обязанностей.</p> <p>Нарушены требования п. 1.2 НПСАС-2011-1.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлен договор/полис страхования от несчастных случаев и болезней № 140000-7000-000068 сроком действия до 06.04.2015.</p>
10.	<p>ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда, обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ»:</p> <p>в качестве генерального подрядчика по договору № 1/13И от 23.10.2013 г. на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Техническое перевооружение токамака Т-11М...» привлечена организация ООО «МосТехноСтрой», имеющая Свидетельство о допуске к работам на вид работ № 33.1.12, выданное саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство строителей «Строители железнодорожных комплексов», которое не имеет разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выдавать свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии.</p> <p>Нарушены требования п. 1 правил.</p> <p>отсутствуют данные Свидетельства о допуске к работам организации контрагента ООО «МосТехноСтрой» (генеральный подрядчик) в договоре № 1/13И от 23.10.2013 г. на выполнение строительно-монтажных работ по</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>

	строительству объекта «Техническое перевооружение токамака Т-11М...». Нарушены требования п. 1.1 правил.	
11.	<p>ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию членами СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ»:</p> <p>не осуществляется страхование рисков утраты, гибели или повреждения объекта строительства (результатов работ, материалов, оборудования) до сдачи объекта в постоянную эксплуатацию или организации-заказчику, а также страхование рисков, связанных с непредвиденными расходами по выполнению послепусковых гарантийных обязательств в отношении построенных (смонтированных) объектов – договором с ООО «МосТехноСтрой» на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Техническое перевооружение токамака Т-11М...» в цене договора заложены затраты на страхование. ООО «МосТехноСтрой» не произвело страхование рисков, а ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» не проконтролировал выполнение ООО «МосТехноСтрой» условий договора.</p> <p>Нарушены требования п.п. 1, 3 п. 1.1 правил.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>

ФГУП «Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований» не устранило нарушения по пунктам №№ 3; 4; 7.1; 10; 11 предписания от 26.12.2013 № СРО-С-ПС-272.

Главный специалист
отдела технического надзора



Глушанков С.В.

(Фамилия и инициалы)