

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 192

г. Москва

«14» 10 2014 г.

Выдано **ОАО «ТВЭЛ»**

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 03.10.2014 № 095с, в соответствии со Статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:


№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	<p>В ОАО «ТВЭЛ» не разработана система подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Отсутствует Положение о порядке проведения аттестации руководителей и специалистов, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.</p> <p>Нарушены требования п. 3.2 гл. I разд. 2; п. 3.2 гл. I разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	15.12.2014
2.	<p>ОАО «ТВЭЛ» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:</p> <p>не разработаны процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции (в области устройства объектов использования атомной энергии и работам по осуществлению строительного контроля застройщиком, либо привлекаемым застройщиком или заказчиком при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии). Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента</p>	15.12.2014

	<p>качества.</p> <p>Нарушены требования п. 2.1 СТО-С-00003-2009; пп. С п. 4.2.2, п. 7.1 ГОСТ ISO 9001-2011;</p> <p>разработанные и введенные в действие документы СМК не поддерживаются в рабочем состоянии, не определяют действующую организационную структуру, утвержденную в сентябре 2013 года.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2.3 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
3.	<p>ОАО «ТВЭЛ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации». Не разработаны:</p> <p>«Регламент обеспечения стройки проектно-сметной документацией»;</p> <p>«Регламент обеспечения документацией по организации строительства»;</p> <p>«Регламент обеспечения документацией по производству работ».</p> <p>Нарушены требования п. 5.2 стандарта.</p>	15.12.2014
4.	<p>ОАО «ТВЭЛ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011 в части организации строительного контроля, стандарта СТО СРО-С-60542960 00037-2014 в части организации деятельности Застройщика, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений».</p>	15.12.2014
4.1	<p>не определен порядок выполнения необходимых операций по строительному контролю:</p> <p>(нарушены требования п.п. 4.2, 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 11.3, 11.4 СТО СРО-С-60542960 00037-2014; п. 7.1 СП 48.13330.2011; гл. II, III, IV НП-090-11)</p>	
4.1.1	<p>выполнения лицом, осуществляющим строительство контрольных мер по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;</p>	
4.1.2	<p>проверки полноты и соблюдения установленных сроков выполнения лицом, осуществляющим строительство контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов;</p>	
4.1.3	<p>освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения совместно с лицом, осуществляющим строительство;</p>	

4.1.4	проверки соответствия законченного строительством ОИАЭ требованиям проектной и рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов.	
5.	ОАО «ТВЭЛ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:	
5.1	отсутствует приказ о назначении ответственного по ОТ и ПБ по организации в целом. Нарушены требования п.п. 8.2; 10.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 5.2 СНиП 12-03-2001; п.п. 3.4.2, 3.4.3, 4.1.2 СУОТ Госкорпорации «Росатом»;	
5.2	отсутствует перечень профессий организации, которые должны иметь 1-ую группу по электробезопасности. Нарушены требования п. 11.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 2 Приложения 1 ПОТ ЭЭ;	15.12.2014
5.3	отсутствует инструкция проведения инструктажа персонала на 1-ю группу по электробезопасности. Нарушены требования: п. 10.7 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 2 Приложения 1 ПОТ ЭЭ;	
5.4	не представлены Мероприятия по улучшению условий по ОТ с суммами затрат (не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции, работ, услуг), утверждённые руководителем. Нарушены требования п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ст. 226 ТК; п.п. 4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 СУОТ Госкорпорации «Росатом».	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**

Председатель дисциплинарной
комиссии
(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)