

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № _____

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 030

г. Москва
(место составления)

« 26 » июня 2014 г.

Выдано _____

ОАО «ГСПИ»

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8а.

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 21.03.2014 № 019с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	<p>Не соблюдаются требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала в количестве 24 специалистов в структурных подразделениях:</p> <ul style="list-style-type: none">- осуществляющие разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента качества в количестве 4 специалистов (необходимо 4);- осуществляющее работы по обеспечению системы управления проектами (Офис управления проектами) в количестве 8 специалистов (необходимо 8);- осуществляющее надзор за строительно-монтажными работами в количестве 6 специалистов (необходимо 6);- осуществляющее планирование и контроль финансово-экономической деятельности в количестве 3 специалистов (необходимо 9);- осуществляющее выбор субподрядных организаций, проведение тендеров и заключение договоров в количестве 1 специалиста (необходимо 3);- осуществляющее координацию и регулирование деятельности в области охраны труда и промышленной безопасности в количестве 2 специалистов (необходимо 3). <p>Нарушены требования п. 1 гл. II разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	23.06.2014

2.	<p>Не все руководители структурных подразделений и специалисты проходят курсы повышения квалификации в области строительной деятельности не реже 1 раза в 5 лет (из 38 специалистов курсы повышения квалификации прошли 8).</p> <p>Нарушены требования п. 3.3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	23.06.2014
3.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:</p>	23.06.2014
3.1.	<p>Не представлены документально оформленные измеримые и согласуемые с политикой в области качества Цели в области качества на 2014 год.</p> <p>Нарушены требования п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
3.2.	<p>По результатам внутренних аудитов предпринимается коррекция, причины возникновения несоответствий не определяются; корректирующие действия, направленные на устранение причин возникновения несоответствий, не разрабатываются.</p> <p>Нарушены требования п. 8.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
4.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации»:</p>	23.06.2014
4.1.	<p>В организационной структуре отсутствуют структурные подразделения, необходимые для обеспечения функционирования СУП в организации.</p> <p>Нарушены требования раздела 6 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	
4.2.	<p>Не разработаны документы системы управления проектами.</p> <p>Нарушены требования раздела 5 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	
4.3.	<p>Не определены процессы управления проектами.</p> <p>Нарушены требования раздела 8 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	
4.4.	<p>Отсутствует соответствующая подготовка специалистов в области управления проектами.</p> <p>Нарушены требования раздела 7 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	
5.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля, стандарта СТО СРО-С-60542960 00009-2010, в части порядка проведения строительного контроля, СТО 95 135-2013 в части организации контроля качества строительных работ, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и</p>	23.06.2014

	сооружений»: отсутствуют разработанные документы и процедуры, определяющий порядок выполнения и организации строительно-монтажных работ и работ, связанных с осуществлением строительного контроля. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6.4 СТО СРО-С-60542960 00038-2014; п. 5.1.16 СТО 95 135-2013.	
6.	Не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:	23.06.2014
6.1.	Не разработан СУОТ. Нарушены требования: п. 8.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; СУОТ-2009 Государственной Корпорации «Росатом», ГОСТ 12.0.230-2007.	
6.2.	Не представлены материалы аттестации рабочих мест по условиям труда. Нарушены требования: п.п. 8.16, 10.17 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; Ст. 212 ТК РФ; п. 5.17.СНиП 12-03-2001.	
7.	Не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1: работники не застрахованы от несчастных случаев при выполнении ими своих производственных (трудовых) обязанностей. Нарушены требования п. 3 НПСАС-2011-1.	23.06.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

Председатель
Дисциплинарной комиссии
(должность)

(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)