

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное  
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 091**

г. Москва

« 18 » 06 2014 г.

Выдано

**ОАО «Промэлектромонтаж»**

127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 79

*(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)*

На основании Акта проверки от 03.06.2014 № 046с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	ОАО «ПЭМ» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по наличию квалифицированного персонала (нарушены требования п. 1 гл. II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске): в категории «Руководители» недостаточно 2 чел.; в категории «ИТР» недостаточно персонала для выполнения видов работ: № 2.2 - 2 чел; № 15.5, 15.6 – 3 чел.; № 23.3, 23.6, 23.7, 23.18, 23.33 – 3 чел.; № 24.3-24.10, 24.12, 24.13, 24.15 – 2 чел; в категории «Линейные работники» недостаточно персонала для выполнения видов работ: № 2.2 - 2 чел; № 15.5, 15.6 – 1 чел.; № 23.3, 23.6, 23.7, 23.18, 23.33 – 1 чел; в категории «Квалифицированные рабочие» недостаточно персонала для выполнения видов работ: № 2.2. - 6 чел.; № 20.1-20.13 – 6 чел.; № 23.3, 23.6, 23.7, 23.18, 23.33 – 19 чел.	30.07.2014.
2.	Не все специалисты ОАО «ПЭМ» занятые в области строительной деятельности проходят повышение квалификации – не повышали квалификацию за последние 5 лет специалисты в категориях:	30.07.2014.


	<p>«Руководители» - 2чел.;</p> <p>«ИТР» - 6 чел.;</p> <p>«Линейные работники»- 3 чел;</p> <p>Нарушены требования п. 3.3 гл. I разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске....</p>	30.07.2014.
3.	ОАО «ПЭМ» не соблюдает требования стандартов СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, СТО 95 136-2013 «Требования к разработке руководств по качеству» в части содержания руководства по качеству:	30.07.2014.
3.1.	<p>не актуализирована документация СМК в связи с изменением организационной структуры организации;</p> <p>Нарушены требования п.2.1 СТО-С-00003-2009; п. 4.2.4 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
3.2.	<p>не устанавливаются цели в области качества с 2012 года в целом по организации и в подразделениях;</p> <p>Нарушены требования п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
3.3.	<p>не назначен представитель руководства по качеству;</p> <p>Нарушены требования п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 5.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
3.4.	<p>не подготовлены входные данные для анализа со стороны руководства системы менеджмента качества в 2014 году;</p> <p>Нарушены требования п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 5.6.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
3.5.	<p>«Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства в ОАО «Промэлектромонтаж» в 2014 году» (утвержден 14.04.2014) не содержит выходных данных;</p> <p>Нарушены требования п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 5.6.3 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
3.6.	<p>не разработаны и не запланированы к разработке процессы жизненного цикла продукции;</p> <p>Нарушены требования п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 7.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
3.7.	<p>не определены требования, относящиеся к продукции;</p> <p>Нарушены требования п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 7.1 ГОСТ</p>	

	ISO 9001-2011.	
3.8.	не проводятся внутренние аудиты с 2013 года; Нарушены требования п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	
3.9.	стандарт организации «Руководство по качеству» СТО СМК.001.ПЭМ-11 Первое издание (утвержден и введен в действие приказом от 01.12.2011 № 97) не содержит раздела «Процессы жизненного цикла строительной продукции», не приводится перечень создаваемой организацией продукции, не приводится перечень документов, необходимых для обеспечения планирования, осуществления процессов (деятельности) и управления ими. Нарушены требования раздела 6, п.п. 7.4.4, 7.5.2.1 СТО 95 136-2013.	30.07.2014.
4.	ОАО «ПЭМ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении строительно-монтажных работ на объектах ОАО «Чепецкий механический завод»:	
4.1.	не определен порядок проведения входного контроля рабочей и технологической документации; Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.1.1 СП 48.13330.2011.	30.07.2014.
4.2.	не определен порядок проведения входного контроля материалов, оборудования, изделий, строительных конструкций и элементов технических систем; Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011 п. 7.1.3 СП 48.13330.2011.	
4.3.	не определен порядок проведения операционного контроля; Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.1.6 СП 48.13330.2011.	
4.4.	отсутствует организационно-технологическая документация (не разработан проект производства работ) на монтаж элегазового выключателя на объекте «ГРУ ТЭЦ ячейка №7»; Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-	

	2011; п. 5.7.4 СП 48.13330.2011.	
4.5.	<p>не проводится операционный и приёмочный контроль сварки соединений электрических шин элегазового выключателя, выполненных из алюминиевых пластин толщиной 10 мм, сварные соединения имеют множественные дефекты - нарушена форма шва, имеются наплывы, натёки, свищи.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С60542960-00002-2011; п. 7.1.6 СП 48.13330.2011; п. 3 Таблицы № 1 ГОСТ 30242-97.</p>	30.07.2014.
5.	ОАО «ПЭМ» не соблюдает требования правил саморегулирования НПАС-2009-1 «Требования к страхованию членами некоммерческого Партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ» гражданской ответственности»:	
5.1.	<p>Договор № 200582-СРО-С страхования гражданской ответственности от 23.04.2013 (действует с 01.06.2013 по 31.05.2014) действует в отношении видов работ, в случае их выполнения на объектах кроме особо опасных, технически сложных;</p> <p>Нарушены требования п. 3.1. НПАС-2009-1.</p>	30.07.2014.
5.2.	<p>в страховом полисе указан вид работ № 10.10. в группе видов работ № 20.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 НПАС-2009-1.</p>	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**

**Председатель Дисциплинарной  
комиссии**  
(должность)



(подпись)

**Толмачев А.В.**  
(расшифровка подписи)