

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 093

г. Москва
(место составления)

« 18 » 06 2014 г.

Выдано ОАО «Чепецкий механический завод»

427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д. 7
(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 03.06.2014 № 043с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	ОАО «Чепецкий механический завод» не имеет лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на размещение, сооружение, эксплуатацию и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов, хранилищ радиоактивных отходов. Нарушены требования п. 6 гл. I разд. 2 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	30.09.2014
2.	ОАО «Чепецкий механический завод» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960 00001-2011 «Порядок разработки, утверждения, внесения изменений и отмены стандартов» - не введены в действие стандарты СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: СТО-С-00003-2009, СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010, СТО СРО-С 60542960 00007-2011, СТО СРО-С 60542960 00008-2011, СТО СРО-С 60542960	10.07.2014

	<p>00024-2013, СТО СРО-С 60542960 00007-2011 СТО СРО-С 60542960 00032-2014, СТО СРО-С 60542960 00033-2014, СТО СРО-С 60542960 00037-2014, СТО СРО-С 60542960 00038-2014, СТО 95 136-2013, СТО 95 135-2013.</p> <p>Нарушены требования п. 6.6.4 стандарта).</p>	
3.	<p>ОАО «Чепецкий механический завод» не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля; СТО СРО-С 60542960 00038-2014, в части порядка проведения строительного контроля; СТО 95 135 – 2013, в части организации контроля качества строительных работ, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:</p>	30.09.2014
3.1	<p>не определен порядок выполнения необходимых операций по строительному контролю (нарушены требования п.п. 4.2, 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.6.2, 5.6.4, 5.6.5, 5.6.6 СТО 95 135-2013; п. 7.3 СП 48.13330.2011):</p>	
3.1.1	<p>проведения контроля состава и своевременности выполнения генеральным подрядчиком входного контроля применяемых материалов, изделий, оборудования; проведения оценки качества материалов, изделий, оборудования;</p>	30.09.2014
3.1.2	<p>проведения контроля состава и своевременности выполнения генеральным подрядчиком операционного контроля;</p>	
3.1.3	<p>проведения приемочного и инспекционного контроля заказчика, а также не определены формы записи результатов;</p>	
3.1.4	<p>проведения входного контроля проектной и рабочей документации;</p>	
3.1.5	<p>проведения контроля за соблюдением генеральным</p>	

	подрядчиком правил складирования и хранения материалов, изделий, конструкций;	
3.2	<p>имеются случаи отсутствия контроля за соблюдением генеральным подрядчиком проверки состава и своевременности выполнения операционного контроля по соблюдению технологических режимов, последовательности и состава выполняемых технологических операций и достоверности документирования его результатов, что подтверждается нарушениями, допущенными генеральным подрядчиком (ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ») на объектах ОАО «ЧМЗ», отмеченные в п.п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8 Акта проверки от 03.06.2014 № 043с.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.1.1 СТО 95 135-2013; раздела 10 СТО СРО-С-60542960 000038-2014; п.п. 5.1, 11.4 СТО СРО-С 60542960 00037-2014; п. 6в Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; п. 7.3 СП 48.13330.2011;</p>	
3.3	<p>имеются случаи отсутствия контроля за соблюдением генеральным подрядчиком (ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ») правил складирования и хранения применяемых материалов в соответствии с установленными нормами и правилами, что отмечено в п.п. 4.3 Акта проверки от 03.06.2014 № 043с.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.1, 11.4 СТО СРО-С 60542960 00037-2014; п. 5.1.1 СТО 95 135-2013; п. 6б Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; п. 7.3 СП 48.13330.2011;</p>	30.09.2014
3.4	<p>не в полной мере осуществляется контроль за ведением генеральным подрядчиком (ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ») исполнительной, что отмечено в п.п. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6 Акта проверки от 03.06.2014 № 043с.</p> <p>Нарушены требования п.п. 5.1, 11.4 СТО СРО-С 60542960 00037-2014;</p>	30.09.2014

3.5	<p>имеются случаи отсутствия контроля за выполнением генеральным подрядчиком (ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ») входного контроля материалов, изделий, конструкций, отмеченные в п.п. 4.5.1, 4.5.2 Акта проверки от 03.06.2014 № 043с.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.1, 11.4 СТО СРО-С 60542960 00037-2014; п. 5.1.1 СТО 95 135-2013; п. 6а Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; п. 7.3 СП 48.13330.2011;</p>	30.09.2014
3.6	<p>имеются случаи отсутствия контроля за выполнением генеральным подрядчиком (ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ») строительно-монтажных работ в отсутствии организационно-технологической документации, а также без осуществления входного контроля рабочей и организационно-технологической документации, отмеченные в п. 4.6 Акта проверки от 03.06.2014 № 043с.</p> <p>(нарушены требования п. 4.2 стандарта СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п.п. 5.1, 11.3 СТО СРО-С 60542960 00037-2014; п. 5.1.1 СТО 95 135-2013; п. 8.3 СТО СРО-С-60542960 00038-2014)</p>	30.09.2014
3.7	<p>выпущенная «В производство работ» рабочая документации, предоставленная заказчиком ОАО «Чепецкий механический завод» генеральному подрядчику ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ», не соответствует требованиям к ней - не установлены требования к определению показателей качества бетона, а именно - прочности, морозостойкости, водонепроницаемости, деформативности и др., в рабочей документации ПКС-1-803-КЖ по устройству монолитных железобетонных фундаментов ФО-1, 2, 3 в осях Е-В/28-30 прокатного стана «КОКС» в корпусе 702 и в рабочей документации ТС-703-09-АС на устройство монолитного железобетонного фундамента ФО-3 под опору консольного крана в осях Е-И/49-50 в корпусе 703.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.2.1 СТО 95 107-2013; глав 4-9 ГОСТ 21.602-2003; п. 7.1.1 СП 48.13330.2011.</p>	30.09.2014


4.	ОАО «Чепецкий механический завод» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации» (СУП):	
4.1	<p>не разработаны документы системы управления проектами (нарушены требования п. 5.2 стандарта):</p> <p>Стандарт управления проектами организации;</p> <p>Положение о руководителе проекта;</p> <p>Регламент обеспечения стройки проектно-сметной документацией;</p> <p>Регламент разработки календарного плана производства работ;</p> <p>Регламент обеспечения документацией по производству работ;</p> <p>Регламент сбора и ввода фактических данных в график проекта;</p> <p>Регламент организации строительного производства в условиях реконструкции и капитального ремонта объектов;</p> <p>Регламент контроля исполнения договорных обязательств и контроля сметного лимита;</p> <p>Регламент взаимодействия участников проекта;</p>	30.09.2014
4.2	<p>отсутствуют организационные единицы для обеспечения функционирования системы управления проектами.</p> <p>Нарушены требования п. 6.1 стандарта;</p>	
4.3	<p>не определены процессы управления проектами организации.</p> <p>Нарушены требования п. 8.1 стандарта.</p>	
5.	ОАО «Чепецкий механический завод» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С 60542960-00037-2014 «Организация деятельности Застройщика. Общие требования»:	30.09.2014
5.1	<p>не осуществляется контроль разработки подрядными организациями календарно-сетевых графиков.</p> <p>Нарушены требования п. 8.2.1 стандарта)</p>	

5.2	не соблюдаются требования к системе управления проектами (нарушены требования разд. 9 стандарта);	30.09.2014
5.3	не соблюдаются требования по проведению строительного контроля (нарушены требования разд. 11 стандарта).	
6.	ОАО «Чепецкий механический завод» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С 60542960 00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования», что отмечено в п. 7 Акта проверки от 03.06.2014 № 043с. Нарушены требования п. 6.4 стандарта.	30.09.2014
7.	ОАО «Чепецкий механический завод» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования» (нарушены требования: п.п. 8.4, 8.12 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п.4.6.1-4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 СУОТ Госкорпорации «Росатом»; ст. 226 ТК):	30.09.2014
7.1	не разработаны Мероприятия по улучшению состояния охраны труда с суммами затрат;	
7.2	отсутствуют защитные каски в перечне средств индивидуальной защиты;	
7.3	отсутствует учет выдачи защитных касок в карточках учета выдачи СИЗ.	
8.	ОАО «Чепецкий механический завод» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ». Договора генерального подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» не содержат:	30.09.2014
8.1	данных Свидетельства о допуске к работам организации контрагента:	

	<p>номер Свидетельства о допуске к работам;</p> <p>виды работ, предусмотренные Свидетельством о допуске к работам;</p> <p>дата выдачи Свидетельства о допуске к работам;</p> <p>наименование, регистрационный номер саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций и реквизиты документа, подтверждающего право выдавать свидетельства о допуске к работам на объектах использования атомной энергии, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (нарушены требования п. 1.1 правил);</p>	
8.2	<p>пункта – «Подрядчик (субподрядчик) при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства обязан выполнять требования стандарта СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СТО СРО-С-60542960 00006-2011) об охране труда и промышленной безопасности» (нарушены требования п. 3 правил);</p>	30.09.2014
8.3	<p>раздела - «Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика» (нарушены требования п. 4 правил).</p>	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**

**Председатель Дисциплинарной
комиссии**
(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)