

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 170

г. Москва
(место составления)

« 18 » 09 2014 г.

Выдано

ОАО «ОКБМ Африкантов»

603074, г. Нижний Новгород, проезд Бурнаковский, д. 15.

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 12.09.2014 № 083с, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не соблюдаются требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала для вида работ № 21.4: отсутствует подразделение, осуществляющее работы по обеспечению системы управления проектами в количестве 1 специалиста, имеющего повышение квалификации по системе управления проектами. Нарушены требования п. 1.2 гл. II разд. 2 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	24.11.2014
2.	Не разработана система подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору - не разработано Положение об аттестации. Нарушены требования п. 3.2, Приложения № 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	24.11.2014
3.	Выявлены нарушения требований стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации»:	24.11.2014
3.1.	Не назначен руководитель проекта для каждого реализуемого проекта. Нарушены требования п. 6.1 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.	


3.2.	<p>Не определены процессы управления проектами: обеспечение стройки проектно-сметной документацией; обеспечение документацией по организации строительства; обеспечение документацией по производству работ; материально-техническое обеспечение; взаимодействие участников проекта. Нарушены требования раздела 8 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	24.11.2014
3.3.	<p>Не разработаны необходимые регламентирующие документы по процессам управления проектами: стандарт управления проектами организации (D-01); регламент обеспечения стройки проектно-сметной документацией (R-02); регламент обеспечения документацией по организации строительства (R-05); регламент обеспечения документацией по производству работ (R-07); регламент материально-технического обеспечения (R-09); взаимодействие участников проекта (R-13). Нарушены требования раздела 5 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	24.11.2014
3.4.	<p>Паспорт СУП от 07.08.2010 не заполнен должным образом – главы 9, 10 оставлены пустыми. Нарушены требования п. 10.1 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	24.11.2014
4.	<p>Не соблюдаются требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, СТО 95 135-2013, СТО 95 137-2013, СТО СРО-С 60542960 00037-2014, СТО СРО-С-60542960 00038-2014, а также сводов правил (частей сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:</p>	24.11.2014
4.1.	<p>На объекте «Техническое перевооружение систем энергообеспечения» (ГПП Волна, помещение № 1 (зд. 4а, инв. № 42), помещение № 2 (зд. 4, инв. № 8)) отсутствует технологическая документация - ППР для выполнения СМР на территории действующего предприятия. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.7.4 СП 48.13330.2011; п. 6е Порядка проведения строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.</p>	
4.2.	<p>Не обеспечивается контроль за своевременным оформлением записей в общем журнале работ №1 «Реконструкция ГПП «Волна»: - не документируются результаты операционного контроля в разделе 3 общего журнала работ;</p>	

	<p>- отсутствуют записи о проведении строительного контроля со стороны заказчика - в разделе № 4 общего журнала работ;</p> <p>- в общем журнале отсутствуют сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> об уполномоченном представителе заказчика; о разрешении на строительство (реконструкцию); о государственной экспертизе проектной документации; об уполномоченном представителе лица, осуществляющего подготовку проектной документации по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (авторский надзор); общие сведения об объекте капитального строительства; об уполномоченном представителе заказчика по вопросам строительного контроля; о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства; о специальных журналах, в разделе 2; <p>- отсутствуют записи о регистрации всех актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) применяемых строительных материалов, результатов проведения обследований, испытаний - в разделе № 6.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 8.1, 8.2, 10 РД 11-05-2007.</p>	
4.3.	<p>Не назначены лица ответственные за оценку качества выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта.</p> <p>Нарушены требования п. 6.2 СТО СРО-С-60542960-00037-2014.</p>	24.11.2014
5.	<p>Не соблюдаются требования правил саморегулирования НПСАС-2009-1 «Требования к страхованию членами некоммерческого Партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ» гражданской ответственности» в части размера минимальной страховой суммы.</p> <p>Нарушены требования п.п. 1, 6 НПСАС-2009-1.</p>	24.11.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

**Председатель
дисциплинарной комиссии**

(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.

(расшифровка подписи)