

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 039

г. Москва
(место составления)

« ____ » _____ 2014 г.

Выдано ОАО «Всерегionalное объединение «Изотоп»

119435, г. Москва, ул. Погодинская, д. 22.

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 08.04.2014 № 027с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не разработана система подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору: не разработано Положение о проведении аттестации. Нарушены требования п. 3.2 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	01.07.2014
2.	Область действия сертификата № РС 000188 со сроком действия до 23.12.2016 не охватывает работы по организации строительства. Нарушены требования п. 5 разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	01.07.2014
3.	Не соблюдаются требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:	01.07.2014
3.1.	Не разработан процесс по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем	

	<p>(генеральным подрядчиком) – «Процессная модель (схема) ОАО «В/О Изотоп», входящая в состав «Руководства по качеству» СТО СМК 01-2013 не определяет указанного процесса.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
3.2.	<p>Не разработана процедура внешних аудитов для привлекаемых сторонних организаций выполняющих работы.</p> <p>Нарушены требования п. 2.3 СТО-С-00003-2009.</p>	01.07.2014
4.	Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации»:	01.07.2014
4.1.	<p>Не разработаны документы системы управления проектами.</p> <p>Нарушены требования раздела 5 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	
4.2.	<p>Не определены процессы управления проектами.</p> <p>Нарушены требования раздела 8 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	
5.	<p>Не соблюдаются требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011 в части организации строительного контроля; СТО СРО-С-60542960 00038-2014 в части порядка проведения строительного контроля; СТО 95 135–2013 в части организации контроля качества строительных работ, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»: не разработаны документы и процедуры, определяющие порядок организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом (генеральным подрядчиком).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6.4 СТО СРО-С-60542960 00038-2014; п. 5.1.16 СТО 95 135–2013.</p>	01.07.2014
6.	Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:	01.07.2014
6.1.	<p>Отсутствуют удостоверения у руководителей и специалистов, подтверждающие прохождение обучения и аттестацию по правилам Ростехнадзора РФ.</p> <p>Нарушены требования п. 13.1.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному РД 03-19-2007.</p>	

6.2.	<p>Отсутствует приказ о назначении ответственного по ОТ и ПБ в целом по организации.</p> <p>Нарушены требования п.п.8.2; 10.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.5.2 СНиП 12-03-2001; п.п. 3.4.2, 3.4.3, 4.1.2 СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p>	01.07.2014
------	--	------------

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**

Председатель
Дисциплинарной комиссии
(должность)

(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)

