

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-С-ПД- 085

г. Москва

« 18 » 11 2014 г.

Выдано

ОАО «Чепецкий механический завод»

(наименование и место нахождения организации,

427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Белова, 7.

в адрес которой выносится предупреждение)


На основании Акта проверки от 03.06.2014 № 043с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 18.06.2014 было вынесено Предписание № СРО-С-ПС-093 для устранения выявленных нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок указанного Предписания,

ПРЕДУПРЕЖДАЮ :

в случае неисполнения пунктов 3.1.1-3.1.5, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 4.1-4.3, 5.1-5.3, 6, 8.1-8.3 Предписания от 18.06.2014 № СРО-С-ПС-093 в срок до **18.02.2015**, действие выданного свидетельства о допуске к работам № СРО-С-016-00554/1-09112012 от 09.11.2012 г. будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

**Председатель
дисциплинарной комиссии**
(должность)


(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Экз. № 2

**Заключение об устранении ОАО «Чепецкий механический завод»
нарушений, указанных в предписании № СРО-С-ПС-093 от 18.06.2014**

(№ предписания, сокращенное наименование организации, которой выписано предписание)

г. Москва

« 18 » 11 2014 г.

Заключение об устранении нарушений сделано на основании отчета ОАО «Чепецкий механический завод» от 21.10.2014 № 19-135-01/14200ис и материалов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	ОАО «Чепецкий механический завод» не имеет лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на размещение, сооружение, эксплуатацию и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов, хранилищ радиоактивных отходов. Нарушены требования п. 6 гл. I разд. 2 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение устранено Представлена копия лицензии Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору № ГН-03-115-2554 сроком действия до 01.11.2016.
2.	ОАО «Чепецкий механический завод» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960 00001-2011 «Порядок разработки, утверждения, внесения изменений и отмены стандартов» - не введены в действие стандарты СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: СТО-С-00003-2009, СТО СРО-СУП-60542960 00001-2010, СТО СРО-С 60542960 00007-2011, СТО СРО-С 60542960 00008-2011, СТО СРО-С 6054296000024-2013, СТО СРО-С 60542960 00007-2011	Нарушение устранено Представлена копия приказа № 19/1008-П от 03.07.2014 о введении в действие стандартов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

	СТО СРО-С 60542960 00032-2014, СТО СРО-С 60542960 00033-2014, СТО СРО-С 60542960 00037-2014, СТО СРО-С 60542960 00038-2014, СТО 95 136-2013, СТО 95 135-2013. Нарушены требования п. 6.6.4 стандарта.	
3.	ОАО «Чепецкий механический завод» не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля; СТО СРО-С 60542960 00038-2014, в части порядка проведения строительного контроля; СТО 95 135 – 2013, в части организации контроля качества строительных работ, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:	
3.1	не определен порядок выполнения необходимых операций по строительному контролю (нарушены требования п.п. 4.2, 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.6.2, 5.6.4, 5.6.5, 5.6.6 СТО 95 135-2013; п. 7.3 СП 48.13330.2011):	
3.1.1	проведения контроля состава и своевременности выполнения генеральным подрядчиком входного контроля применяемых материалов, изделий, оборудования; проведения оценки качества материалов, изделий, оборудования;	Нарушение не устранено Представлены копии журналов проведения входного контроля. Не представлены документы, определяющие порядок проведения контроля состава и своевременности выполнения генеральным подрядчиком входного контроля.
3.1.2	проведения контроля состава и своевременности выполнения генеральным подрядчиком операционного контроля;	Нарушение не устранено Представлены копии листов общих журналов работ, бетонных работ, монтажно-сварочных работ на объектах «Размещение прокатного стана «КОКС» и линии по производству горячекатаных прутков катанки в корпусе 702» и «Участок сушки и хранения брикетов в корпусе 703». Не представлены документы, определяющие проведение контроля

		состава и своевременности выполнения генеральным подрядчиком операционного контроля.
3.1.3	проведения приемочного и инспекционного контроля заказчика, а также не определены формы записи результатов;	<p>Нарушение не устранено</p> <p>Представлены копии актов скрытых работ, исполнительные схемы фундаментов объектов «Размещение прокатного стана «КОКС» и линии по производству горячекатаных прутков катанки в корпусе 702» и «Участок сушки и хранения брикетов в корпусе 703».</p> <p>Не представлены документы, определяющие проведение приемочного и инспекционного контроля заказчика.</p>
3.1.4	проведения входного контроля проектной и рабочей документации;	<p>Нарушение не устранено</p> <p>Не представлены документы, определяющие проведение входного контроля проектной и рабочей документации.</p>
3.1.5	проведения контроля за соблюдением генеральным подрядчиком правил складирования и хранения материалов, изделий, конструкций;	<p>Нарушение не устранено</p> <p>Представлены копии писем в ОАО «ТВЭЛ» № 19-135-17/12553-ис от 22.09.2014 о предоставлении документации по организации контроля за соблюдением правил складирования и хранения материалов, изделий, конструкций, № 19-135-17/12389-ис о доработке ППР № 1433 и копия письма ОАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» № 15-09-01/885 от 23.09.2014 о контроле складирования.</p> <p>Не представлены документы, определяющие проведение контроля за соблюдением генеральным подрядчиком правил складирования и хранения материалов, изделий, конструкций.</p>
3.2	имеются случаи отсутствия контроля за соблюдением генеральным подрядчиком проверки состава и своевременности выполнения операционного контроля по соблюдению технологических режимов,	<p>Нарушение не устранено</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.</p>

	<p>последовательности и состава выполняемых технологических операций и достоверности документирования его результатов, что подтверждается нарушениями, допущенными генеральным подрядчиком (ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ») на объектах ОАО «ЧМЗ», отмеченные в п.п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8 Акта проверки от 03.06.2014 № 043с.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.1.1 СТО 95 135-2013; раздела 10 СТО СРО-С-60542960 000038-2014; п.п. 5.1, 11.4 СТО СРО-С 60542960 00037-2014; п. 6в Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; п. 7.3 СП 48.13330.2011;</p>	
3.3	<p>имеются случаи отсутствия контроля за соблюдением генеральным подрядчиком (ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ») правил складирования и хранения применяемых материалов в соответствии с установленными нормами и правилами, что отмечено в п.п. 4.3 Акта проверки от 03.06.2014 № 043с.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.1, 11.4 СТО СРО-С 60542960 00037-2014; п. 5.1.1 СТО 95 135-2013; п. 6б Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; п. 7.3 СП 48.13330.2011;</p>	<p>Нарушение не устранено</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
3.4	<p>не в полной мере осуществляется контроль за ведением генеральным подрядчиком (ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ») исполнительной документации, что отмечено в п.п. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6 Акта проверки от 03.06.2014 № 043с.</p> <p>Нарушены требования п.п. 5.1, 11.4 СТО СРО-С 60542960 00037-2014;</p>	<p>Нарушение устранено</p> <p>Представлены копии геодезических исполнительных схем, копии листов журналов сварочных работ, бетонных работ.</p>
3.5	<p>имеются случаи отсутствия контроля за выполнением генеральным подрядчиком (ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ») входного контроля</p>	<p>Нарушение устранено</p> <p>Представлены копии листов журналов входного контроля</p>

	<p>материалов, изделий, конструкций, отмеченные в п.п. 4.5.1, 4.5.2 Акта проверки от 03.06.2014 № 043с.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.1, 11.4 СТО СРО-С 60542960 00037-2014; п. 5.1.1 СТО 95 135-2013; п. 6а Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; п. 7.3 СП 48.13330.2011;</p>	материалов, изделий, конструкций и сертификатов/паспортов качества на примененные материалы.
3.6	<p>имеются случаи отсутствия контроля за выполнением генеральным подрядчиком (ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ») строительномонтажных работ в отсутствии организационно-технологической документации, а также без осуществления входного контроля рабочей и организационно-технологической документации, отмеченные в п. 4.6 Акта проверки от 03.06.2014 № 043с.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 стандарта СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п.п. 5.1, 11.3 СТО СРО-С 60542960 00037-2014; п. 5.1.1 СТО 95 135-2013; п. 8.3 СТО СРО-С-60542960 00038-2014;</p>	<p>Нарушение не устранено</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
3.7	<p>выпущенная «В производство работ» рабочая документации, предоставленная заказчиком ОАО «Чепецкий механический завод» генеральному подрядчику ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ», не соответствует требованиям к ней - не установлены требования к определению показателей качества бетона, а именно - прочности, морозостойкости, водонепроницаемости, деформативности и др., в рабочей документации ПКС-1-803-КЖ по устройству монолитных железобетонных фундаментов ФО-1, 2, 3 в осях Е-В/28-30 прокатного стана «КОКС» в корпусе 702 и в рабочей документации ТС-703-09-АС на устройство монолитного железобетонного фундамента ФО-3 под опору консольного крана в осях Е-И/49-50 в корпусе 703.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-</p>	<p>Нарушение не устранено</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.</p>


	С-60542960-00002-2011; п. 5.2.1 СТО 95 107-2013; глав 4-9 ГОСТ 21.602-2003; п. 7.1.1 СП 48.13330.2011.	
4.	ОАО «Чепецкий механический завод» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации» (СУП):	
4.1	не разработаны документы системы управления проектами (нарушены требования п. 5.2 стандарта): Стандарт управления проектами организации; Положение о руководителе проекта; Регламент обеспечения стройки проектно-сметной документацией; Регламент разработки календарного плана производства работ; Регламент обеспечения документацией по производству работ; Регламент сбора и ввода фактических данных в график проекта; Регламент организации строительного производства в условиях реконструкции и капитального ремонта объектов; Регламент контроля исполнения договорных обязательств и контроля сметного лимита; Регламент взаимодействия участников проекта;	Нарушение не устранено Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.
4.2	отсутствуют организационные единицы для обеспечения функционирования системы управления проектами. Нарушены требования п. 6.1 стандарта;	Нарушение не устранено Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.
4.3	не определены процессы управления проектами организации. Нарушены требования п. 8.1 стандарта.	Нарушение не устранено Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.
5.	ОАО «Чепецкий механический завод» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С 60542960-00037-2014 «Организация деятельности Застройщика. Общие требования»:	
5.1	не осуществляется контроль разработки подрядными организациями	Нарушение не устранено Не представлены документы,

	<p>календарно-сетевых графиков.</p> <p>Нарушены требования п. 8.2.1 стандарта;</p>	<p>подтверждающие документы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
5.2	<p>не соблюдаются требования к системе управления проектами.</p> <p>Нарушены требования разд. 9 стандарта;</p>	<p>Нарушение не устранено</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
5.3	<p>не соблюдаются требования по проведению строительного контроля.</p> <p>Нарушены требования разд. 11 стандарта.</p>	<p>Нарушение не устранено</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
6.	<p>ОАО «Чепецкий механический завод» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С 60542960 00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования», что отмечено в п. 7 Акта проверки от 03.06.2014 № 043с.</p> <p>Нарушены требования п. 6.4 стандарта.</p>	<p>Нарушение не устранено</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
7.	<p>ОАО «Чепецкий механический завод» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования» (нарушены требования: п.п. 8.4, 8.12 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п.4.6.1-4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 СУОТ Госкорпорации «Росатом»; ст. 226 ТК):</p>	
7.1	<p>не разработаны Мероприятия по улучшению состояния охраны труда с суммами затрат;</p>	<p>Нарушение устранено</p> <p>Представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
7.2	<p>отсутствуют защитные каски в перечне средств индивидуальной защиты;</p>	<p>Нарушение устранено</p> <p>Представлена копия личной карточки СИЗ.</p>
7.3	<p>отсутствует учет выдачи защитных касок в карточках учета выдачи СИЗ.</p>	<p>Нарушение устранено</p> <p>Представлена копия личной карточки СИЗ.</p>
8.	<p>ОАО «Чепецкий механический завод» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков</p>	

	<p>работ».</p> <p>Договора генерального подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» не содержат:</p>	
8.1	<p>данных Свидетельства о допуске к работам организации контрагента:</p> <p>номер Свидетельства о допуске к работам;</p> <p>виды работ, предусмотренные Свидетельством о допуске к работам;</p> <p>дата выдачи Свидетельства о допуске к работам;</p> <p>наименование, регистрационный номер саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций и реквизиты документа, подтверждающего право выдавать свидетельства о допуске к работам на объектах использования атомной энергии, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (нарушены требования п. 1.1 правил);</p>	<p>Нарушение не устранено</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
8.2	<p>пункта – «Подрядчик (субподрядчик) при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства обязан выполнять требования стандарта СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СТО СРО-С-60542960 00006-2011) об охране труда и промышленной безопасности» (нарушены требования п. 3 правил);</p>	<p>Нарушение не устранено</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
8.3	<p>раздела - «Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика» (нарушены требования п. 4 правил).</p>	<p>Нарушение не устранено</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.</p>

ОАО «Чепецкий механический завод» не устранило нарушение по пунктам №№ 3.1.1-3.1.5, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 4.1-4.3, 5.1-5.3, 6, 8.1-8.3 Предписания № СРО-С-ПС-093 от 18.06.2014.

Главный специалист
отдела технического надзора
(должность)



(подпись)

Глушанков С.В.
(расшифровка подписи)