

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 074

г. Москва

« 30 » апреля 2014 г..

Выдано

ЗАО «ФорпостЭнерго»

125315, г. Москва, проезд Амбулаторный 2-й, д. 8, стр. 1

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 18.04.2014 № 032с, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	ЗАО «ФорпостЭнерго» не соблюдает Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по наличию квалифицированного персонала для выполнения видов работ, на которые получено свидетельство о допуске – в организации отсутствуют работники, принятые в штат организации на постоянной основе. Нарушены требования п. 1 гл. II разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	21.07.2014
2.	ЗАО «ФорпостЭнерго» не имеет лицензии в области использования атомной энергии. Нарушены требования п. 6 гл. I разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	21.07.2014
3.	ЗАО «ФорпостЭнерго» не имеет лицензионного программного обеспечения, необходимого для выполнения видов работ, на которые получено свидетельство о допуске. Нарушены требования п. 7 гл. I разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	21.07.2014
4.	в ЗАО «ФорпостЭнерго» отсутствует ответственный за охрану труда и промышленную безопасность. Нарушены требования п. 8 гл. I разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	21.07.2014

5.	<p>ЗАО «ФорпостЭнерго» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960 00001-2011 «Порядок разработки, утверждения, внесения изменений и отмены стандартов» - приказом от 11.03.2012 №10/1-М введены стандарты: СТО СРО-С-60542960-00002-2011; СТО СРО-С-60542960-00009-2010; СТО СРО-С-60542960-00006-2011; СТО СРО-С-60542960-00013-2012, остальные стандарты, принятые общим собранием членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» в 2012-2014 годах, организацией не введены в действие.</p> <p>Нарушены требования п. 6.6.4 СТО СРО-С-60542960 00001-2011.</p>	21.07.2014
6.	<p>ЗАО «ФорпостЭнерго» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:</p>	21.07.2014
6.1	<p>Не поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества:</p> <p>организационная структура ЗАО «ФорпостЭнерго» (утверждена 09.11.2010), приведенная в «Руководстве по качеству» 4.2.2-001 РК (Приложение 3), не соответствует действующей структуре, утвержденной 30.11.2012;</p> <p>задачи структурных подразделений (Приложение 1 к Руководству по качеству) не соответствуют организационной структуре;</p> <p>в «Руководстве по качеству» 4.2.2-001 РК определено, что представителем руководства по качеству является директор дирекции по качеству – указанная должность, как и сама дирекции по качеству, не предусмотрены в организационной структуре ЗАО «ФорпостЭнерго», утвержденной 30.11.2012;</p> <p>не предусмотрен отдел аудитов в организационной структуре ЗАО «ФорпостЭнерго», утвержденной 30.11.2012, начальник которого является ответственным за проведение внутренних аудитов согласно «Процедуре проведения внутренних аудитов организации» 8.2.2-004.ПР. (утверждена 09.11.2010);</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.1, 4.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
6.2	<p>Не определен процесс организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом (генеральным подрядчиком), не обеспечено наличие человеческих и материальных ресурсов, необходимых для поддержания этого процесса и его мониторинга.</p>	

	Нарушены требования пп. а,д п. 4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	
6.3	Не разработана процедура проведения внешних аудитов привлекаемых подрядчиков. Нарушены требования п. 2.3 СТО-С-00003-2009.	
7.	ЗАО «ФорпостЭнерго» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации»:	21.07.2014
7.1	Не разработаны необходимые регламентирующие документы по процессам управления проектами: стандарт управления проектами организации (D-01); регламент обеспечения стройки проектно-сметной документацией (R-02); регламент обеспечения документацией по организации строительства (R-05); регламент обеспечения документацией по производству работ (R-07); регламент материально-технического обеспечения (R-09); взаимодействие участников проекта (R-13). Нарушены требования раздела 5 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.	
7.2	Не определены процессы управления проектами: обеспечение стройки проектно-сметной документацией; обеспечение документацией по организации строительства; обеспечение документацией по производству работ; материально-техническое обеспечение; взаимодействие участников проекта. Нарушены требования раздела 8 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.	
8.	ЗАО «ФорпостЭнерго» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:	21.07.2014
8.1	Отсутствует журнал учета наличия всех инструкций организации по ОТ. Нарушены требования: п.10.7 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; Ст. 225 ТК РФ; Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29.	
8.2	Отсутствует журнал учёта присвоения групп по электробезопасности неэлектрическому персоналу.	

	Нарушены требования: п. 10.7 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 1.4.4 ПТЭЭП.	
9.	<p>ЗАО «ФорпостЭнерго» не соблюдает требования правил саморегулирования НПСАС-2009-1 «Требования к страхованию членами некоммерческого Партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ» гражданской ответственности» - в пункте 1.2 договора гражданской ответственности от 31.01.2014 № 202082-СРО-С указано, что он не действует в отношении видов работ, в случае их выполнения на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 НПСАС-2009-1.</p>	21.07.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)

(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)