

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС-225**

г. Москва  
(место составления)

« 01 » 12 2014 г.

Выдано

**ООО «Энергоспецтехремонт»**

119602, г. Москва, ул. Покрышкина, д. 11.

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 24.11.2014 № 115с, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не соблюдаются требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала: недостаточное количество специалистов: в категории «ИТР» в количестве 4 чел.; в категории «Линейные работники» в количестве 2 чел.; в категории «Квалифицированный рабочий» в количестве 15 чел. Нарушены требования п. 1.1. гл. II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	09.02.2015
2.	Не все руководители и специалисты повышают квалификацию в области строительной деятельности не реже 1 раза в 5 лет - из 7 специалистов повышение квалификации имеют 3. Нарушены требования п. 3.3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	09.02.2015
3.	Не представлены документы, подтверждающие наличие службы охраны труда, численностью не менее установленной Постановлением Минтруда РФ от 22.01.2001 № 10 «Об утверждении Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в организациях». Нарушены требования п. 7 гл. I разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	09.02.2015

4.	<p>Не соблюдаются требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: не планировалось повышение квалификации в области строительной деятельности специалистами организации в 2014 году.</p> <p>Нарушены требования п.п. 3.2, 3.5.2.2, 3.5.3 Приложения № 2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.</p>	09.02.2015
5.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С 60542960 00001-2011 «Порядок разработки, утверждения, внесения изменений и отмены стандартов»: не введены в действие стандарты СТО-С-00003-2009, СТО 95 135-2013, СТО 95 137-2013.</p> <p>Нарушены требования п. 6.6.4 СТО СРО-С 60542960 00001-2011.</p>	09.02.2015
6.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011: не назначен из состава руководства организации представитель руководства по качеству.</p> <p>Нарушены требования п. 2.1 СТО-С-00003-2009, п. 5.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	09.02.2015
7.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»: не определен порядок проведения входного контроля проектной, рабочей и технологической документации.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 4.2, 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.1.1 СП 48.13330.2011.</p>	09.02.2015
8.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования».</p>	09.02.2015
8.1.	<p>Отсутствует документ, регламентирующий: состав и содержание проектов производства работ, порядок их разработки, согласования, утверждения, передачи в работу, ответственные, сроки, исходные данные и результаты.</p> <p>Нарушены требования п.п. 8.2 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	
8.2.	<p>В ППР NW2O.W.547.1.0UMA&amp;&amp;.&amp;&amp;&amp;&amp;.066.KE.0063 «10UM Здание турбины. Огнезащита металлических конструкций» выявлены нарушения, а именно не содержит в своем составе:</p> <p>строительный генеральный план;</p> <p>схем движения рабочих к месту работы по фронтам работ</p>	

	с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий и т.д.; мероприятий по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке. Нарушены требования п. 6.4 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.	
9.	Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:	09.02.2015
9.1.	Отсутствуют мероприятия по улучшению условий по ОТ с суммами затрат на 2014 год. Нарушены требования п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, ст. 226 ТК; п.п. 4.6.1-4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 СУОТ Госкорпорации Росатом.	
9.2.	Не представлен журнал осмотра и ремонта оборудования, тары, электроинструмента. Нарушены требования п. 10.22 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

**Председатель  
дисциплинарной комиссии**

(должность)

(подпись)

**Толмачев А.В.**

(расшифровка подписи)