

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

---

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 159**

г. Москва

« 28 » августа 2014 г.

Выдано

**ОАО «Энергоспецмонтаж»**

Россия, 107150, г. Москва, ул. Бойцовская, 27

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании акта проверки от 22.08.2014 № 076с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	ОАО «Энергоспецмонтаж» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала:	31.10.2014
1.1	отсутствует квалифицированный персонал в категории «ИТР» для выполнения группы видов работ № 24 в количестве 6 человек. Нарушены требования: п. 1 гл. I разд. 1, приложения № 5 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.	
1.2	отсутствует квалифицированный персонал в категории «ИТР» для выполнения вида работ № 33.1.12 (4-й уровень) в следующих структурных подразделениях Организации: в подразделении, осуществляющем разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии системы	

	<p>менеджмента качества – 2 чел.;</p> <p>в подразделении, осуществляющем работы по обеспечению системы управления проектами – 4 чел.;</p> <p>в подразделении, осуществляющем выбор субподрядных организаций, проведение тендеров и заключение договоров – 1 чел.;</p> <p>в подразделении, осуществляющем охрану окружающей среды – 1 чел.</p> <p>Нарушены требования прил. 5 гл. I разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	
2.	Соблюдение требований к повышению квалификации и аттестации:	
2.1	<p>в ОАО «Энергоспецмонтаж» отсутствуют протоколы заседания аттестационной комиссии по проверке квалификации персонала на соответствие занимаемой должности.</p> <p>Нарушены требования п. 3.1 гл. I, разд. 1; п. 3.1, гл. I, разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	31.10.2014
3.	<p>ОАО «Энергоспецмонтаж» не соблюдает требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - не пройдена аттестация 3-мя руководителями ОАО «Энергоспецмонтаж» из 5-ти необходимых.</p> <p>Нарушены требования п. 1.7 приложения № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.</p>	31.10.2014
4.	<p>ОАО «Энергоспецмонтаж» не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, СТО СРО-С 60542960 00038-2014, СТО 95 135 – 2013, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:</p>	

4.1	филиалом ОАО «Энергоспецмонтаж» «Воронежское управление строительства» допущены следующие нарушения:	31.10.2014
4.1.1	в испытательной лаборатории филиала (свидетельство № 695.04/33) отсутствует система менеджмента качества, соответствующая ГОСТ ISO 9001. Нарушены требования п. 6.7 СТО СРО-С 60542960 00038-2014.	
4.1.2	отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ по приемке ж/б перекрытия (здание 20 UJA, + 16.000, оси 2-3/Г-Д), выполнены работы по нанесению штукатурного слоя, на поверхности нанесенного штукатурного слоя присутствуют трещины с элементами выщелачивания. Нарушены требования п.п. 11.2, 11.3 СТО СРО-С 60542960 00038-2014.	
4.1.3	отсутствует документированное подтверждение о регистрации обрачиваемости опалубки. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 8 табл. 5.11 СП 70.13330.2012.	
4.2	филиалом ОАО «Энергоспецмонтаж» «МСУ 58» допущены следующие нарушения:	31.10.2014
4.2.1	сварка трубопроводов из стали аустенитного класса, по проекту NW2P.D.120.1.0UKC&&.КТН&&.053.DC.0001, в помещении 10UKC04R038, производится без предварительного обезжиривания кромок. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.6.1.7 ПНАЭ Г 7-009-89.	
4.2.2	при производстве работ в здании 10UKC повсеместно трубопроводы из стали аустенитного класса соприкасаются с опорами из стали перлитного класса. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 5.3.10 ПНАЭ Г 7-009-89.	
4.3	филиалом ОАО «Энергоспецмонтаж» «Северозападный» допущены следующие нарушения:	


4.3.1	<p>не определены необходимые операции по контролю качества материалов, изделий, оборудования при проведении входного контроля:</p> <p>не определен перечень материалов, изделий, оборудования для которых необходимо проводить входной контроль;</p> <p>не определен порядок визуальной и инструментальной оценки соответствия поступающих материалов, изделий, оборудования.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 4.2, 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; раздел 8 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; п. 7.1 СП 48.13330.2011.</p>	
4.3.2	<p>не определен порядок проведения входного контроля проектной, рабочей и организационно-технологической документации.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2, 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; раздела 8 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; п. 5.2 СТО 95 135-2013; п. 7.1.1 СП 48.13330.2011.</p>	31.10.2014
4.3.3	<p>в здании 10УКС имеются случаи отсутствия заглушек на торцах блоков трубопроводов.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 5.3.3.1; п. 4.1.6 ПНАЭ Г-7-008-89.</p>	
4.3.4	<p>у сварщика Ширяева В.Н., выполнявшего работы по сварке трубопровода из стали аустенитного класса (здание 10УА, отм. + 8.400), отсутствует аттестационное удостоверение сварщика.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 4.1 ПНАЭ Г 7-009-89.</p>	
4.3.5	<p>отсутствует инструкция по входному контролю, подготовке и выдаче сварочных материалов.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 6.1.1 ПНАЭ Г 7-010-89.</p>	

5.	ОАО «Энергоспецмонтаж» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011:	
5.1	филиалом ОАО «Энергоспецмонтаж» «Воронежское управление строительства» допущены следующие нарушения:	
5.1.1	отсутствует журнал учета и содержания коллективных средства защиты. Нарушены требования: п. 10.19 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 6.1.3, 6.2.3, 6.2.9 – 6.3.11, 6.6.12 – 6.6.17 СНиП 12-03-2001.	31.10.2014
5.1.2	не представлены мероприятия по улучшению условий по ОТ с суммами затрат (не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции, работ, услуг), утверждённые руководителем. Нарушены требования: п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, ст. 226 ТК; п.п. 4.6.1 - 4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 СУОТ Госкорпорации «Росатом».	
5.2	филиалом ОАО «Энергоспецмонтаж» «Монтажно-строительное управление № 4» допущено следующее нарушение - отсутствует журнал учета и содержания коллективных средства защиты. Нарушены требования: п. 10.19 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 6.1.3, 6.2.3, 6.2.9 – 6.3.11, 6.6.12 – 6.6.17 СНиП 12-03-2001.	31.10.2014
6.	ОАО «Энергоспецмонтаж» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства «НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» гражданской ответственности» НПСАС-2009-1. Нарушены требования п. 1.3 НПСАС-2009-1.	31.10.2014
7.	ОАО «Энергоспецмонтаж» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1. Работники	31.10.2014

	<p>Организации не застрахованы от несчастных случаев при выполнении ими своих производственных (трудовых) обязанностей.</p> <p>Нарушены требования п. 1.1 НПСАС-2011-1.</p>	
--	---	--

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru.**

Председатель  
дисциплинарной комиссии  
(должность)



(подпись)

А.В. Толмачев  
(расшифровка подписи)