

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное  
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 018**

г. Москва  
(место составления)

« 13 » 03 2014 г.

Выдано ООО «СТРОМ»

456784, Челябинская обл., г. Озерск, проспект Ленина, д. 36а

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 21.12.2014 № 010с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	В ООО «СТРОМ» отсутствует система аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору – не разработано положение об аттестации работников. Нарушены требования п. 5 части II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	22.04.2014.
2.	ООО «СТРОМ» не имеет сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001). Нарушены требования п. 6 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	22.04.2014.
3.	ООО «СТРОМ» не соблюдает требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: из четырёх руководителей аттестацию прошёл в 2011 году только главный инженер Мухорин А.М.. Нарушено требование п.1.5 Приложения №3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам.	22.04.2014.

4.	<p>ООО «СТРОМ» не соблюдает требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: специалисты ООО «СТРОМ» не проходят курсы повышения квалификации в образовательных учреждениях СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».</p> <p>Нарушены требования п.п. 2.2, 2.3, 3.4 Приложения №2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам.</p>	22.04.2014.
5.	<p>ООО «СТРОМ» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:</p>	22.04.2014.
5.1	<p>отсутствует приказ о вводе в действие СМК; Нарушены требования п. 2.1 СТО-С-00003-2009.</p>	
5.2	<p>отсутствует приказ о назначении представителя руководства по качеству; Нарушены требования п. 5.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
5.3	<p>отсутствуют документально оформленные политика и цели в области качества; Нарушены требования п.п. 5.3, 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
5.4	<p>не планируются и не осуществляются внутренние аудиты; Нарушены требования п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
5.5	<p>не осуществляется анализ СМК со стороны руководства; Нарушены требования п. 5.6 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
6.	<p>ООО «СТРОМ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00008-2011 «Организация строительно-монтажных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу» - не разработаны программы подготовки персонала.</p> <p>Нарушены требования п. 4.3 СТО СРО-С-60542960-00008-2011.</p>	22.04.2014.
7.	<p>ООО «СТРОМ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00010-2011 «Организация тепломонтажных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу» - не разработаны программы подготовки персонала.</p> <p>Нарушены требования п. 8.3 СТО СРО-С-60542960-00010-2011.</p>	22.04.2014.
8.	<p>ООО «СТРОМ» не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля; СТО СРО-С-60542960 00009-2010, в части порядка проведения строительного контроля; СТО 95</p>	22.04.2014.


	135 – 2013, в части организации контроля качества строительных работ; СТО 95 137-2013, в части оценки качества применяемой продукции, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:	
8.1	не разработана процедура по проведению входного контроля рабочей и технологической документации; Нарушены требования п. 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011, п. 7.2 СТО СРО-С-60542960 00009-2010, п. 5.2 СТО 95-137-2013, п. 5.1.15 СТО 95 135 – 2013.	22.04.2014.
8.2	не разработана процедура по проведению входного контроля материалов, оборудования, изделий, строительных конструкций и элементов технических систем. нарушены требования п. 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011, п. 7.3 СТО СРО-С-60542960 00009-2010, разделы 6, 8, 9 СТО 95-137-2013 7.1.3, п. 5.2 СТО 95-137-2013, п. 5.1.15 СТО 95 135 – 2013.	
9.	ООО «СТРОМ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования»:	22.04.2014.
9.1	проект производства работ «г. Озерск. ФГУП «ПО «Маяк». Капитальный ремонт трубопроводов тепловой сети от ТК-8Б до ТК-101 и до 106А» шифр 851 12.008-ППР не содержит в своем составе (нарушены требования п. 6.4 стандарта): календарного плана производства работ по объекту; графика поступления на объект строительных конструкций, изделий материалов и оборудования; локальных графиков производства работ; графиков движения рабочих кадров по объекту; графиков движения основных машин и механизмов по объекту; схем строповки грузов и конструкций, схем складирования; схем размещения геодезических знаков; перечня технологического инвентаря и оснастки для выполнения строительных работ; карт (схем) на операционный контроль качества СМР; перечня исполнительной и технической документации, оформляемой в ходе выполнения и приемки работ; потребности в энергоресурсах;	22.04.2014.

	<p>мероприятий по охране труда и безопасности в строительстве;</p> <p>технико-экономических показателей;</p> <p>мероприятий по обеспечению пожарной безопасности</p>	22.04.2014.
9.2	<p>не контролируется проведение процедуры выпуска ППР в производство работ - вышеуказанный ППР не имеет надписи «В производство работ» с подписью ответственного должностного лица.</p> <p>Нарушены требования п. 8.2 стандарта.</p>	22.04.2014.
10.	<p>ООО «СТРОМ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:</p>	20.03.2014
10.1	<p>отсутствует программа (текст-инструкция) вводного инструктажа по охране труда;</p> <p>Нарушены требования п.п. 10.4 Стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011, Ст. 212 ТК, Постановление Министерства труда РФ и Министерства образования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29.</p>	
10.2	<p>отсутствует программа проведения первичного инструктажа;</p> <p>Нарушены требования п.п. 10.6 Стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011, Постановление Министерства труда РФ и Министерства образования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29.</p>	
10.3	<p>отсутствует журнал учета выдачи инструкций по охране труда;</p> <p>Нарушены требования п.п. 10.7 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, ст. 211, 212 Трудового Кодекса РФ, Постановление Министерства труда РФ от 17 декабря 2002 г. № 80.</p>	
10.4	<p>отсутствует перечень профессий, которые должны иметь 1-ю группу по электробезопасности;</p> <p>Нарушены требования п.п. 11.2 Стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011, п. 1.4.3. ПТЭЭП (Постановление Министерства труда РФ и Министерства образования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29.</p>	
10.5	<p>отсутствует перечень производств и профессий, при которых, обязательно прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров;</p> <p>Нарушены требования п.п. 10.12 Стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011, Приказа Министерства здравоохранения</p>	

	от 14.03.1996г. №90.	
10.6	отсутствует программа вводного противопожарного инструктажа; Нарушены требования п.п. 12.2 Стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011, п. 14 Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645.	20.03.2014.
10.7	отсутствует приказ о назначении лица, ответственного за средства пожаротушения; Нарушены требования п.п. 12.1 Стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011, п. 10 ППБ 01-03.	
10.8	не разработана система управления охраной труда. Нарушены требования п.п. 8.2 Стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011, СУОТ-2009 Государственной Корпорации «Росатом», ГОСТ 12.0.230-2007.	
11.	ООО «СТРОМ» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию членами «НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» гражданской ответственности» НПСАС-2009-1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности № 85-000016-19/13-СРО закончился 15.02.2014. Нарушены требования п.п. 1.1, 1.3 «Требования к страхованию членами «НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» гражданской ответственности».	22.04.2014.

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: [PanovaNG@atomsro.ru](mailto:PanovaNG@atomsro.ru)

**Председатель**  
**Дисциплинарной комиссии**  
(должность)



(подпись)

**Толмачев А.В.**  
(расшифровка подписи)