

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС-234

г. Москва

« 12 » декабря 2014 г.

Выдано **Курский филиал АО «НИАЭП»** -
«Дирекция Генерального подрядчика на Курской АЭС-2»
Россия, 307250, Курская область, г. Курчатова, ул. Молодежная, д. 9
(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 04.12.2014 № 118с, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	КФ АО «НИАЭП» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования»:	16.02.2015
1.1	В согласованном и выпущенным 25.09.2014 КФ АО «НИАЭП» «в производство работ» проекте производства работ «Курская АЭС-2. Энергоблоки №1 и №2. Устройство объединённого котлована и формирование искусственного грунтового основания под основные здания и сооружения. ППР на особо сложные объекты. Выемка бросового грунта на участке замещения до отм. 150.00» KUR-CBG1000: в п. 22.1.1 приведены общие указания об освещении в тёмное время суток рабочих мест, проездов и подходов к ним, отсутствуют конкретные описания и графическая часть (чертежи) об устройстве освещения рабочих мест и способов прокладки электрических кабелей освещения на листе 7 (Разработка котлована до отм. 150.00 на	


	<p>участках 1 и 3) и на листе 9 (Технологическая схема укрепления откосов) ППР отсутствует устройство сигнальных или защитных ограждений котлована и не указаны знаки.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 6.3, 6.4, 8.2 СТО СРО-С-60542960-00005-2012; п.п. 5.7.4, 5.7.5 СП 48.13330.2011; п.п. 4.8, 4.9, 4.10, 6.4.3, 6.4.5, 6.4.6 СНиП 12-03-2001; п. 1.29 ПОТ РМ 012-2000.</p>	16.02.2015
1.2	<p>В ППР «Курская АЭС-2. Энергоблоки №1 и №2. Устройство объединённого котлована и формирование искусственного грунтового основания под основные здания и сооружения. ППР на особо сложные объекты. Выемка грунта ниже отм. 150.00 и засыпка песчанно-гравийной смеси и песчаной смеси под здания и сооружения» KUR-CBG1003 (сигнальный экземпляр - на согласовании у Заказчика):</p> <p>приведены общие указания об освещении в тёмное время суток рабочих мест, проездов и подходов к ним, отсутствуют конкретные описания и графическая часть (чертежи) об устройстве освещения рабочих мест и способов прокладки электрических кабелей освещения;</p> <p>в п.10.2.1 ППР отсутствует:</p> <p>описание и графическая часть по подводу водоснабжения и электроснабжения на приобъектные пункты мойки колёс автотранспорта;</p> <p>расчёты потребления воды и электрических нагрузок; чертежи на временное ограждение котлована;</p> <p>отсутствуют конкретные описания, графическая часть по временному электроснабжению и освещению рабочих мест, участков работ, в том числе по водоотводу и водоотливу, раскладки кабельного хозяйства и расстановки осветительных приборов, спецификация на материалы и оборудование;</p> <p>на листе 3 (Схема устройства водопонизительных траншей, зумпфов и прокладки труб под временными дорогами на отм. 150.00) ППР - не показаны сигнальные или защитные ограждения при глубине траншей до 5 м и при высоте насыпной проезжей части до 5.200 м, отсутствуют спецификации на материалы и оборудование.</p>	

	Нарушены требования: п.п. 6.3, 6.4, 8.2 СТО СРО-С-60542960-00005-2012; п.п. 5.7.4, 5.7.5 СП 48.13330.2011; п.п. 4.8, 4.9, 4.10, 6.4.3, 6.4.5, 6.4.6 СНиП 12-03-2001; п. 1.29 ПОТ РМ 012-2000.	16.02.2015
--	---	------------

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

Председатель
дисциплинарной комиссии

(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.

(расшифровка подписи)