

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС-257**

г. Москва

« 24 » декабря 2014 г.

Выдано

**ООО «АЭС-Буран»**

115114, г. Москва, пер. Дербеневский 1-й, д. 5

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 22.12.2014 № 125с, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	<p>ООО «АЭС-Буран» не соблюдает требования по наличию квалифицированного персонала для выполнения вида работ № 33.1.12:</p> <p>отсутствует 1 работник (требуется 1 чел.), необходимый для осуществления разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества, который должен иметь высшее техническое образование, повышение квалификации или профессиональную переподготовку по направлению деятельности (внутренний аудит систем менеджмента качества);</p> <p>недостаточно 2-х работников (требуется 3 чел.), необходимых для осуществления работы по обеспечению системы управления проектами (Офис управления проектами), которые должны иметь высшее техническое образование, повышение квалификации или профессиональную переподготовку по Системе управления проектами;</p> <p>недостаточно 5-ти работников (требуется 9 чел.), необходимых для осуществления работы по обеспечению</p>	06.04.2014

	<p>технической документацией и сдачу объекта в эксплуатацию;</p> <p>недостаточно 2-х работников (требуется 3 чел.), необходимых для осуществления планирования и контроля финансово-экономической деятельности, которые должны иметь специальность «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» или высшее профессиональное техническое образование и повышение квалификации по направлению профессиональной деятельности.</p> <p>Нарушены требования п.п. 1, 2 раздела 3; приложения № 5 раздела 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	
2.	<p>ООО «АЭС-Буран» не соблюдает требования по наличию квалифицированного персонала для выполнения вида работ № 34:</p> <p>отсутствует 1 работник (требуется 1 чел.), необходимый для осуществления разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества, который должен иметь высшее техническое образование, повышение квалификации или профессиональную переподготовку по направлению деятельности (внутренний аудит систем менеджмента качества);</p> <p>отсутствуют 6 работников (требуется 6 чел.), необходимые для осуществления надзора за строительно-монтажными работами.</p> <p>Нарушены требования п.п. 1, 2 раздела 3; приложения № 3 раздела 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	06.04.2014
3.	<p>ООО «АЭС-Буран» не соблюдает требования по повышению квалификации руководителями, руководителями структурных подразделений и специалистами, занятыми в области строительной деятельности, не реже 1 раза в 5 лет - 1 руководитель и 3 специалиста ООО «АЭС-Буран» не повышали квалификацию не реже 1 раза в 5 лет.</p> <p>Нарушены требования п. 3.3 раздела 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	06.04.2014
4.	<p>ООО «АЭС-Буран» не соблюдает требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: не подана заявка на 2015 год на повышение квалификации работников</p>	06.04.2014

	<p>организации.</p> <p>Нарушены требования п. 3.5.2.2 Приложения № 2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.</p>	
5.	<p>ООО «АЭС-Буран» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:</p>	06.04.2014
5.1	<p>Не поддерживаются в рабочем состоянии документы СМК – в Руководстве по качеству СМК-РК-001-2011 изм.0 приведены сведения об организационной структуре и сведения о функциях подразделений не в соответствии с действующей организационной структурой с 01.09.2014, утвержденной Решением Совета Директоров ООО «АЭС-Буран» от 04.07.2014 протокол № 9 и Штатным расписанием, утвержденным приказом ООО «АЭС-Буран» от 01.10.2014 № 14.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
5.2	<p>Не обеспечивается планирование поддержания и улучшения системы менеджмента качества.</p> <p>Нарушены требования п. 5.4.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
5.3	<p>Представителем руководства по качеству назначен Руководитель проекта - в соответствии с п. 5.5.2.1 СМК-РК-001-2011 изм.0 представителем руководства по качеству назначается один из заместителей генерального директора.</p> <p>Нарушены требования п. 5.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
5.4	<p>Не проводится анализ системы менеджмента качества высшим руководством.</p> <p>Нарушены требования п. 5.6.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
5.5	<p>Не обеспечиваются ресурсы, требуемые для внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества (см. п.п. 1.1.1, 1.1.2 Акта проверки №125 от 22.12.2014).</p> <p>Нарушены требования п. 6.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
5.6	<p>Не обеспечивается подготовка персонала в целях достижения необходимой компетентности (см. п.п. 1.1.1, 1.1.2, 1.2.3, 1.8, 4.2 Акта проверки №125 от 22.12.2014).</p> <p>Нарушены требования пп. в п. 6.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
5.7	<p>Не разработан и не запланирован к разработке процесс осуществления строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора</p>	

	<p>юридическим лицом при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
5.8	<p>Не разработана процедура внешних аудитов привлекаемых для выполнения части работ сторонних организаций.</p> <p>Нарушены требования п. 2.3 СТО-С-00003-2009.</p>	
6.	<p>ООО «АЭС-Буран» не соблюдает требование стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации»:</p>	06.04.2014
6.1	<p>Стандарт организации СМК-СТО-014-2012.01 «Система управления проектами ООО «АЭС-Буран». Основные положения» не имеет ссылок на регламентирующие документы, описывающие детальные процессы СУП.</p> <p>Нарушены требования п.п. 5.1, 5.2 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	
6.2	<p>Руководитель проекта и один специалист организации, занятые в реализации проекта, не повышали квалификацию в области управления проектами.</p> <p>Нарушены требования раздела 7 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	
7.	<p>ООО «АЭС-Буран» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С 60542960 00002-2011, в части организации строительного контроля, стандарта СТО 95 135–2013, в части организации контроля качества строительных работ, стандарта СТО 95 137–2013 в части выполнения входного контроля, стандарта СТО СРО-С 60542960 00036-2014, в части организации деятельности генерального подрядчика, стандарта СТО СРО-С 60542960 00038-2014, в части порядка проведения строительного контроля, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:</p>	06.04.2014
7.1	<p>Отсутствуют организационно-распорядительные документы, определяющие работников организации, на которых возложены соответствующие функции по осуществлению строительного контроля.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.15 СТО 95 135–2013; п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 4 Положения о</p>	




	проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.	
7.2	Не разработана процедура проведения строительного контроля. Нарушены требования п. 6.4 СТО СРО-С 60542960 00038-2014.	
7.3	Не разработана система экологического менеджмента. Нарушены требования: п. 5.1 СТО СРО-С 60542960 00036-2014, разд. 7 СТО СРО-С 60542960 00038-2014.	
8.	ООО «АЭС-Буря» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:	06.04.2014
8.1	Документально не оформлена система управления охраной труда (СУОТ) организации. Нарушены требования: п.п. 8.2; 10.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 5.2 СНиП 12-03-2001; п.п. 3.4.2, 3.4.3, 4.1.2 СУОТ Госкорпорации «Росатом».	
8.2	Отсутствует журнал учета наличия всех инструкций организации по ОТ. Нарушены требования: п. 10.7 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.	
8.3	Не определен перечень профессий организации, которые должны иметь 1-ую группу по электробезопасности. Нарушены требования: п. 11.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 1.4.3, 1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6.	
8.4	Отсутствует журнал учёта присвоения групп по электробезопасности неэлектрическому персоналу. Нарушены требования: п. 10.7 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 1.4.39 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6.	
8.5	Руководители и специалисты организации не проходили	

	<p>обучение по охране труда (за исключением заместителя начальника управления по СМР и ПНР - Капустина О.Г., являющегося ответственным за безопасную организацию работ и состояние охраны труда в организации), не создана комиссия по проверке знаний требований охраны труда, отсутствуют протоколы проверки знаний требований охраны труда работников организации и удостоверения у руководителей и специалистов о прохождении обучения и проверки знаний требований охраны труда.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 10.1, 13.1.2, 13.2.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ст. 76 ТК РФ; п.п. 2.3.1, 2.3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного Постановлением Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29.</p>	
8.6	<p>Отсутствуют документы по пожарной безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>приказ о возложении ответственности за обеспечение пожарной безопасности;</li> <li>приказ о назначении лиц, ответственных за средства пожаротушения;</li> <li>журнал регистрации вводного противопожарного инструктажа;</li> <li>программа вводного противопожарного инструктажа;</li> <li>инструкции по пожарной безопасности;</li> <li>удостоверения руководителей, специалистов прошедших обучение пожарно-техническому минимуму.</li> </ul> <p>Нарушены требования: п.п. 10.2, 12.1-12.6 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 2, 3, 4, 7, 460, 461, 462, 478 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012; п. 2.1.23 ПОТ РМ 012-2000.</p>	
8.7	<p>Не разработаны мероприятия по улучшению условий охраны труда (с суммами затрат не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции, работ, услуг).</p> <p>Нарушены требования: п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ст. 226 ТК; п.п. 4.6.1-4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p>	
9.	<p>ООО «АЭС-Буран» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию членами некоммерческого Партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ» гражданской ответственности» НПСАС-2009-1 - гражданская ответственность организацией не</p>	06.04.2014

	застрахована. Нарушены требования п. 1.3 НПСАС-2009-1.	
10.	ООО «АЭС-Буран» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1 - работники организации не застрахованы от несчастных случаев в процессе исполнения ими своих производственных (трудовых) обязанностей. Нарушены требования п. 1.1 НПСАС-2011-1.	06.04.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: [PanovaNG@atomsro.ru](mailto:PanovaNG@atomsro.ru)

Председатель  
дисциплинарной комиссии  
*(должность)*



*(подпись)*

Толмачев А.В.  
*(расшифровка подписи)*